CATALOGUE DES JOURNAUX DE VOYAGE

1879-1907

Armoire 136 en haut à gauche -

Nos	Année	Objets traités. Pays.	Noms	Qualté	Observations
		1879-1880.			
1001	1879-1	1er Mémoire ?	Dougados. Ee Ingr	3e an	
1002		1er Memoire (Le Cuivre à Tabtun)	Lallemand. E.C.		
1003		2e Memoire (Exploitation des mines de fer de Suède	Dougados.		
1004	1880-	1er d° Usine de fer de Kladno (Bohème)	Laurans.	3e an	
1005		1er d° Sur les salines de la Transylvanie	Lauzin	4e	
1006		1 d° Sur les mines de sel de Marmaros	Henriot.	d°	
1007		2 d° d° d'or et de tellure de Transylvanie	Henriot	d°	
1008		2e d° Norvège (Chemins de fer à voie étroite	Lallemand	d°	prêté à l'auteur le 31 7bre 80 pr insertion aux annales -
1009		2 d° Sur l'Exploitation des Mines (Cologne Rü	Laurans	3e An	
1010		2 d° Nagy-Banya (Hongrie)	Lauzin	4e	
1011	1881	1er d° Mines de plomb argentifère de l'Horcajo	Jacob.		
1012		15 " de Transylvanie	Cousin		Rendu à l'auteur le 27 xbre 1881 pr insertion aux annales
1013		15 L'Industrie du Zinc en Silésie.	de Bechevel		
1014		2e Memoire. Mode de charg. de la Houille angleterre	Soubeiran		
1015		.. d°	Cousin.		Rendu à l'auteur le 27 xbre 1881 pr insertion aux annales -
1016		.. d° Transports et emb.t des Minerais (Somorostro	Jacob seul t-t-b	de	m-t-cie.
1017		" Sur la Ventilation des Mines de houille	de Bechevel		
1018		Sur le Bassin Houiller de Newcastle	Soubeiran		Rendu à l'auteur pr insertion aux ann. le 29 9bre 1881
1019	1882	1er Sur l'Extraction par cable	Humbert		
1020		1er Les Etablists de la Cie Min. Belge de Vigsnaes. (Norvège)	Chesneau.		~~Prêté à l'auteur le 24 9bre 1882~~ rendu
1021		1er Le Bleyberg. (Belgique.)	Walcknear		
1022		2e Trainage Mécanique Corde et chaine S/ fin	Humbert		
1023		2e Bassin Houiller de la Haute Silésie.	Chesneau		
1024	1883	1er Bassin Houiller du Lancashire.	Luuyt.		Remis à l'auteur 10 9bre 8? pr insertion aux ann.
25		Note sur les éruptions du Hartz.	Termier.		R. pr insert aux annales
26		1er Bassin Houiller Funfkirchen (Hongrie)	Beaugey.		Remis pr insertion aux annales
27		Epuisement des Mines en Autriche Hongie	Nentien.		
28		Sur les usines de Freiberg.	Leclere.		
29		2e Extraction des Métaux précieux (Hartz)	Luuyt.		Remis à l'auteur le 10 9bre 83 pr insertion aux annales; Rendu à l'auteur
1030		Mines et Métallurgie au Mansfeld.	Termier.		
31		Traitement des Minerais d'or à Zalathna	Beaugey.		Remis pr insertion aux annales
32		Mines et Usines de Pribram (Bohème	Nentien.		
33		Aménagement des Eaux dans le Hartz	Leclère.		
34	1884	1er District du Mansfeld. Mines et metal.	Janet		
35		2e ~~Formation la~~ Gisement Salin de Stassfurt	"		R.
36		1er Formations carbonifères de la Scanie.	Maître		
37		2 Les Minerais du Rammelsberg.			
38		1er Mine de Mercure et usine d'Idria	de Launay		
39		2 Le Lignite son Exploitn son utilisation			
1040		1er Déphosphoration des fontes en Autriche Hongrie.	Aubert.		
41		2e Mines et usines d'Asphalte (Cyrimont et Seyssel.	"		

1042	1885	1er Mre Métallurgie du Plomb. Allemagne et Bohême	Fontaine	
1043		c 2. Expor des couches de Houille (Silésie. Le Russ. Boh		
44		1. Méthodes de foncages par congélation	Lebreton	Remis à l'auteur
45		2. Les chemins de fer Electriques dans les Mines. (Allemne		Remis à l'auteur
46		1. Sur le Bassin houiller de Zwickau.	Boell	
47		2. Prépr mécanique des Minerais à Pribram (Bohême		
48		1. Bassin Houiller de Waldenburg. basse Silésie	Bochet	1e partie Remis à l'auteur
49		c 2. Traitt des minerais d'argent à Schemnitz. 2e partie		Rendu ~~Remis à l'auteur~~
50		1. Métalr de l'argent dans le Hartz. le Mansfeld. Saxe et Silésie	Pellé	
51		c 2. Le Zinc en Silésie		Remis à l'auteur
52		1. Métallurgie des métaux précieux. Przibram. etc	Séligmann	
53		2. Les Mines d'Or de la Transylvanie.		
54		1. Fabrication de l'acier s/ sole Basique.	Tumey	
55		2. Nouveau moteur à air chaud.		
1056	1886.	1er Mémoire. Le fer oxydulé à Traversella.	Babu	
57		2me Transports en pays de montagnes		
58		1er Les détentes et les servo-moteurs des Machines d'extractn	Genty	
59		2me Fabrication des bandages.		
1060		1er Du Gisement des minerais de fer de la Suède Centrale	Fèvre	
1061		2me Mine et usine de Konsberg. (Norvège)		
62		1er. Comparaison des Aciéries de la Styrie et de la Silésie	Primat	
63		2me Mémoire de Géologie (Substances minérales des Serpentines.		
64		1er Les gisements d'apatite de la Norvège méridionale	Léon	
65		2me Sur la Métallurgie du fer en Suède		
66		1er L'Extraction du plomb et de l'argent en Suède.	Villain	
67		2me Les gisements et l'Exploitation du cuivre en Suède		
68		1er Le Gaz de l'Eau avec ou sans azote.	Rateau	
69		2me Mémoire sur le fichage des pieux.		

N°		Titre	Auteur	Observations
	1885	**Mémoires de 4me année 1885-86**		
1070		Les salines du district de Prahova (Roumanie)	Pellé	Remis à l'auteur
71				
7				
71		Bassin houiller de la Ruhr (Westphalie) aérage des mines.	Bochet	Remis à l'auteur
1072		Mémoire sur le Laurium	Fontaine	
1073		Les gîtes de soufre de la Sicile	Boell	
1074		Le chargement de la houille dans les ports d'Angleterre	Lebreton	Rendu à l'auteur
1075		Espagne Italie Russie. (Les mines de la Sardaigne La Bidassoa. mines de Krivoi-Rog.	Séligmann	
1076		Allemagne Suède et Norvège	Tumery.	
		Mémoires de 4me année 1886-87		
		~~Sur l'Ozokérite de Boryslaw; Pétroles de Slobada~~	Babu	
1077	1er	Notes sur les parties riches des filons de Freiberg et de Rammelsberge		Rendu à l'auteur
78	2.	sur les mines d'or et le procédé d'amalgamation du Val d'Anzasca		pour insertion aux ann. des mines
1079	1er	Carrières de marbre de Carrare	Genty	28 x
80	2e	Sur l'usine italienne de Certusola.		
1081	1er	Sur les nouveaux ateliers de prépar. méc. de l'Oberharz.	Fèvre	~~[illegible]~~ Rendu à l'auteur
82	2e	Sur la situation économique de l'industrie houillère (Ruhr		
1083	1er	Sur les gîtes de mercure de Monte-Amiata (Toscane	Primat	[illegible] Remis le 15. xbre
84	2	Mines de fer de l'Ile d'Elbe		Rendu à Mr Babu pour insertion aux annales des mines
1085		Sur le bassin houiller d'Ostrau-Karwin. N'a remis qu'un memoire }.	Léon	
1086		Sur la géologie du Mansfeld. N'a remis qu'un memoire }	Villain	
		N'a pas remis de memoire	Rateau	

1087		Coq. Formations minéralifères du Thelemark et du Soetersdal (Norvège)	Coqué	
1				
1088		Mine de Blende et prépon mécanique d'Åmeberg (Suède)		
1089	1re	Étude géologique des minerais de fer en Scandinavie	Chapuy	
1090	2e	Métallurgie du fer en Suède.		
1091		Sur la Géologie du Bassin houiller d'Ostrau-Karwin	Dellone	
1092		Sur la constitution du gîte salifère de Wieliczka		
1093	1re	Sur la métallurgie du cuivre dans le Mansfeld	Nadal	
1094	2e	Ventilateurs en Belgique et en Westphalie.		
1095	1re	Métallurgie de l'Acier dans la Ruhr	Lantenois	
1096	2e	Quelques préparations mécaniques. Moresnet Bleyberg.		
en 3me	Année	N'a pas remis de journal pour cause de maladie	Bernard.	
		Mémoires de 4me année 1887-88		
1097		Métallurgie du fer en Hongrie. 1re partie	Mr Coqué	le 13 janv
1098		Métallurgie du fer en Hongrie 2e partie		le 13 janv
2000		Gîte de Manganèse de Tchatoura (Caucase	Chapuy	Remis le 15 Décbre
1				
2001		Les Pétroles au Caucase.		
2002		Sur les mines et usines de Plomb de la côte de Carthagène	Nadal.	
2003		Sur le Bassin houiller de Peñarroya.		
2004		Sur Cacérès et la côte (de Carthagène (El Gorvenir Mazarron.	Dellone.	
2005		Note sur le Bassin houiller de Belmez-Peñarroya		

2006	✗	Le Charbon minéral en Hongrie.	Lantenois.	
2007		Traitement des minerais d'or en Hongrie		Prêté le 13 janv
2008	✗	Mines et Usines de Przibram	Bernard.	
2009	✗	Houillères de Kladno.		

1888 - 89.

Mémoires de 4me année

2010	1er M.	Note sur l'Industrie du fer dans le district de Nijné Taguil (oural)	Coste	Prêté p[illegible] mois à l'aut[illegible]
2011		Note sur la préparation et le montage des tubes à fumée de Locomotives aux Chemins de fer du Nord.		Remis à l'auteur p. pour insertion aux annales
2012	✗ 1er	Exploitation et traitement pour zinc des minerais d'Iserlohn. Note sur les moulages du fer « mitis »	Prost Allemagne.	
2013		Sur les propriétés et sur la fabrication du Ciment de laitier		Remis le 15 mars à l'auteur pr insertion aux ann. min.
2014	✗	Les mines d'or du Val Anzasca. (Italie)	Bernheim	
2015	✗	L'Electrométallurgie du cuivre en Italie et l'usine de Pont St Martin (Vallée d'Aoste)		
2016		Mémoire sur l'Industrie de l'or et du platine dans l'oural.	Laurent	Rendu à l'auteur pour insertion aux annales des mines.
2017	✗	Mémoire sur les gisements du cuivre reconnus ou exploités en Russie.		Prêté à M. [illegible]
2018	✗	Sur l'Etat actuel de l'Exploitation et de la préparation mécanique des minerais de zinc en Belgique.	Mettrier	
2019		Notes sur le service du matériel et de la traction des Chemins de fer de l'Etat Belge.		Rendu à l'auteur pour insertion aux annales des mines

Memoires de 4me Année 1889-90.

2020	----	Sur le service du matériel et de la traction des Chemins de fer du Sud de l'Autriche et du réseau de la Société autrichienne hongroise privilégiée des chemins de fer de l'Etat.	Bellom	Rendus à l'auteur pour insertion aux annales des Mines.
2021	----	Etat actuel de la préparation mécanique des minerais en Saxe, dans le Hartz et sur les bords du Rhin		
2022	✗	Usinage des Cylindres de Locomotives aux ateliers de construction de l'Etat, à Seraing.	Brisse	
2023	✗	Mémoire sur le [illegible] du Monzoni (Tyrol)		
2024	✗ ✗	Extraction de l'or et de l'argent dans le district de Nagy-Bánya (Hongrie).	Maison.	
2025	✗	Préparation mécanique du minerais d'or à Nagy-Bánya.		

Mémoires de 4^e année (1890-91)

2026	1^e	Sur le procédé Roussell, pour l'extraction de l'argent des minerais pauvres, par voie humide	de Billy	
2027	2^e	Sur les procédés usités en usage aux États-unis pour la fabrication de l'acier sur sole.		
2028	1^e	Sur les gisements métallifères de l'Iglesiente (Sardaigne)	Friedel	Prêté à M. Zamier 22 avril 1903
2029	2^e	Sur la mélanophlogite et sur une espèce nouvelle voisine.		

1891 —

2030	État actuel de l'industrie du naphte dans la presqu'île d'Apchéron, suivi de quelques notes sur l'emploi des résidus de naphte au chauffage des appareils à vapeur.	Leproux	Rendu à l'auteur pour insertion aux annales des Mines
2031	Principaux gisements de la région du Caucase (métaux et combustibles)		
2032	Métallurgie du cuivre, en Russie	Weiss	
2033	Usine à mercure de Nikitofka et notes sur la métallurgie de l'or dans l'Oural		

1892

Les Élèves ingénieurs H.C. ne fournissant pas de journal de voyage de mémoire :

	— 1893 —	MM.	
2034	Sur la Géologie du Congo-français	Barrat	
2035			
2036	Journal de voyage en Angleterre	Bailly	rendus à l'auteur
2037	Mémoire sur le Cornwall minier – Essai sur : The Coal-question.		
2038	Journal de voyage en Belgique	Rivet	
2039 ✓	Mémoire sur les Chemins de fer à Crémaillère		
	1897		
2040 ✓	Mémoire sur la mine d'Ammeberg	Bès-de-Berc	
2041 ✓	Mémoire sur le développement de l'industrie houillère au Donetz : mine de Chtcherbinovka	Fourcl	
2042 ✓	Mémoire sur les pétroles de Grozny (Caucase	Bellanger	
2043 ✓	Mémoire sur l'exploitation de l'or dans le New-Ontario	Dussert	
2044	Mémoire sur la Colombie anglaise	Jordan	

Salle Rivot

N°s	Date de la remise	Journaux de Voyages. 79-80	Noms des Elèves.	observations
616	R 15 Nov.	Voyages dans le Midi de la France	Gounot. Elève Exne 3e an	Rendu à l'auteur le 23 Mars 1901
617	d°	Prusse Rhénane.	Prénat "	
618	d°	Saone et Loire Lozère (Hartz supr)	Braillard Etrang	
619	R d°	Loire. Ste et Loire. Banat (Autriche Hongrie) Bakau (Roumanie)	Joresco d°	Rendu à l'Elève.
620	d°	Usines de Besseges, Tamaris, Lalle, Trelys, Mines de molières etc	Garen Externe	2e partie 19 janv.
621	24 d°	Bassin de la Ruhr. Duisburg Oberhausen Bochum etc	Rodary d°	
622	R 29 d°	Bassin de la Ruhr. (Rendu à l'Elève le 25 8bre 1880)	Grüner Etranger	2me partie le 16 Xbre
623	d°	Saone et Loire. Isère. Savoie. (1re partie inscrit aux Anles)	Ferrand. Externe	
624	R d°	Belgique (Mons et Charleroi. [Rendu à l'élève]	Pinna Etranger	2 partie le 14 janv.
625	8 Xbre	Autriche Hongrie	Henriot (H. C) Ingénr	
626	d°	Loire Gard Herault	Poulaine Externe	2e partie le 15 janv.
627	15 d°	Haute Silésie. Bohème	Levat d°	2 d° 30 d°
628	d°	Hartz supérieur et Saxe	Jacques d°	
629	d°	Nord. Belgique. Wesphalie. Alsace Lne	Lévy rendu à l'auteur le 10 Janvier 1905 d°	2 d° d°
630	d°	Centre et Midi de la France Prusse Rne	Roux d°	d° d°
631	d°	Loire assailly St Chamond	Granmasson d°	d°
632	d°	Autriche Hongrie	Keller d°	d°
633	d°	Boheme Styrie Banat	Saladin d°	2 d° d°
634	d°	d° d°	Bidermann d°	2e d° d°
635	25 d°	Bessèges Mines de Lalle	Pralon d°	d°
636	R 29	Mines de la Grand Combe	Lebris d°	Rendu à l'auteur le 5 janvier 1901
637	12 Janv.	Hongrie Nord de l'Autriche Cologne Ruhr	Lauzin (H. C) Ingr	
638	15 d°	Belgique	Chaumond Externe	
639	R 31 d°	Loire Belgique Saone et Loire	Bel d°	Rendu à l'auteur le 22/10/1903
640	d°	Suède et Norvege	Lallemand. Ing 4e an	
641	d°	Usine de Witkowitz.	Combes Externe	
642	20 février	Suède et Norvege	Bougados Ingr 3e an	
643	1er mars	Autriche du Nord et Silésie Prussienne	Laurans d°	
		1880-81.		
644	12 9bre	L'Hérault l'Ariege.	Thibaireng Externe	1
645	d°	Commentry St Etienne Creusot etc	Hugon. d°	1
646	R 15	Autriche Hongrie	Knœrtzer d°	2e Rendu à l'auteur le 20 ... 1900
647	22	d°	Deligne d°	2e
648	R "	Sud de l'Espagne	de Gennes. d°	2
649	R 8 Xbre	Voyage en Belgique	Bollaert d°	2 Rendu à l'auteur
650	10 "	Vienne et les environs	Boudenoot d°	2
651	17 Xbre	Belgique et Allemagne	Delebecque d°	1
652	20 "	Espagne et Algérie	Jacob. Ere Ingénieur	1
653	"	Belgique Prusse Autriche	Gervais Externe	2

Armoire 138 en bas de 655 à 691.

654	20 Xbre	Autriche Hongrie et Allemagne	Cousin. Elève Ingr	
655	"	Angleterre	Soubeiran "	
656	27 "	Belgique	Maillard Ext	
657	"	Do	de Bechevel Ingr	
658	j. 1881	Gites métallifères de Murcie (Espagne.	Nariño Etr.	

1881 - 1882

659		Voyage en Angleterre.	Erzinger Etrang	
660	R	Plateau Central et Midi de la France	Vassor Exter	Rendu à l'auteur
661		Bassin de St Etienne.	Linarès Exter	
662		Bohème	de Morgan. "	
663		Belgique	Bassot "	
664		Liège Aix la Chapelle	Négoura Etrang	
665		Visite aux Mines de Lens	Chaumeil Extern	
666		"	Gayet "	
667		Chemin de fer (Autriche)	Barbier "	
668	R	Freiberg et Zwickau (Saxe) sauf 2e partie	Asselin "	Rendu à l'auteur
669	R	Autriche Hongrie	Moreau "	Remis à l'auteur
670	R	Métallurgie Exre (Voye en Amérique.	Régnard. "	Rendu le 25 Xbre 1900
671		Les Mines de Lens et Anzin	Lefebvre.	
672		Voyage en Espagne et Portugal	Lyon	
673		" Suède et Norvège	Geny	
674		Nord de la France et Belgique	de Labrosse	
675		Autriche Bohème etc	Soubeyran	
676		Vialas et Montrambert	Dubois	
677		Banat Hongrie	Béranger	
678		Autriche Hongrie.	Aubry.	
679		Voyage en Suède	Chesneau El. Ingr	
680		Expse en Belgique et le Durham	Walckenaer id	
681		Belgique	Humbert id	
682		Belgique	Roussel El. externe	

1882 - 83

683	R	Belgique et l'Est de la France	David Externe	Rendu à l'auteur
684		Autriche Hongrie.	Nickles. "	
685	R	Saône et Loire (Mines d'Epinac) Belgique et et France.	Bloch "	Rendu à l'auteur
686		Bassin hier de Graissessac (Mes Grand Combe)	Gerbault. "	
687		Styrie Carinthie.	Mongin "	
688		Angleterre et Belgique	Coste "	

Armoire 138 en haut de 692 à 704 –

N°		Sujet	Auteur		
689		Bassin houiller Belge et pays de Galles	Philippe		
690		Centre et midi de la France	Cromarias		
691		Brassac Cte Gilbaut la Vire	Davines.	2e part	
692		Pas de Calais et Nord	Ancelle.		
693		Haute Silésie	Léorat.		
694		Gard et Lozère	Pernin.		
695		Kladno (Bohême)	Charrier		
696		Angleterre Allemagne.	Luuyt	El. Ingr	
697		Freiberg (Saxe)	Vermier	"	
698		Usines de Resicza et de Schemnitz	Beaugey	"	
699		Autriche Hongrie	Nentien	"	
700		Usine à Cuivre (Biache St Wast.)	Leclere	"	
701		Allier. Saone et Loire Hte Vienne.	Prévost		
702		Autriche Hongrie le Bannat.	de Pélissot		
703		Sud de l'Espagne (Var.	Salles		
704		Blanzy (Saone et Loire).	Boynet		

1883 – 1884.

N°		Sujet	Auteur		
705		1r Voyage en Suède.	Roux	Externe	
706	R	1r Pays de Galles 2e p. Cornwall	Larivière	(Rendu)	~~2me part Envoyée à l'auteur le 3 Aout 84.~~ Rendu à la biblio.
707	R	1r Métallurgie en Suède.	Mahler	R. 1re p. "	1re Partie remise à l'auteur. Versailles 5 Nov. 20
708		Voyage en Islande.	Gérard	"	
709		Voyage dans l'Oural.	Courcon	"	
710		Voyage en Suède.	Longuéty	"	
711		Voyage dans la Basse-Loire (mines (1e Partie seule.)	Fontaine	"	
712	R	Voyage en Belgique.	Trioulegre	"	19 déc. 19
713		Le Cornwall (angleterre) Voyge en Islande.	Péan de St Gilles	"	
714		Voyage en Autriche Hongrie.	Jayet.	"	
715		Mines de Béthune Concession de Grenay.	Dirvell.	"	
716	R	Voyage en Espagne (Somorostro.	Robellaz.	"	Fernand Robellaz
717		Voyage en Suède	Janet	Ingén	
718		Mines et Usines de Suède.	Maitre	"	
719	R	Hte Italie Autriche Hongrie	de Launay	"	Prêté à l'auteur
720		idem.	Aubert.	"	

721		1884-85. Voyage en Allemagne.	MM. Fontaine. Pellé. Boell.	
22		Autriche - Hongrie Allemagne	Bochet. Lebreton	Remis aux auteurs
~~23~~	R		Pellé	
~~24~~			Boell	
~~25~~			Lebreton	
26		Allemagne. Turquie Grèce.	Séligmann	
27		Métallurgie du Plomb. (Saxe et Bohême) fer Banat Styrie.	Tumey	
728		Voyage au Colorado Etats Unis d'Amérique.	Hébert	
29		Autriche. Styrie. Carinthie. Bohême	Eschwège. Salathé. Hirtz	
× ~~30~~		idem idem N° 729	Salathé	
31		Belgique.	Dorion	
32		Autriche. Hongrie. Turquie et Grèce.	Vincens	~~Rendu à l'auteur~~
× ~~33~~		Voir 729.	Hirtz	
34		Nord et Belgique	Rouzaud	
35		Exploitation, Decize et Marimont.	Gary	~~Rendu à l'auteur~~
36		Voyage en Belgique et à l'usine de Bessège (Gard)	Maurice	
37		Forges de St Nazaire, l'Adour etc. Algérie et Bilbao.	Lefebvre	
38		Voyage en Belgique. Roumanie.	Panassié	
39		Hts Fourneaux et Aciéries de Westphalie.	Ferry.	
40		Voyage en Pensylvanie. (Amérique du Nord)	Nave	
41		Lens (Pas de Calais.)	Max.	
742	R		Zurcher	Rendu à l'auteur
43	R	Les mines de fer en Suède.	de Carapébus	Remis à l'Auteur
44		Mine et usines de Mercure à Idria	de Koelichen.	
× 730	R	France Espagne.	Joret	Rendu ?
× 733	R	Voyage en Espagne et l'Auvergne	Gérest	

1885 – 1886.

	No		Sujet	Auteur	Observations
Nos en double	734 bis 1		Pribram. Sidérie autrichienne. Kladno. Arguebelle	Babu	rendu à Mme Babu 15 avril 1920
	734 bis 2		Brixlegg. Gratz. Leoben. Donavitz Erzberg Kladno. Adalbert.	Genty	rendu
	735 bis		Généralités sur les minerais de fer de la Suède. Norberg Persberg. Taberg. Striberg	Fèvre	
	734 bis		Acieries de Wit-cowitz et de Truniety. Schemnitz Resicza. Acieries de Firminy.	Primat	rendu
	735 bis		Mine et usine de Falun Dannarfvet. Hofors Österby	Léon	
	735 bis	2e p.	Usine d'Avesta. Dannemora. Gräsberg, Gräusesberg Mine et usine de Sala.	Villain	
	736 bis R		Vieille Montagne Acieries de Belgique et de Prusse Idria	Rateau	Remis à l'auteur
Nos en double	737 bis 1re et 2e		Voyage en Angleterre. Cleveland et Pays de Galles. Mines et usines métallurgiques. Notice sur le port de Cardiff.	Damour	
	738 bis	…	Meurthe et Moselle. Usines à Zinc en Prusse Rhenane et en Belgique – 1e Partie: Nord de la France et Belgique	Wisse	
	739 bis R	1re pte	Autriche-Hongrie. Seegraben, Domán, Szekul. Banat Styrie etc.	Michel	Rendu à l'auteur 16/4/1901.
	740 bis		Autriche Hongrie. Les combustibles mineraux.	Engelbach	
	741 bis	1re pte	Usines et Mines du Banat (Sté des ch. de f. de l'Etat Mines de l'Erzberg. Usine de Zeltweg. Trieste. Pribram.	Laederich	
	742 bis R		Aix la Chapelle. Anvers. Manchester. Glascow. Newcastle	Mr du Vignaux	Rendu à l'auteur
	743 bis R	1re pte	Usines de Tamaris et Bessèges	Mercier	Rendu à l'auteur
	744 bis	2e " 1re pe	Kabylie. Aïn Sedma. Mokta-el-Hadid. Gîtes de fer en Algerie Bassin de la Ruhr. H. fx et Acieries de Hörde. Houillieres de Germania	Perreur	
	745 R	1re partie	Styrie, Carinthie, Carniole, Banat. Bassin de Leoben, Domán etc	Vautier	Rendu à l'auteur le 3/2/1903. ~~Remis à l'auteur pour 3 mois rendu le 23 avril 1890~~ ~~de février à Mai 1890~~
	741 bis 1re R		Saline de Hallein. Hts Fx Vordernberg. Mes et Us. d'Idria Acierie de Gratz ateliers de Simmering	Moreau	Remis à l'Auteur
	746 R		Suède et Norvège. Höganäs. Dannemora Grängesberg. Persberg. Norberg.	Canat	~~Rendu à l'auteur~~
	741 bis R		Us. de Donawitz Mine de Seegraben. Us. de Pribram.	Roux	Remis à l'Auteur
	747		Pompey. Pont à Mousson. Hayange Longwy	Le Royer.	

748	+	Le haut du bassin de la Ruhr. H.F. de Hörde. houil. de Germania et	Holtzer	
749	+	Autriche Hongrie. Bleyberg. Usines de Cilli Sagor Littai. Suite du même voyage. Usines sidérurgiques	Braure	
750	R 1re p.tie 2e p.tie	Belgique: Crachet-Picquery. Mariemont. Marihaye. Cockerill	G. main de Montauzan	1 / hor. 1920
751	+	Usine d'Hemixem. Mines d'Aix-la-Ch.le Mines et Bassin de la Ruhr.	Lemaire	
752	R p.tie	Les Lavoirs allemands aux Mines de Noeux. Les Agglomérés de Combustibles aux usines de Noeux	Bouinais cl.aire	Rendu à l'auteur 4.bre 1900
753	+	Voyage en Suède Mines de Dannemora. Grängesberg Persberg. Norberg. Généralités sur les usines à fer et acier	Guéroult ×	
754	+	Société Cockerill à Seraing. Bleyberg. Vieille Montagne La Calamine. Usine à Cuivre d'Hemixem.	Ledoux	
755	+	Lens. Bully-Grenay.	Ferrand	
756	+	Belgique et Pas de Calais (Concessions houill.res)	de Bouchervilles	~~Rendu~~
758	+	Algérie. Mines de fer, sources minérales, Salines, carrières de marbre de la P.ce d'Oran. Mines de fer, eaux minérales, mine d'antimoine de la P.ce de Constantine. Aciéries du midi de la France	Rey	
759	+	Voyage en Roumanie les Gîtes. France. Pas de Calais Belgique	Saegin	
		N'ayant pas fait de Journal	Lardy	
		d.o	Ortmans	
		d.o appelé en Grèce p.r Serv. Mil.	Protopapadakis	
760	+	Excursion Géologique en Ecosse, Lanark et Peebles.	Pritchard.	
757	1re partie	Belgique. Mariemont-Bascoup; La Vieille Montagne, Le port d'Anvers	Berge. *	~~Rendu à l'auteur~~

1886-1887.

			MM.	
761	+	Voyage en Suède et Norvège Fer: Hofors Østerby. Bofors Cuivre: Falun Åtvidaberg. Røraas. G	Poquié.	Mallard
762	+	L'industrie minière en Suède. Mines de Norberg. Getbacksfältet, Persberg. Domnarfvet.	Chapuy.	Mallard
763	+	Autriche Hongrie. Witkowitz Dombrau-Orlau Exploitation de Zarubeck. Les Mines d'Idria Pribram.	Dellone.	Rival
764	+	Bassin houiller de la Westphalie. Hoerde. Prince régent Germania. Aciéries de Bochum. La Ruhr le Hartz.	Nadal.	Aguillon
765	+	Angleur-Engis-Seraing-Moresnet. Westphalie houillère Germania Hts fourneaux du Luxembourg.	Lantenois.	2 Rival
766	+	Le Banat. Reschitza-Schikol. Doman. mines de houille d'Anina Steierdorff.	Bernard.	
767	+	Bassin d'Alais. Rochebelle. La Grand'Combe Bességes. Cessons. Fonderie de Pontgibaud	Boullangier.	Prêté à Mr. Lodin.
768	+	Usine de Baggilt. Salines de Northwich	Damour.	Prêté à Mr. Lodin Rendu
769	R	Les Mines du Pas-de-Calais, l'Usine d'Isbergues.	Pioromant.	Rendu à l'auteur le 18 Juillet 1887 (Oo de Mr. l'Insp.)
770		Géologie de la Styrie, Usine de Donawitz Aciérie Usine de Neuberg. Kladno. Bassin houiller. Pribram. Freiberg. Percement de l'Isthme de Corinthe.	Pocmé.	
771	+ 1re 2e	Usines de Freiberg. Bassin houiller de la Sarre	Rouff.	
772	R	Usine de Przibram. Friedrichhütte. Lottai.	Strap.	Rendre à l'auteur la 2e partie la 1re p. manque
773	+ 1re 2e	Usine de Silésia. Friedrichshütte. Wilhelminehütte Reckehütte & Schlesien Grube Cilli, Resiczo.	Ballard.	

774	1re et 2	Autriche-Hongrie et Saxe. Kladno. Freiberg. Donawitz Neuberg. Banat, Reciza Anina	Corpet.	
775	1re et 2	Voyage aux Etats-Unis. Mines de plomb argentifère de Leadville. Mine et usine de Mercure de New. Almaden (Californie).	Garnier.	
776	1re et 2	Autriche Hongrie. Usines Cilli, Prevali, Gratz Neuberg. Mines de l'Erzberg. Saegraben. Idria etc.	de Lameigné.	
777	1re 2e	Mine de Neue Helena, Usine à zinc, Silésia, Mi. plomb et argent.	Coquelin.	
778	R 1re 2e	Mines de Ferfay, Marles Bruay, Nœux. Mes de Lens Belgique Vieille Montagne	Lecomte-Denis.	~~Rendu à l'auteur~~
779	1re 2e	Voyage en Angleterre. Cumberland: West Lancashire.	Lalo.	Prêté à Mr Lodin 1re partie
780	1re et 2e	Anvers. Angleur. Nœux, Bruay. Seraing Les mines de Lens et d'Anzin.	Brault.	
781		Houillères de Bessèges. Mariemont, Bascoup. Marchienne Monceau, la Nouvelle Montagne.	de Dianous.	
~~782~~	1re	Houillères de Bessèges	d'Adhémar.	N'en a pas fait de j. cette année
783	R 1re et 2e	Autriche Hongrie. Usines de Gratz. Freyberg. Halsbruckner (Fabrique de SO3HO. d'arsenic, de zinc.	Mayblub.	~~Rendu à l'auteur~~
784	1re et 2e	Allemagne. Autriche Turquie Grèce Donawitz, Neuberg, Kladno Vejslitz. Pribram. Laurium, Travaux sur l'isthme de Corinthe	Le Touzé.	
785	1re à 6e 2e	Autriche-Hongrie (Nagy-Banya et Sugatag. id id (Idria. Littaï.)	de Thomassin.	
786	1re et 2e	Bohême. Saxe. Cracovie. Kladno. Wieliczka Pribram. Freiberg.	Bloch.	
787	R	Autriche Hongrie. Mitterberg. Tyrol	Leonino.	Rendu à l'auteur

1re et 2e	R 788	Belgique. Allemagne. Italie. Autriche Hongrie.	Protopapadakis	Remis à l'auteur
1re et 2e	R 789	Saxe Bohême Autriche Hongrie	Tchéradjian.	Remis à l'auteur
		Elèves Ingénieurs 4me année		
790		Note sur l'Ozokérite de Boryslaw et les pétroles de Sloboda. (Gallicie)	Babu	prêté à Mr Zeiller Remis le 15. Xbre
91	✗	Sur la nouvelle aciérie de Terni (I	Genty	
792	R	Sur la situation économique du bassin de la Ruhr	Fèvre	Remis à l'auteur le 16 fév 87.
793	✗ R	Voyage en Toscane	Primat	24 Xbre
794	R	Houillères de Tiefbau Wikovitz. Usine et aciérie de Neuberg. Gratz. Bischofshofen dans le Salzburg.	Léon	remis le 6 Xbre
795	✗ R	St Etienne, produits réfractaires, manufre d'armes St Chamond Rive de Gier. Bohême Pribram Kladno.	Villain	24 Xbre
796	R	Sur les appareils Picard pour l'évaporation économique des dissolutions salines.	Rateau	Remis à l'auteur
		1887 – 1888		
797		Autriche Hongrie. Institutions de prévoyance, fabrique de Locomves à Vienne, Usine de Salgo-Tarjan, Brezova, mine de Sel de Izlatina Sugatag. Kreutzberg. Bocard américain de Lazosbanya	Coqué	
798	✗	Styrie. Donawitz. aciérie de Gratz Le Banat Moravitza, mine de houille de Doman, Transylvanie Usine de Vajda hunyad, mines d'or, usine de Zalathna.	Chapuy	Elèves ingénieurs de 4e année
799	✗	Notes sur deux gîtes de pyrites de la province d'Huelva (Confesionario, La mora).	Bellom	
800	✗	Espagne. Forges de l'Adour, Etude Géologique sur les Mines de Bilbao, Usine de Decierto, Usine à plomb de Peña Roya, Etude de deux gîtes de pyrite de Huelva.	Nadal	

801		Autriche. Schemnitz, Brezova, Likier, Mískolez, Sugatag Banya, Nagy, Karlsburg, Zalatna, Rechitza Anina Bazias. Orsova.	Lantenois.	Élèves Ingénieurs 4e année
802	✓	Styrie – Minerais de fer d'Eisenerz et du Vordenberg – Usines de Donawitz – Neuberg – Hieflau – Bohème – Przibram – Klado – mine et usine à fer Wieliczka	Bernard.	
803	R	Styrie. Donawitz, Mine de Seegraben Banyat, Resicza, Moravitza. Transylvanie, Mine de Petroseny Russie Krivoï-Rog Koutschenko mines et usine de Mercure. Caucase, les Pétroles.	Coste	Rendu provisoirement à l'au[teur] le 30 mai 1888
804	R	Banat, Resicza Moravitza, Doman, Transylvanie Zalathna Hongrie, Kreuzberg, Ternezely. Bancova Dombrowa, Wieliczka Galicie, Moravie Bohème, Pribram. Styrie Neuberg.	Prost	prêté à l'auteur pr 2 mois
805		Pologne Russe, Bankova, Dombrova; Galicie, Moravie, Witkowitz Bohème, Pribram, Kladno, Styrie, Neuberg. Gratz Littai Vénitie. Lombardie. Mines et Hts fourneaux	Bernheim	Élèves Ingénieurs 3e année. prêté à Mr Prost pour 2 mois
806	R	Même Voyage que Mrs Mrs Coste et Mettrier	Laurent	prêté à l'auteur jusqu'au 31 Janvier 1892
807		Autriche Hongrie, Resicza, Mines de Doman, Moravitza Région aurifère de Transylvanie. Zalatna, Mines d'or de Vutkoy. Saline de Roumanie, Russie Krivoï-rog, Donetz, Nikitovka etc	Mettrier	
808	R	Bassin de Longwy. Mines et Hts fourneaux, Charleville, les Ardennes Luxembourg, Ardoisières, Liège, Seraing, Marihaye, Angleur Nouvelle Montagne, Mine de fer de Ville-en Waret (Namur	Baire Rendu a l'auteur le 22/4 1901	Élèves externes 3e année
809		Mine de fer de Ville-en-Waret, Angleur, Nouvelle Montagne Bleyberg. Moresnet, Marihaye, le hasard, cockerill Ht f.x Houillères Colard. Remarques Gle	Trognon	
810	R	~~Même Voyage que Mrs Mrs Coste et Mettrier~~ Les Pétroles en Galicie Exploitation des gisements Raffinages. l'Ozokerite en Galicie.	Ducasse ?	Remis à l'auteur pour 2 mois (9-8?)
811		Pontpéan, Trifail, Sagor. Littai. Idria. Cili. Anina Resicza. Moravicza. Mines et usines	Baudoin. Bugnet	
812	R	Mines de Saone et Loire. St Etienne, Mines et aciéries de Firminy St Chamond-Rive de Gier, Mines et Forges de Decazeville.	de La Valette	Remis p. O.
813		Loire. Mine et Siège de Firminy Malafolie, Roche la Molière. Autriche Mine et Usine de Przibram Usine de Witcowitz.	Dufour	

814	Mongue	Autriche Hongrie. Mine de Krifail, Littai, Idria, Cilli Résicza, Hts Fx et acieries, Boman. Moravicza.	Bertagne.	
815		Hongrie. Autrichos. Resicza, forges et mines. houillère Boman, flottage et chantier de carbonisation de la Berzava, Anina, houillères de Steyerdorf. Quest. économique	Barle. ?	
816		Idria, Cilli, Graz, Kladno, Erker. Vashegy. Salgo-Tarj. Resicza, houillère de Montrambert, Mine d'Allevard.	Pérouse.	
817		Usine de Bischofshofen, houillères de Kladno, acieries de Gratz, Usine à Zinc de Cilli. Idria, Résicza. Le Creusot St Etienne, forges et acieries à St Chamond.	Boëlle.	
818		Styrie. Donawitz, Neuberg. acierie ateliers et forges de l'archiduc Albrecht a Trzyietz, houillère de Kladno. Mines de Bohême.	Walcker.	
819		Monceau-Bayemont et Chauw-à-Roc; Autriche Hongrie Nagy-Banya Mine d'or de Laposs-Banya, mine d'opales Usine et Mine de Kapnik.	Roux ?	
820		Métallurgie du cuivre, Bischoffshofen. Résicza. Vulkoy. Cilli Littai, Idria.	Combelles	
821		Angleterre et Ecosse. Mine de cuivre de Hayle, étain de Dolcoath Tunnel de la Severn. Port et Docks de Cardiff forges et acieries de Dowlais Usines à Gaz de Birmingam, Liverpool. Glasgow. Mine de Silkworth.	Raoul Duval	
822		Ateliers du chemin de fer à Fives, Hellemmes. Forges et H. F. du Nord et de l'Est, Valenciennes. Fives-Lille, les ciments de Portland. Courses géologiques des environs de Boulogne s/m.	Vérecque.	
823		Usines de la Chiers, St Martin, Hurigny, Athus Villerupt Clouterie de Mohon. Aumogel fonderie de Mr Curget	Jacoupy.	
824		Algérie, zincs de la provce d'Alger mines de fer et marbre de Constantine: Le Gard. Besseges, Salindres, Rochebelle	Maubert.	
825	R	Allier. Puy-de-Dome. Gard, Mines et Usines Bességes, Salindres, La Grand Combe	Pérès.	Rendu à l'auteur
826		Mine de Mercure d'Almaden, Mines et Usines de Belmez Province de Cordoue, Penarroya fonderie et désargentation du Plomb. Le Rio-Tinto, Mines de Cuivre.	Ruef.	

827	R	Usine de Pont S^t Martin Cazarra Mines de Monte Catini, S^t Domingos Ile d'Elbe	Dandrade	Rendu
828	R	Voyage dans l'Est. Mines et Usines	de Rego. Lima	Rendu à l'auteur le 20 Juillet 1888.
829	R	Belgique, Angleur, Cockerill, Aciéries d'Angrée Usine de patience et Beau-Jonc, Mariemont et Bascoup. Usine d'Hemixen.	Andreytchoff	Rendu à l'auteur le 12 Juin 1888
830	R	Voyage en Angleterre. Newcastle. Aciérie H^t F^x Usine de désargentation. Palmers Works. Construction de Navires Middlesborough. Liverpool. Warrington, Mines de plomb.	Georgiadès	Rendu à l'auteur le 20 Juillet 1888
831	R	Même voyage que son camarade Dandrade (827)	Ottolini	Rendu à l'auteur le 12 juin 1888.
832	R	S^t Etienne, Mines et Usines, Firminy, S^t Chamond. Terre Noire, Montrambert, La Beraudière, Bessèges	Jordanoff.	Rendu à l'auteur le 11 Juin 1888.
		1888-89. 4^me Année		
833	R	Installations hydrauliques de la Gare S^t Lazare. Ateliers de réparations et exposition de Vienne. Bassin de Kladno La ligne Nikolas à S^t Petersbourg. Voyage dans l'Oural.	Coste	Prêté × à M^r Cos[te] pour 2 mois
834	R	Franche-comté, Meurthe et Moselle. Westphalie Prusse rhénane et Belgique (Ronchamps, C^ie à Mourson) Stolberg. Bleyberg. Mines et Usines.	Prost	Prêté à ~~l'auteur~~ pour 2 mois
835		Chemins d. F. de la Médit^ée à Turin. Graphite de Pinerolo. Mines et Usines de la Vallée d'Aoste de la Province de Bergame (Ligurie) Naples Tunisie et Algérie	Bernheim	×
836	R	Ateliers de Cons^on Ch. d. f. de l'Etat Vienne. Bassin Houiller de Kladno. Teplitz. Berlin. Varsovie. S^t Pétersbourg. fer, Cuivre, platine. le Volga. Astrakan ~~Bakou~~. Batoum.	Laurent	Prêté à l'auteur jusqu'au 31 janvier 18[..]
837		Les Sels à Varangéville. La soude à Dombasle. Mines Usines et Forges de l'Est. Charbonnages du Hasard et du Horloz à Tilleur Usines de Seraing la N^elle Montagne à Engis Anzin et Lens.	Mettrier	

3me année.

838		Mines de Nœux. Lens. etc. tout le Bassin du Nord et celui de Liège. Course géologique environs de Salin. Biarritz. Luchon.	Bellom	Prêté à Mr Ledin
839		Meurthe et Moselle, Luxembourg, Westphalie. Belgique, Nord de la France et Haute-Marne.	Brisse	
840		Belgique Charbonnage du Hasard, Cockerill, Mariemont et Bascoup) Liévin. Usine d'Hemixen, Angleur. Vieille Mont. Usine de Bleyberg. désargentation, traitements complets.	Maison	
841		Mines de Lens. Pas de Calais. Sacré Madame Marihaye le Hasard, Bassin de Liège Patience Beaujonc	Delage	
842		Séjour aux Mines de Lens, Fives-Lille. Mariemont Hémixem. Bassin de Liège Cockerill, Gosson Lagasse Marihaye Angleur Ampsin, Moresnet.	Soulage	
843		Société anonyme Humbolt pour la construction des Mach. à Kalk près Cologne Le Bassin de la Ruhr, Mines et Usin. Le Hartz. Lautenthal. Clausthal. usine d'Oker.	Béguin	X
844		Aperçu Géol. du Bassin franco Belge, chemins de fer économiques du Nord Aciéries de l'Est. Compie d'Anzin, Aniche. Fives Lille La Vieille Montagne, Bleyberg. Angleur, Hémixen Anvers	Bourg.	
845		Forges de Chatillon-Commentry, Usines. Houillères Salines et produits chimiques de Gouhenans (Hte Saône) Société Lyonnaise des Schistes bitumeux d'Autun.	Bayle	
846		(Isère Hte Savoie. Allevard massif de l'Oisans. anthracite de La Mure. (Saône et Loire Mines de Blanzy. Gueugnon. Basn de St Etienne La Béraudière St Chamond.	Lauras	1 cahier rendu 14/2/20
847	R	Les Mines de Lens. aciérie de Denain. Belgique, Sacré Madame. Charleroi, Marihaye, le Hasard. Cockerill Seraing, Patience Beaujonc Moresnet.	Colomer (provisoirement)	Rendu à l'auteur le 3/12 1900
848	R	Stage aux Mines de Bourges, Lens, Chatr du Poirier Mariemont. Vieille Montagne Nouvelle Montagne Visite à Bleyberg. usine d'Hémixem lez-Anvers	Hd Duclos	Rendu à l'auteur le 3/12 1900
849		Compagnie P.L.M. Tous les services. Houillères de Ronchamps. Usine à fer de Fraisans.	Sudre.	
850		Hayange, Coblentz et Cologne Charbonnage d'Essen Schleswig, Shamrock. Le Hartz Westphalie, les Mines de Blanzy, tous les services.	Euverte.	

851		Mines Usines ateliers et Fonderie de Pontgibaud houillères du bassin de la Loire,	Feugère des Forts	~~[illegible]~~
852		Mines d'Allevard géologie et Forges de l'Isère Compagnie des Mines de la Loire. Assailly. Vialas Tamaris Gagnières. Haut f^{ts} et Mines d'Autriche Hongr. Pribram Kladno. Schemnitz Donan Resicza.	de Vallois	~~[illegible]~~
853		Mines de Pontgibaud Bausson Dourges Bruay Douchy Aciéries de Crith S^t Léger. Lens. avec l'atlas à l'arm. 52	Petitjean	
854	R	Hayange. les basaltes de Battenberg, concordia-Hutte Deuz, Kalk, Essen. Hœrde. Bassin de la Ruhr le Hartz. le Mansfeld. (Chemins de fer de l'Est.	Coutrot	Rendu à l'aut 19 Juin 1907
855		Usine à plâtre S^t Léger des Vignes (Nièvre) houillère et Ch. d. f. d'Epinac. Société Lyonnaise des schistes bitumeux d'Autun Mines et usine de Telots. Mines de Blanzy.	Paulmar	
856	~~R~~	Bassin houiller du Nord. Comp^{ie} d'Anzin. Lens. Bruay. Aciéries du Nord et de l'Est, Crith S^t Léger. Mine du Badou (Réalmont Tarn) Chemins d. f. sur route de la Sarthe.	Lebert	~~[illegible]~~
857		Autriche hongrie. Bohême Banat. de Pribram à Idria Usines à chaux du Theil (Ardèche) S^t Eloi Bezenet Villars.	de Clausonne	
858	R	Pontgibaud. Vialas. Rochebelle. Bilbao. Peñarroya Belmez, Province de Huelva. Almaden. Rio-tinto Mines et usines.	Doche	Rendu à l'auteur
859		houillères. Montrambert la Berandière S^t Etienne R^{ie} la Mol^{re} et Firminy. Mines Ruverenert. S^t Lary. Rancié. Cours géol dans l'Ariège, Forges de l'Adour Mines d'Espagne.	Bordeaux	
860	R	Kladno. Pribram. Usines et Etablissements du Banat Oravieza Anina Resicza Mines de Donan Moravieza Schemnitz	Adenot	Rendu à l'auteur
861		Les mines de la Péronnière, S^t Chamond. Assailly. Vialas, Tamaris.) Kladno Przibram. Idria: les établissements du Banat, Schemnitz et Kremnitz	Malézieux	
862		Autriche Hongrie Pribram, Résicza, Moravieza Idria, Mines et usines. (Houillères de Bességes	Coulbeaux	
863		Houillères de Trelys. Rochebelle. Grand'Combe. Montramb^t Mines de Sain-bel, Privas, Firminy	Dhombres	

864		Mines de fer des environs de Bilbao mines et établissᵗˢ d'almaden, mine de plomb argentifère de l'Hercajo	Danloux du Mˡ.	
865	R	Mines de mercure d'almaden, Usine (plomb) à Peñarroya les houilles de Belmez, ~~Santa Elisa~~ (usine à plomb de) Carthagène les mines de Mazaron. Sorvenir // Excurᵒⁿ en Angleterre	Pinillos. Anastasesco.	rendu rendu à l'auteur.

1889-90. 4ᵐᵉ année.

866.	2 ...	Exposition de Berlin (89.) pour les accidents (mines usines et Ch. d. f.) Saxe. Hartz. Prusse Rhénane. Rᵘ p. l. Belgique Charbonᵍᵉ de Sacré Madame et Mariemont.	Bellom.	
867.		Autriche-Hongrie. Sondages Téplitz. Mines de Lignite Billin. Usine Witkowitz. Mines d'or et de cuivre de Nagi-Banya. Reciza. Salines de Roumanie	Brisse	
868.		Même voyage que le précédent.	Maison.	

3ᵐᵉ année.

869.	R	Mine de Ronchamps. Hᵗˢ Fˣ de Neuves Maisons Forges de Pompey, Saline de Varangéville, Dieulouard Pᵗ à Mousson, Jœuf. Mᵗ Sᵗ Martin Saulnes.	de Billy	Prêté à l'auteur pour 3 mois.
870.	R	Même voyage que le précédent.	Friedel	Remis à l'auteur
871.		Ronchamps Frouard Pompey, Neuve Maison Saline de Varangéville, Liverdun Longwy Mᵗ Sᵗ Martin Maubeuge Saulnes Chatillon-Commentry, Nord.	Marcassin	
872.		Même voyage que le précédent.	Vallois	

873		Mine de Fontane, La Grand-Combe Lanaris Les Malines, Bességes Molieres	Gascuel.	
874		Mines de Lens, Metallurgie St Isbergues, Denain Frith St Léger Mt St Martin Longwy.	Figonzo.	
875		Mines d'Anzin. Verrerie de Fresnes. Mines de Cuesmes Usine de Denain. Mines d'Aniche. Douchy. Lens. Lievin. Naux.	Soreau	
876	R	Nouvelle Montagne Angis. Bleyberg-es-Montzen Hemixen. Pompey, Seraing Longwy. Douchy. Mines Usines Bdes Fes et Acieries.	Doury	Reste d'achat
877		Mines de Houilles de Douchy, Notes sur la forge de Bourges Usines siderurgiques de Pompey, le Nord. Cockerill à Seraing.	Gtn de Bellefond	
878		Mines de Roche la Molière St Etienne. Terre Noire Forges et Acieries de la Marine. Commentry. St Jacques Fourchambault Usine de Guérigny	Jonchier	
879		Hts Fx de Saintignon. Saulne. Mt St Martin Maubeuge Hussigny Dudelange Jœuf. Cie à Maison Pompey / Reschitza Bancova Pzibram, Neuberg Gratz.	Borgella	
880			Auzépy	
881		Autriche Hongrie. Banat. Reciçsa, Steyerdorf. Witkowitz Karvin. Pzibram. Neuberg. Est de la France. Longwy Jœuf. Nancy. Pompey.	Lordier	
882		Forges de l'Adour Mines de Bilbao. Biscaye et Asturies Cordoue Huelva. Le Tarn et l'Aveyron Mines et Usines Forges de Decazeville.	Biard	

883		Hts Fx de Santignon Mines de Saulnes Aciéries de Mt St Martin. Maubeuge Dudelange Jœuf Homécourt Autriche Hongrie. Reschitza. Przibram Neuberg. Graz.	Lasvignes	
884		Bassin métallurgique de Longwy, Mines de Saulnes, Mont St Martin Micheville et Villerupt	Lahaye.	
885	R	Bassin houiller du Nord, Pas de Calais, Séjour à Anzin Lens. Vitry St Léger	Cassin	Rendu à l'auteur
886		Le Nord et le Pas de Calais. Ciments de Portland Aciéries d'Isbergues Mines de Bruay et de Noeux Mines de Béthune aciéries du Nord et de l'Est.	Duchanoy	
887		Mines de Lens et Aciéries d'Isbergues Pas de Calais Sucrerie de St Just (Oise) Aciérie d'Imphy (Nièvre.	de Morant.	rendu 22 Mars 1920
888	2 Sec.	Société des Houillères de Montrambert et la Béraudière Forges et aciéries de la Marine et des Chemins de fer St Chamond St Etienne. Roche la Mollière Firminy	Rognon.	
889	R 1re	Mines de Douchy à Lourches (Nord) Forges de Homécourt Mines de Sel à Varangéville. Longwy Hussigny Nouvelle et Vieille Montagne, Seraing, Bleyberg-ès-Montzen Hemixem	Georgiades	Rendu à l'auteur le 19 juin.
890		Saône et Loire. Le Creusot. Houillères hauts fourneaux Blanzy, houillères de St Etienne Blanzy. Firminy	Balotta	[illegible]
891		Belgique Liège Seraing. Luxembourg. Gd Duché Longwy hauts fourneaux et Aciéries.	Ortmans	
892		Voyage en Angleterre. Pays de Galles. Aciéries du Dowlais Usine d'Étamage de Landore. Cornouailles. Fondrie d'Étain de Redruth. Mécanique du minerai Paris. Usine à Gaz de Clichy.	Pérez.	

1890 – 91
~~1889 – 90~~

4e année

893		Amérique : Description des Centres miniers et établissements de Leadville, Aspen (Colorado) ; fonderie de Durango. Usines de Denver et Omaha.	de Billy	
894	R	Sardaigne et Italie : Mines d'argent du Sarrabus ; Exploitation des Société Malfidano, Monteponi, Nebida Malacalzetta, Montevecchio — mines de soufre de Sicile. Algérie : Mines d'Aïn-Ghebouli et usine de Messida ; mines de Mokta-el-Hadid, Beni-Saf.	Friedel	Remis pour insertion aux Annales des Mines à l'auteur
895		Fonderies de Pont-à-Mousson et Pompey ; établissements métallurgiques de la Hte Moselle — Salines de Varangéville — Houillères de Ronchamps. Usines de Clausthal, Altenau, Rammelsberg, Oker. Mines de Liévin, de Lens, d'Anzin — Aciéries de Denain — Usines de Maubeuge — Établissements Cockerill	Leproux	
896		Usines de Clausthal, Altenau, Lautenthal, Oker — Mines et usines de Stassfurt, Mansfeld, Freiberg, Mulde — Mines de la Gde Combe, de Rochebelle, de Molières — Mines de Campagnac, d'Aubin, de la Bolane, de Bourran ; Hauts-fourneaux et fonderies de Pont-à-Mousson	Weiss	
897		Établissements Cockerill — fonderie de Vennes — Cristallerie St Lambert — Usines d'Angleur, Corphalie, Valentin Cocq. Houillère de Ste Marguerite. Usines de Bleiberg, Stolberg, Diepenlinchen, Ruhrort — Houillère du Zollverein — Aciérie de Güttehoffnungshütte, de Longwy — Mines de fer d'Hussigny — Fonderie de Pont-à-Mousson	Waymel	
898		Ateliers du Chemin de fer du Nord à Hellemmes — Usines de la Cie Fives-Lille — Forges de Pompey — Salines de Varangéville — Usines de Pont-à-Mousson — Hauts-fourneaux de Longwy, d'Athus — Aciérie du Mont-St-Martin — Établissements Cockerill — Charbonnages du Hasard, de Mariemont, de Ghlin.	Allier	
899	R	Cristallerie de St Lambert — Établissements Cockerill — fonderie de Vennes — Usines à zinc de Corphalie, Valentin Cocq. Usine à plomb de Bleiberg — Charbonnages de Bonne-Fin, du Hasard, d'Hulos. Usine de Stolberg — Mines de Diepenlinchen, Bomberg. Aciérie de Güttehoffnungshütte — Aciérie de Longwy. Mines d'Hussigny — Fonderie de Pont-à-Mousson.	Pontonnier	Rendu à l'auteur 9 Juillet 1902.
900		Bassin houiller et mines de Ronchamp — Forges de Pompey — Fonderies de Pont-à-Mousson.	Weill (Théop.)	
901		Mines de Vicoigne, Anzin — Aciéries de Denain, d'Angleur — Charbonnages de Bonnefin — Salines d'Hallstadt — Mines de fer d'Eisenerz — Mines et cimenteries de Trifail — Usines de Sagor, d'Equilles.	d'Argil	
902		Usine d'Isbergues — Mines de Bully-Grenay. Observations sur le matériel du Chemin de fer à Ginal.	Ruppé	

903	R	Norvège : Mines de phosphate d'Oedegaarden-Bamble — Mines et usines de Sala — Mines de fer de Norberg — Usine de Domnarfvet — Mines et usines de Falum, d'Atvidaberg. Forges et fonderies de Pont-à-Mousson	Lévy	Rendu à l'auteur
904		Cristallerie de St Lambert — Etablissement Cockerill — Acierie d'Angleur — Fonderie de Vennes — Houillère Ste Marguerite — Usine Corphalie — Charbonnage du Hasard — Mine de Schmalgraf — Usine de Bleiberg — Acierie de Ruhrort — Fabrique de porcelaine d'Oberhausen. Suède : Mines d'Atvidaberg et du Nord Est — Usine de Motala — Chemins de fer Norvégiens — Chemins de fer de l'Etat de Suède. Avec 1 atlas gd in-f° sur les meubles des cartes	Ruelle	
905		Usines de Lysaker, de Grausos — Fonderie de Kongsberg en Suède. Belgique : Forges de Monceau s/ Sambre — Fonderie de La Louvière — Charbonnages de Mariemont, Dour — Etablissements Cockerill — Chemins de fer aériens — Fonderie de Vennes — Usine d'Ensival Chemins de fer de l'Etat belge.	Grosselin	
906		Norvège : Usines de Lysaker, de Grausos — Mines de fonderies de Kongsberg — Mines et usines de Wigsnoës — Téléphones de Bergen, de Stokolm — Mines et usines de Röros — Chemins de fer norvégiens à voie étroite.	Jobez	
907		Mines de Dourges — Usines Cockerill — Usine d'Angleur Mines d'asphalte de Pyrimont — Mines de Blanzy	Allemand	
908	R	Mines Sacré-Madame — Usines Marcinelle-Couillet Cockerill, Angleur, Herstal — Fonderie de Vennes — Charbonnages de Mariemont, de Bascoup. Usines de Lens, d'Anzin — Forges et hauts-fourneaux de Denain — Acierie de Valenciennes.	Jeuselier	Rendu à l'auteur
909		Mines de Dourges — Sucrerie d'Hénin-Liétard Usine Cockerill — Charbonnages de Marihaye de Horlon.	Bastide	
910		Mines de Noeux, de Marles — Usines d'Isbergues de Pompey — Salines de Varangéville — Fonderie et acierie de Pont à Mousson et de Mont-St Martin — Mines de fer de Maulaine et Herserange.	Benqué	
911		Mines de Roche-la-Molière, de la Gde Combe, des Bamaris Usine des Bamaris — Mines de Montrambert La Beraudière, Blanzy — Usine de Saint-Chamond.	Boudon	
912	R	Mines de Lens, Dourges — Ardoisières de Haybes-de-Fumay — Mines d'Aniche à Anzin — Usines Couillet — Fonderie de Vennes — Charbonnages de Sacré-Madame, Mariemont, Bascoup.	Tixier	Reçu les 3 cahiers et cartes [signature]

913	R	Mines de Lens, de Dourges, d'Anzin — Forges et hauts fourneaux de Denain — Usines Marcinelle, de Couillet — Charbonnages de Mons, la Matter, Sacré-Madame, Mariemont, Bascoup — Fonderie de St Espérance, de Vennes.	Charpentier	Rendu à l'auteur
914	R	Usines de Saint-Chamond, d'Assailly — Mines de la Péronnière.	Forquenot	Rendu à l'auteur le 4 juillet 1902
915 (1)		Usines et ateliers d'Oullins — Forges de Couzon à Rive de Gier.	Leroy-Dupré	
916	R	Ateliers de la Staatsbahn — Aciérie de Kladno — Mines de Pribram — Usines de Neuberg, Sonnenberg, Kufstein, Donawitz — Aciérie de la Südbahn — Mines de lignite de Köflach — Mines de Mercur d'Idria — Mines de Graissessac, de Campagnac.	Destival	Rendu à l'auteur
917		Ateliers du chemin de fer Autrichien — Aciérie de Kladno, etc. ... (comme ci-dessus) — Houillères de Beaubrun, St Etienne, Villeboeuf — Hauts-fourneaux, forges et aciéries de St Chamond — Fonderies de Givors.	Guerreau	
918		Ateliers d'Oullins — Forges et usines Couzon, Marrell et Brunon, à Rive de Gier — Mines de la Péronnière — Aciéries de St Etienne et Saint-Chamond.	Plichon	
919		Corse et Sardaigne: Mines d'antimoine de Méria, Mines de zinc de Malfidano. — Houillères de la Gde Combe, Bessèges et Molières	Carnot	
920		Distribution d'eau à Auxerre — Verreries de Rive de Gier — Usine Biétrix à St Etienne — Aciéries de St Chamond — Mines de la Béraudière. — Usines Toullet, Cockerill, d'Ougrée — Charbonnages Sacré Madame, de la Grande Machine à feu — Fonderies de La Louvière, de Vennes — Fabrique de caoutchouc	Bardier	
921		Houillères de Lens — Ateliers d'Hellemmes et de la Compie Fives-Lille.	Orfila	
922		Hauts fourneaux de Saintignon — Cristallerie de Baccarat — Salines de Varangéville — Soudière de la Madeleine. — Usine à porcelaine de Bordeaux — Mines de plomb argentifère de Pierrefitte, Bentaillou — Hauts fourneaux de Tarascon — Mines de Rancié	Lagarde	
923		Mines de Marles, de Dourges —	Banquart	
924		Charbonnages de Vandres, Horloz, Crier-Kaisin, Hasard, Marihaye — Usines d'Angleur, d'Engis, de Bleiberg	Mazeman	
925	R	Houillères de Horloz, du Hasard, Vandres, Marihaye, Crier-Kaisin — Usines de Seraing, Kock et Reiss, d'Engis, d'Angleur, de Bleiberg.	Maisonneuve	Rendu à l'auteur

— Étrangers —

926		Gisements argentifères du district de Sarrabus et d'Iglesias —	Bratiano	
(1) 915 bis		Mines de Bessèges, de Molières, de la Grand'Combe — Mines de zinc de Malines	Auzépy	Élève de 4e année 1888-89 — fait son Volontariat en 1889-90

927	R	Usines et établissements Cockerill, Angleur, Jilly Vennes, Moresnet, Bleiberg. Usine d'Essen – Hauts fourneaux de Duisbourg Mines de Rammelsberg – Usines d'Oker, de Clausthal. Mines de Houille de Friedericksgrübe et usine de Friedericks hütte – Mines de Charbon de Zabrze.	Alimanestiano	(retiré autorisation de M. l'Inspecteur)
928	R	Mines de Charbon de Bully-Grenay, d'Anzin – Aciéries Cockerill – Fonderie d'Angleur. Mines de Mercure d'Idria – Mines de Bosnie et de Serbie.	Mioutchkowitch	Rendu à l'auteur le 5 7bre 1901
929		Carrières de Quenast – Courses géologiques à Jette-St Pierre, à Mons et aux environs. Description d'un appareil portatif de sondage	de Aranjo	
930		Charbonnages de Mariemont, Bascoup, de Marchaye, du Hasard – Établissements Couillet et de la Vieille Montagne. Mines de Liévin. Cockerill.	Hassinopoulos	

1891 **4ème année**

Élèves Ingénieurs H. C

931	Ces deux journaux de voyage [illegible]	Russie: Chin de fer Nicolas – Aciéries et usine à gaz de Moscou – Mines et usines du district de Bogslovsk Usine à cuivre de Nijni-Taguil – Compie d'industrie houillère du Sud de la Russie – Usine de mercure de Nikitowka – Mines diverses du Caucase.	Leproux	
932		Russie: Usine à canons de Perm – Mines de Bérézovsk – District de Miask – Usine de Zlatooustiene – Chemin de fer de Grâtzi à Tsaritsyn – Distillerie de Naphte – Mine de cuivre de Kedabeck – Richesse minérale du Turkestan – Usine de Batoum	Weiss	

3ème année

933	R	Mines d'Anzin, de Lens, Liévin – Usine de Tilleur St Léger, de Loos – Charbonnages de Mariemont Usine à cuivre d'Hémixem – Hauts fourneaux d'Ougrée – Usine d'Angleur. Aciéries et hauts-fourneaux de Longwy, Pont-à-Mousson, Varangéville, Pompey, Rouchamp.	Liénard	rendu à l'auteur 20 juillet 1919
934		Houillère de Ronchamp – Hts fourneaux de Neuves Maisons, de Pont à Mousson; Aciéries de Longwy – Mines d'Anzin de Moresnet; Aciéries de Denain; Tilleur St Léger – Bohême-Hongrie: Mines de Pribram, de Reçiza; Mines de Kladno.	Herscher	

1891

935		Autriche-Hongrie : Mines de Kladno ; usine de Rézika — France : Campagnac ; La Balance ; mines de Bourran, de la Baume — Montrambert. Houillères de Carmaux, de Ronchamp — Hauts-fourneaux de Neuves-Maisons, de Pont-à-Mousson ; aciéries de Mont St Martin.	Verlant	
936		France : Houillères de Ronchamp ; Hts fourneaux de Neuves Maisons, de Pont-à-Mousson — Aciéries de Longwy — Mines de Blanzy et de Montrambert, de la Béraudière — Aciéries de St Chamond — Autriche-Hongrie : Usines de Kladno — Mines et usines de Przibram. Aciéries de Witkowitz — Usines de Résicza	de Verdière	
937		Étude sur les phosphates de chaux de la Somme, du Pas de Calais, de la Seine-Infre ; Société d'éclairage et de force par l'Electricité — Cie Parisienne du gaz ; Charbonnages du Hazard — Mines de Lens ; Mariemont, Cockerill. Westphalie : Mines de Morestnet, Bleiberg Stolberg ; Ateliers Humboldt à Kalk — Mines Grube Wain Phenix — Prosper ; Bonifacius, Hénigen	Masse	
938		France : Anzin ; Vrith St Léger — Forges de Denain — mines de Lens et Liévin ; Charbonnages de Bascoup — Usines de produits chimiques Kuhlmann. Autriche-Hongrie : Usines de Witkowitz, de la Prager-Eisen Industrie ; Dombrava ; Przibram ; Reschitza ; Pétrole de Campina — Salines de Doftana.	Lyonnet	
939	R	Installation agricole des Bézards. 1ère partie : Nord de la France. 2e partie : Espagne. La 2e partie a été rendue à l'auteur par ordre de Mr l'Inspecteur	d'Eichthal (malade)	rendu
940		France : Anzin ; Vrith St Léger ; Denain ; Lens ; Liévin — Kuhlmann ; Mariemont et Bascoup. Autriche : Chemins de fer de l'État ; Usine de Rézika ; Anina ; Witkowitz ; Houillères de Ezeletz et Dombrowna ; Kladno ; Przibram ; Schwechat, Neuberg, Donawitz, Vordernberg ; Aciéries de Graz.	David (Maurice	
941	R	France : Usines du Creusot — Enseignement secondaire professionnel et moral au Creusot, à Montchanin, à Decize, Marenay — Institution de secours et de prévoyance. Autriche : Bassin houiller d'Ostrau-Karwin — Mines de Polnisch-Ostrau ; Usines de Witkowitz. Usines de la Prager-Eisen-Industrie à Kladno. Hauts-fourneaux de Donawitz.	Vernes	Remis mon journal de voyage 18/12/99 L. Vernes
942		Moravie : Usine à fer de Witkowitz ; usines de Kladno. Staats-Eisenbahn Gesellschaft — Société des Alpines : Neuberg, Seegraben, Donawitz, Vordernberg, Hieflau. Usine à zinc de Cilly ; Aciéries de Bruck.	Chevrillon	
943		France : Houillères de Lens et Dourges — Mines d'Aniche. Société de Denain-Anzin. Autriche, Pologne russe : Usines de Kladno — Mines de Dombrowa, Czeladz — Usines de Witkowitz — Mines de Buschtiehrad — Aciéries de la Südbahn-Gesellschaft, à Graz.	David (Marcel	non trouvé 5/12/20
944		France : Forges de Saint-Chamond et de l'Adour. Espagne : Mines et usines d'Almaden, de Rio-Tinto. District de Linarès. Mines de Belmez-y-Espiel, de Peñarroya, de l'Horcajo, de Sommorostro. Usines de los Altos-Hornos, de Felguera, d'Aniago. Mines de Sarsa.	Beau	

		1891		
945		France : Usines de Grith S^t Léger, Marcinelle, Couillet Lemiyen-Angleur, Cockerill — Mines d'Anzin, Lens Liévin — Mines et fonderies de la Vieille Montagne. Charbonnages de Mariemont et Bascoup. Ateliers de Construction de Fives-Lille. Usines de Eils, Valentin Coq, Engis.	de Lignac	
946	R	Bassin de Liège : Charbonnages de Horloz, de Marihaye, de la Haye, du Hazard, Mariemont, Sacré-Madame. Hauts fourneaux et aciéries de Seraing — Usine à zinc d'Angleur Verrerie de Marchiennes ; Phosphates de Malogne ; Mines de Lens.	Boiry	rendu à l'auteur 8 fév 1900
947		Aciéries d'Isbergues — fabrique de tuyaux de la Société Escaut-Meuse. Forges et aciéries du Nord et de l'Est, de Denain d'Anzin. Établissements de la Vieille Montagne — usines de Grivegnée, d'Angleur, de la Nouvelle Montagne. Charbonnages de Horloz, de Bois d'Avroy, de Sacré-Madame. Mines de Lens — Compagnie générale des conduites d'eau de Vennes-Liège.	Dumont	
948	R	Espagne : District de Linarès — Mines Coto Lahy — S^ta Miguel Bassin houiller de Belmez : Mines de Rio-Tinto, de Cartagena de S^t Horcajo, d'Almaden — Bassin houiller de Langreo d'Aviao ; Mines de Falguera ; de Mières — Mines de Sommo-Rostro — Usines d'Altos-Hornos.	Pillon	Rendu à l'auteur le 29 Janv. 1903
949		Autriche-Hongrie : Bassin d'Ostrau-Karwin : Exploitation Polnish-Ostrau ; Usine de Witkowitz ; Hauts-fourneaux de Kladno et fabrique de câbles ; Usines de Bruck, Neuberg : Aciéries de Donawitz — Mines d'Eisenerz ; Hauts fourneaux d'Hieflau ; Mines de Seegraben ; Usine à zinc de Cilly.	Vuigner	×
950		Aciéries et forges du Nord et de l'Est : Denain, Anzin Mines de Lens et Douvrin ; Aniche ; Établissements Cambier à Morlanwelz ;	Bloch	Non trouvé 25/12/20
951		Espagne : Arsenal de Barcelone ; Éclairage électrique de la ville d'Elche ; Mines de la Sierra de Carthagène, de la province d'Almeria, de Berdis, de Rio-Tinto ; Mines de soufre de Buen-Viento-Lorca ; Mines de pyrites d'Aguas-Teñidas ; Mines de cuivre d'Alosno. Houillères de Belmez — Usine de Peñarroya, de La Cortilla, de Altos-Hornos.	Gréa	
952		France : Station d'Électricité de Villefranche s. Saône ; Installation hydraulique de Bellegarde (Ain) ; Mines de Commentry. Forges et aciéries de Denain ; Anzin, Lens Espagne : Usines de Vera ; Mines de Bilbao, de Porto-Blanco, d'Almaden.	Peffau	
953		Espagne : Mines de Coto-La-Luz, San Miguel Rio-Tinto, Castuera, Almaden. Houillères de Belmez-y-Espiel — Mines de S^t Horcajo, d'Aller-le-Hoyo et de Sommorostro — Houillères de Lamon, Sama, Tras-del-Conte, Maria Louisa, Avilles ; Aciérie d'Altos-Hornos — Chantiers de la Marine	Bru	
954		France : Usines de Eaismes, de Grith S^t Léger ; Mines d'Anzin, de Commentry ; Hauts-fourneaux et aciéries de Denain-Anzin, d'Isbergues Norwège : Mines de Vigsnaes (Norwège) Usines de Bofors (Suède)	Michel	

955		<u>France</u>: fabrique d'oxygène à Passy; fabrique d'allumettes chimiques de Pantin; Stérilisation indelle et épuration des eaux; Mines de Lens — Étude pratique sur la production indelle de l'éclairage électrique. Rapport sur l'industrie de Paris. Rapport sur l'industrie du Piémont et de la Ligurie	Ackermann	
956	R	Houillères de Ronchamp; Hts fourneaux de Jarville; Usine de Neuves-maisons; forges de Pompey, mines de Ludres. — Aciéries de Longwy — Salines de Varangéville — Usine de Mutterhauser.	Weill (Léopold)	Rendu à l'auteur le 27 avril 1901
957	R	<u>Alsace Lorraine — Prusse Rhénane</u> Houillère de Pte Rosselle ou Stiring — Hts fourneaux de Rombach; Usine de Rothe-Erde — Charbonnages de Schalkhe, de Zollverein; Usines d'Oberhausen, de Borbeck, de Ruhrort, de Sclessin; Aciéries de Longwy	Escalle 2/4 97	Prêté le 12 mai 1896 jusqu'au 15 juin 1896 ~~prêté jusqu'au 17 avril 18..~~
958		<u>Belgique et Nord</u>: Usines de la Vieille-Montagne, Cockerill; Charbonnages de Mariemont, La Haye, Gosson-Lagasse; Usines de St Chamond — Aciéries et forges d'Unieux — Bassin houiller de la Loire	Crotte	
959	—	Mines de Dourges et de Lens avec des planches à l'armoire 52	Huré	
960		Charbonnages de Haine-St Pierre, La Louvière; Ateliers du Chemin de fer belges de St Martin; Établissements Cockerill; Usine d'Angleur; Charbonnages de Gosson-Lagasse; Forges et aciéries de St Chamond.	Seydel	
961	R	Usine d'Angleur; Tôleries de Sesperoux à Longdoz; Charbonnages du Horloz — Ateliers de Construction de Seraing; Fonderie de tuyaux de Vennes; Aciéries de Rothe-Erde; Usines d'Oberhausen, Borbeck; Aciéries du Phénix. Mines d'Anzin; Aciéries de Longwy.	Orsel	Rendu à l'auteur 26/1/1901
962		<u>Espagne</u>: Mines de Bilbao; Usines de Viscaya d'Altos-Hornos; Mines et usines d'Almaden; Mines d'Aguas-Teñidas, d'Aguilas; Houillères de Rochebelle, de Commentry.	Mircea	
963		Charbonnages de Mariemont et Bascoup — du Hasard, de Marihaye, du Horloz.	Michailowsky	

Année 1892

964	Bassin du Pas de Calais: Lens, Anzin; Belgique: Mariemont, Bascoup, la Vieille montagne; Allemagne et Autriche Hongrie: Bassin de la Ruhr, bassin du Kladno.	Barrat	Élèves Ingénieurs
965	Nord de la France: Mines de Liévin, de Lens, de Dourges, Marles Isbergues. Bassin de la Ruhr: charbonnages de Sarrebrück; salines de Varangéville.	Bailly	
966	St Chamont, Blanzy, le Creusot, Firminy, aciéries de Longwy, forges de Pompey. Ateliers et locomotives de P.L.M. Paris.	Rivet	
967	Mine de sel et raffinerie de Varangéville; Neuves Maisons. Pompey; Pont-à-Mousson, Stolberg, Rothe-Erde, Bleyberg-ès-Montzen charbonnages de Horloz; Usine à zinc de Prayon	Desmarres	
968	Mines et usines de Roros, Kongsberg, Falun, Ammeberg Grängesberg Munkfors, Persberg Sandviken, Dannemora Osterby	Merlet	
969 R	Forges et aciéries de Denain et Anzin; Mines de Courrières Cristallerie St Lambert; Usine d'Angleur, d'Ougrée Valentin Cocq Cockerill.	Laporte	Reçu mon journal de voyage le 20 Juin 1904 F. Laporte
970	Charbonnages du Hasard; Usines d'Angleur de Valentin Cocq de Flostoy, d'Engis de Bleyberg; Mines de Marles de Lens de Dourges de Montceau.	Vanvestre	
971	Mines d'Anzin, de la Grand-Combe, forges de Decazeville; Usine à zinc de Viviez; Mines de Campagnac; Usines de la Vieille Montagne Hauts fourneaux d'Ougrée; charbonnages du Hasard et d'Agrappe	Méchin	
972	Mines de Marles, Isbergues, Aniche, Anzin forges et aciéries du Nord et de l'Est. Belgique Usine à zinc de Flône, d'Ougrée aciéries d'Angleur	Régnault	
973	Mines et Usines de Neuves-Maisons, Champigneulles, Pompey, de Longwy, de Rodange, de Liège; Charbonnages du Hasard de Marihaye, Mariemont Bascoup	Caupredon	
974	France. Mines de Lens et Anzin, forges et aciéries de Lens, Denain et de l'Est. Belgique. Société Cockerill, usines d'Angleur d'Engis de Bleyberg, usines de Mariemont. Angleterre Docks et usines de Cardiff, mines de Ferndale usines de Swansea de Cower	Vée	

975		Espagne - Mines de Rio-Tinto - France Etude géologique sur les pays d'Auvergne, Transmission par l'électricité du travail à distance d'après les renseig.ts recueillis dans le Tarn, l'Aveyron, la Hte Garonne	Cormier	
976		France. Aciéries et forges de Firminy - Usine de St Chamond Fours à coke de Méons. Pologne Russe - Forges et aciéries de Huta Bankowa - Usines à zinc de Dombrowa	Glachant	1er cahier Mr Lodin 16/3 - 1[illegible] 2e cahier le 22/3 9[illegible]
977		Usine à zinc d'Angleur et de la Nelle Montagne charbonnages de Marihaye et d'Ougrée Usine à zinc de Bleyberg. Aciéries d'Isbergues Charbonnages de Mariemont et Bascoup.	Dutour	
978		Aciérie d'Imphy forges d'Allevard, de Gueugnon et de St Chamond: Usine d'Equilles Mines de Blanzy: appareils d'épuisement des nouvelles formes de Kadoub au Hâvre.	Grenier	
979 R			Degrand	Reçu un pareil 8 août 1900 [signature]
980			Lévin	
981		Mines de l'Escarpelle et d'Anzin: Société de Mariemont et de Bascoup - Charbonnages de Kolscheid, usine de Humbold: Aciéries de Denain et de Rothe-Erde	Le Blant	
982		Mines de Blanzy:	Pasquet	
983		Usines de Seraing, d'Angleur de la Vieille et de la Nouvelle Montagne de Bleyberg - Mines du Horloz - Port d'Anvers - Charbonnages de Mariemont et de Bascoup - Ateliers de la Cie de l'Est.	Lemonnier	
984		Houillères de Bruay; aciéries d'Isbergues: société du ciment à Boulogne s/mer Charbonnages de la Haye de Mariemont & Bascoup Mines de la Vieille Montagne	Tollache	

985	R	Mines d'Anzin et de Lens: forges et aciéries de Bleuse-Borne, Trith St Léger et Denain: Usine à zinc d'Angleur, de Valentin Cocq - Charbonnages de Gosson Lagasse - Établissements Cockerill - Usine de Bleyberg Fabrique d'armes d'Herstal -	de Mérona	X. de Mérona Reçu mon journal de voyage N° 985. Soit 4 Cahiers -
986		Usines à briquettes de St Waast - Aciéries de Denain Rothe Erde - Mines de l'Escarpelle, d'Anzin de Mariemont de Volskeidt - Mines de Bonsfamm du Harz: Société de construction Humboldt	Lagneau	
987		Usine à zinc de Cilly - Ateliers de Montage de Gratz: Usines de Donawitz - Mines de l'Erzberg - Mines de Blanzy.	Chapuy	
988		Salines de Varangéville - Usines de Neuves-Maisons de Pompey: forges de Champigneulles - fonderie de Pont-à-Mousson - Usine à zinc de Holberg de Bleyberg - Mines de Diepenlinchen - Charbonnages du Horloz	Laverne	
989		Bassin houiller du couchant de Mons - Forges et aciéries de Denain, d'Anzin - Tramways électriques de Bruxelles.	Hottzer	
990		Mines d'Anzin - Usine à zinc de la Vieille Montagne à Angleur - Mines d'Esneux - Aciéries de Donawitz, de Graz - Mines de mercure d'Idria	Merlin	
991		Hauts fourneaux et fonderie de Pont-à-Mousson, de Mont-St-Martin - Usine élévatoire de Genève - Mines d'Aniche	Jokowsky	
992		Ateliers de Fives Lille - Mines d'Aniche de Mariemont de Bascoup - Charbonnages de Marihaye d'Ougrée - Fabrique d'armes de Liège Établissements Cockerill.	Doret	Étrangers
993		Mines de l'Escarpelle de Roche Molière Ateliers de la Cie de l'Est à Epernay Éclairage électrique des Charbonnages de Sacré Madame	Fiditi	

année 1893.

994		Ateliers de Fives Lille – Aciéries d'Isbergue – Mines de Lens et de Sieviers – Forges et aciéries de Denain Anzin – Charbonnages belges. Usine de la Vieille Montagne – Cristallerie Kambert Usine de Stolberg – Mines d'Allevard et de la Mure	Délu	
995	R	Mines de Blanzy – Sucrerie du Pas de Calais – Belgique fabrique de ciment à niel: usine à zinc de Boom d'Angleur de Tilff	Didier	Rendu à l'auteur
996		Mines de Lens: Charbonnages de Mariemont et Bascoup – La Louvière. Usine de la Providence	Dusaugey	
997		Belgique – Charbonnages de la Haye. Cockerill atelier Cockerill – Aciéries d'Angleur usine d'Ougrée usine de la Vieille Montagne – Cristallerie du Val St Lambert – Les Ardennes Le Nord	Marais (du	
998		Mines de Douchy Bruay: Usines Boutiny; Usines de Vivier au Court et de Nouzon: aciéries de Longwy – fonderie de Pont-à-Mousson: Aperçu géologique du cirque de Kuthiers (Dauphiné)	Berthon non trouvé – [illegible] le 7 fév 1920	les cahiers 1.2.4 rendu cahier
999		Fonderies de l'Aisne des Ardennes ardoisières de Fumay – Aciéries de Lens Isbergue Crith St Léger Belgique – Usines de la Vieille montagne Angleterre – Manchester – Glascow –	Audemar	
1000	R	Forges d'Eurville: aciéries de Longwy – mines et usines d'Allevard – Mines de Laure – St Bel Romanche – Houillères de Ronchamp et Viviers (Ardèche	Grenier	17 déc. 19
1		Meurthe et Moselle: Belgique usine Cockerill – Le Horloz – Prusse Rhénane Burbach Aciéries de St Ingbert – Charbonnages Bonifacon	Kapférer	
2	R	Mines de Dourges	Lazerges	Rendu à l'auteur pour quelque temps
3	R	Aciéries de Jœuf et de Longwy. Usine de Stayring – Wendel – atelier de construction de Cannstadt Esslingen Winterthour Chemin de fer du Stanshorn de Lauterbrunnen Mt Salève	Liégeois	Rendu à l'auteur le 5/3 1901

4			Pignet	
5	R	Belgique – La Haye Mariemont et Bascoup Usines Cockerill – Ateliers de construction mécaniques à Viny	Blum	Rendu le 24 7bre 1900
6		Mines de Douchy, Bruay – Usines des Ardennes, ardoisières de Fumay – aciéries de Longwy – Fonderie de Pont-à-Mousson Aciérie d'Ougrée	Labro	
7		Houillères de Ronchamp – Usines Cockerill La Louvière Mines d'Anzin – Usines de la vieille et de la nouvelle Montagne; aciéries de Sclessing –	Boyer-Guillon	
8		Jarville Pompey – Pont à Mousson – Usines Cockerill Charbonnages de Bonifacion Mines de Douchy –	David	
9	R	Aciérie d'Isbergues: Éclairage électrique à Genève Ch. de fer du Salève: Usines de Sclessin et d'Ougleur Charbonnages du bois d'Avray: Usines d'Engis de Denain-Anzin – Mines de Dourges. Usine à gaz au Landy	Bidet	Bidet
10		~~Houillères~~ de St Étienne Blanzy Liévin Marles: Usines de St Chamond Firminy	Bénin	
11	R	Charbonnages de la Haye – Usine de la Vieille Montagne – Usines Cockerill; Charbonnages de Marihaye: Mines de Bruay	Lachaume	rendu à l'auteur
12		Mines de Blanzy – Usines et aciéries de Firminy et d'Assailly	Lafouge	
13	R	Fonderie de Pont à Mousson – Houillères de petite Rosselle Mines et aciéries de Nre Dme Martin: aciéries de Sclessin d'Ougleur: Usines d'Ougrée, d'Ougleur Bassin de Charleroi	Vétillart	rendu à l'aut

14	R	Mines de Marles : Etude sur les [illegible] de triage de Belgique.	Zychon	Prêté à l'auteur jusqu'au 10 Juillet 1895
15	R	Aciéries de Longwy : Usine de Mettenquie Bassin de la Loire : La Ferronnière : Usines d'Assailly de Firminy.	Manhès	Rendu à l'auteur 16/8 1900
16		Autriche-Hongrie : Usines de Schwechat et de Wittkowitz : ateliers de Floridsdorf et de Simmering. Pétroles de Galicie	Nazarkiewicz	
17	R	Mines de Blanzy : usine d'Isbergues fonderie Piat à Soissons	Grierson	Rendu à l'Elève avec l'autorisation de Mr l'Inspecteur de l'Ecole
18	R	Mines de Bruay, Bethune aciéries d'Isbergues.	Eiving (Cu	Rendu à l'auteur
19		Funiculaire de Luchon : Aciéries de Longwy Charbonnages de Marihaye : aciéries de Sclessin Charbonnages de la Haye et de la Louvière	Noguès	
20		Usines Cockerill - Mines de Lens	Martinengo	
		— Elèves Ingénieurs H. C. —		
21			Barrat	
22			Bailly	
23		Fonderie de Vennes - usine Cockerill ; Charbonnages de la Haye, du Horloz, Gosson-Lagasse - Aciéries d'Angleur.	Rivet	

Année 1894

24	R	Mines de Blanzy, Usines de Pompey, Frouard, Jarville, Aciéries de Longwy. H[ts] fourneaux de Esch, Hayange mines de Bouxwiller aux Dames. Minerai de plomb et de zinc de la vallée de la Lahn; Houillères de la Sarre; Mines et usines du Harz.	Jouguet.	Prêté à l'auteur autorisation de M. Carnot le 23/4 1901
25		Usines de Lorraine et du Luxembourg: Mines et usines de la vallée de la Lahn du Harz: Mines de pyrite de fer de St Bel - Mines de Blanzy.	Cuvelette.	
26		Houillères et aciéries de St Etienne: Aciéries de Firminy, St Chamond Assailly. le Creusot, Fonderie de Brousseval: Mines et usines d'Autriche-Hongrie, Bassin de Kladno: , Mine de Przibram.	Champy.	
27	R	Houillères de Ronchamps; La Grand Combe, mines de Bormettes, mines de Lens et de Dourges, de Courrières.	Chatenet.	Rendu à l'auteur le 5/3 1901
28		Houillères de Ronchamps; mines de Bormettes Houillères de la Grand-Combe; mines de Lens de Drocourt, Dourges - Angleterre. Laboratoire d'essai de machines à vapeur à Londres.	Chartaux.	
29		Mines de Lens, Dourges; Charbonnages de la Haye, Marihaye en Belgique. Mines d'Angleur, Ougree, Herstal, Moresnet Traduction allemande de la réglementation du travail. Fabrique de ciment à Voreppe et Install[on] électrique	Jullien.	
30		Anzin. Usines de Denain ~~Anzin~~. Mines de Lens, Dourges, Drocourt, Mines de Bormettes	Guerre	non rendu
31		Houillères de la Machine. District minier de Linarès, Mines de plomb de Coto-la-Luz; Mines de pyrite de Los. Confesionarios.	Gouin	
32		Mines d'Anzin; Decazeville, Viviez Pontgibaud Crelys, Bessèges, les Lamaris, les Bormettes. Établ[ts] Cockerill et de la V[lle] Montagne. Charbonnages de Belgique.	Bartareux	

33		Mines d'Anzin, Ateliers de Constᵒⁿˢ Quillacq. <u>Belgique</u> – Charbonnages des produits de Flénu-Mariemont Usines d'Angleur, Cockerill. Mine de Moresnet, <u>Allemagne</u>. Usines de Stolberg; mine de Diepenlinchen Charbonnages de Gneisenau, Dalbuch; Mines et usines de Clausthal Lautenthal, Rammelsberg.	Johnston
34		Expᵒⁿ de Lyon: Acieries et Houillères de Sᵗ Etienne, Anzin, Mariemont Bascoup. Cockerill à Seraing, Moresnet, Stolberg, Diepenlinchen Bensberg, Dusseldorf, Dortmund, Clausthal Altenau, Chemnitz	Sarazin.
35		Turville, Darangeville, Mᵗ Sᵗ Martin, Longwy Ronchamps, Romanèche, Sᵗ Bel, Lamure Allevard, le Efail.	Pignel
36		Bassin houiller de Cardiff – Acieries de Dowlais, Swansea. Mines à zinc et à cuivre de Port Tennant Usines à plomb et à cuivre de Llanelly; Mines de Dourges, Anzin. Etablᵗˢ de la Vieille Montagne	Collette
37		Mines de Lens, Anzin; ateliers de Constᵒⁿ de Fives-Lille. <u>Belgique</u>. Phosphates de Mologne Usines d'Angleur, Seraing. Corphalie, Sclessin Herstal. Usine à zinc de Stolberg.	de Soras.
à 38		Mines de Lens, de Bruay: Usines d'Isberg, Micheville-Denain. <u>Belgique</u> – Charbonnages du Horloz, Marihaye Seraing, Gosson Lagasse: Mine d'Ougrée, Angleur. Seraing, Herstal	Charvériat
39		Mines et usines de Pontpean. Propriétés et usines de la Vieille Montagne Acieries de Dowlais. Houillères de la Cⁱᵉ Usines de Blaenavon et des environs de Swansea. Métropolitain électrique de Londres.	Roland Gosselin.

40		Expon d'Anvers, Principales mines et usines du Yorkshire, Centre industriel de Middlesborough et de Manchester, Swansea Mines de plomb du South-Wales. Usines de Dowlais: Swindon, Londres.	Callens.	
41		Houillères de St Etienne; mines de Noeux, de Roche la Molière.	Fernandez	
42		Mines d'Anzin de Lens et Douvrin; Charbonnages de Bois-du-Luc. Phosphates de Malogne. Usines Cockerill. Sclessin, Angleur, Moresnet, Mines de Stolberg.	de Grimoüard	
43	R	Hts fourneaux et fonderies de Pont à Mousson. Aciéries de Longwy. Mines de Bessèges, de Trélys. Forges de Tamaris. Bassins de Fuveau. Mines des Bormettes. 2 cahiers supplémentaires pour l'utilisation des forces motrices du Rhône à Genève	Andry-Bourgeois	rendu à l'auteur
44		Charbonnages de Marihaye Mines de Somorostra.	Marié	
45		Carmaux, forges de l'Adour; Chemins de fer du Midi. Norwège. Mines et usines de Reugerick et de Kongsberg.	Boigeol	
46	R	Mines des Bormettes. La Gde Combe les Tamaris Etablts Cockerill: aciéries d'Angleur; Charbonnages de Marihaye	Favatier	Rendu à l'auteur le 5 9bre 1903.
47	R	Mines de Noeux: Houillères de St Etienne, Roche la Molière et Firminy; mines de pyrites de St Bel. Italie. Mines de pyrites de Brosso.	Bovio	Rendu à l'auteur le 9/3/1901
48		Usines de Stolberg; Aciéries de Rothe-Erde Charbonnages de la Haye, de Marihaye: Hts fourneaux d'Ougrée; Aciéries de Seraing, de Sclessin, d'Angleur.	Dausse	

49		Mines de noeux, marles, Lens et Douvrin Drocourt. Mines de fer du Luxembourg.	Chacornac	
50			Poirier.	
51	R	Tuileries de Roumarière. Société des H^ts fourneaux de Bilbao. Gisements petrolifères de Pechelbronn	Cartier	Remis à l'auteur le 12 février 1898 autorisation de M. l'Inspecteur
52		Usine à zinc d'Angleur de Prayon, Charbonnages du Hasard, mines de Saymoreau forges d'Ivry fabrication de l'acier Robert.	Roy	
53		Mines des Bormettes. Mines d'antimoine de Corte. Mines de l'Ile d'Elbe. Mines de cuivre de Toscane. Mines de Carmaux Decazeville. Cransac, Le Bourquet d'ore	Pellegrin	
54			Yves	
55	R	Charbonnages de mariemont et Bascoup Exp^on d'Anvers, Mines de Pechelbronn et de Lobsann	Hermitte	Le 8 Juin 1895 Remis à l'aut avec l'autorisation de M^r le Directeur de l'École des Mines
56	/	Usines du Creusot. Exp^on de Lyon. et d'Anvers. mines d'Anzin, moresnet-Stolberg. voyage en Hongrie et Roumanie	Païano	
57		Usine Wagher et Richmond à Aubervilliers-Anzin-Denain Voyage au Caucase. Prod^on du pétrole à Bakou. Mines de Charbon d'Heraclée	Armas	Etrangers
58		Mines et usines de Bessèges, des Bormettes, Almaden	Guerrero	
59		Exp^on de Lyon, usines mayer et C^ie à Willebroeck Voyage en Angleterre. Mines de Pechelbronn et Lobsann	de Vulitch	
60		Charbonnages de mariemont et Bascoup. Ch. de fer funiculaire en Suisse. aciéries de Flessin de Seraing. Etabl^ts de la vieille montagne	Hirsch-Kohen	
61		Mines de Dourges	Chermont	

Année 1895

62	R Jouguet	Suisse, Tyrol et Hongrie - et en Grèce		prêté à l'auteur autorisation de M. Parent 23/4/1901
63	Cuvelette	Suisse, Autriche Hongrie (Bohême et Saxe)		
64	Champy			
65	R Lebrun	Mines de Lens, Dourges, Liévin; Usines de l'Est Autriche Hongrie, Cille, Idria, Marburg Gratz Donawitz, Neuberg. Mines de Pribram Battin houilles Kladno		Rendu à l'auteur
66	Caltaux	Mines de Lens, Bruay, Dourges, Marles. Ardoisières de Fumay, Haybes: Acieries de Denain Anzin Voyage en Autriche Hongrie		
67	Chipart	Mines et usines d'Anzin - Des Bormettes. Malines Mines de Bessèges Voyage en Autriche Hongrie, en Suède.		
68	Ravier	Houillère de Lens, Liévin Anzin Rochebelle - Salle et Montalet. Mines des Bormettes des Malines. Anzin-Bessèges. Mons. Voyage en Suède		
69	Marillier	Mines de Douchy Anzin Dourges. Lens Blanzy Montchanin Epinac Usines de Denain-Anzin, Allevard Bessèges Verrerie de Blanzy - Etude géologique aux environs de Marseille		
70	Chambure (de	Mines d'Anzin. de Blanzy St Etienne Montrambert Usines de Denain du Nord et de l'Est (Crith St Léger.) Longwy du Creusot. Courses géol. dans le Boulonnais la Meuse le Velay		
71	Waton	Mines de Lens Anzin Aniche St Etienne Montrambert Roche la Molière. Mines de Longwy Rehon Esch Travaux Biétrix Marell Froges Allevard.		
72	R Eostivint	Mines de Douchy, Anzin, Dourges, Lens. Usines de Denain-Anzin, Crith St Léger du Creusot Verrerie de Blanzy.		Rendu 28 oct. 1919
73	R Douchy	Mines de Dourges, Blanzy-Montchanin, Epinac Usines de Denain-Anzin le Creusot - usine à zinc Malfidano Verrerie de Hénin Liétard de Blanzy		Rendu à l'auteur le 15 avril 1901

74	Després	Excursions géologiques dans les Ardennes Mines et usines d'Anzin et du Creusot Houillères de Marles, Montchanin Montceau les mines.	
75	Viguot	Mines de Lens, Dourges St Étienne Bruay Anzin Usines du Creusot, Fourchambault Denain-Anzin Le Poirier, Hautmont, voyage dans les provinces Rhénanes.	
76	Henry	Mines de Lens, Anzin, Salles de gagnières Produits-Fleiu. Forges et aciéries du Nord et de l'Est à Valenciennes à Jarville. Mine de Ludres	
77	Bricard	Mines de Lens, Dourges, La Grand'Combe Rochebelle Bessèges Blanzy Usines Cockerill Sclessing. vieille montagne Commentry Montluçon Bessèges.	
78	Réache	Mines de Douchy, Lens, Dourges, Provinces rhénanes, Mines d'Altstaden de Sellbeck houillère de Concordia. Usines du Phenix de Gutehoffnungshütte-	
79	R Grenet	Mines de Lens, Dourges Ronchamp, Val de fer- Coulmy Usines Cockerill; Aciérie d'Angleur Pompey Usine à zinc de la nouvelle montagne.	Rendu à l'auteur le 12 Xbre 1902
80	R Daydé	Usines de Denain-Anzin de Valenciennes de Louvroil (Belgique) Cockerill, Dudelange, Hayange, Pont-à-Mousson, Charbonnages de Fleine Produits, d'Arsimont Marchienne	Rendu à l'auteur le 25 ... 190
81	Breton	Mines de Lens, Dourges, Drocourt, Ronchamp, mine de fer d'Hussigny. Usines de Denain Anzin Mont-St-Martin Vireux	
82	Bouquerel	Mines d'Anzin, Ronchamp.	
83	Warnod	Sociétés métallurgiques du Nord et de l'Est de Champigneulles et Neuves maisons, Usines de Denain Anzin aciéries de Pompey Houillère de Ronchamp, Laminoirs et tréfileries de Valdoie Tôlerie de Bourguignons; fonderie de Plancher les mines Machinerie d'une filature de coton. Pétrole de Pechelbronn	
84	Saglio	Mines de Lens, aciéries de Mt St-Martin, de Longwy Hts fourneaux de Dudelange. Dommeldange Usine à gaz de Lyon.	
85	Marmottan	Mines de Bruay. Cottard, Gotton Lagalle, Arsimont Bassin de la Ruhr, usine à zinc de Liegen Usine de Mohon, Hts fourneaux de Esch, Rumelange Rodange	
86	France (de	Mines d'Anzin. Blanzy Montrambert St Étienne usines de Denain de Crills St Léger, du Creusot Cockerill, verrerie d'Escaupont	

87	Chapot Rendu 10 sept 1919	Mines de Bruay Bourges. ardoisière d'Angers Pologne Russe, Wyeliczka, Dombrowa, Czeladz-Huta-Bankowa Laurium Français.
88	Duportal	Mines de Bruay, de Lens, de Calamine de Courisie Eclairage électrique de Toulouse. generateur Niclausse Machine à essayer les métaux
89	Chaignon (de)	Mines de Lens, Usine de Mt St Martin Hts fourneaux de Oudelange de Dommeldange
90	Canon	Mines de Compagnac. Usine à pièce de vivres et mines de la Beaume Pologne Russe. le Laurium
91	Faure	Mines de Roche la Molière, Firminy-Montrambert
92	Villot	Mines de Bruay, Sacré Madame, Usine de Crith St Léger, de Salindres
93	Moutet	Mines de Lens. Charbonnages de Mariemont et Bascoup Aciéries de Denain, Usines Cockerill, St Essen Manufacture d'armes d'herstal, ardoisières du pays de Galles
94	Loreau	Ardoisières d'angers et du pays de galles
95	Cornas	Mines de Blanzy, Commentry Montrambert et la Béraudière St Etienne, de St Bel.
96	Matteros	Aciéries de St Etienne, Firminy St Chamond. Le Creusot Mines de Bessèges, Molière et de Brousse. Gd Combe. usines de Bessèges, Vialas
97	Feslaii	Mines de Bruay. Usines de Mohon. Rodange, Esch Houillères de Rhein-Elbe.
98	Negulici	Mines de Blanzy, Salles et Montalet. Hts fourneaux du Luxembourg Usines de Villerupt Longwy. Ch. de fer électrique du Salève
99	Vassiliadi	Hts fourneaux de Dowlais, Cardiff Houillères du pays de Galles - Great-Western Colliery
100	Bogatko	Mines d'Anzin, Charbonnages de Mariemont et Bascoup Usines Cockerill. usines Dennerbe et Cie
101	Davila	.

Année 1896

Élèves Ingénieurs H.C

102

103

104

105

prêté à l'auteur

Élèves Ingénieurs

106 **Bès de Berc.** Usines de Longwy. Bassin du Pas de Calais – Angleterre – Belgique – Allemagne

107 **Pourcel.** Bassin du Pas de Calais. Angleterre. Belgique. Allemagne. Mines de fer de Lorraine

108 **Bellanger.** Charbonnages du Pays de Galles et de Westphalie. Bassin du Pas de Calais
Mont St Martin, Cockerill

109 **Dussert.** Mines de Campagnac, Aubin Decazeville, Marchiennes. Usines de
Decazeville, Villerupt, Saulnes

110 **Jordan.** Voyage en Amérique. Butte City, Montana. Usines de Bethlehem

Externes

111 Faure. Mines de Bruay, Marles, Lens, Liévin. Usine à zinc de St Amand de Boom. Usine à ciment
de Niel

112 R Loiseau. Mines de Lens, ateliers de Fives-Lille, le Creusot, Fourchambault, Firminy
Houillères de St Étienne. Prêté pour quinze jours à dater du 28 Juin 1897

113 Joëssel. Mines de Lens, Noeux, Liévin, Béthune, Douchy, Usines de Denain, Anzin, Maubeuge
Verrerie d'Aniche, établissements Kuhlmann

114 Pelabon. St Étienne, Decazeville, Bruay, Les Bormettes, Mariemont. Usines Cockerill
Usine à zinc de Bleiberg.

115 Delorthe. Mines de Béthune, Bassin de Liège et Charleroi, Usines de la Vieille Montagne
Prusse rhénane, d'Ougrée Seraing

116 Despaigne. Mines d'Anzin, Noeux, Vicoigne, Bully-Grenay, Liévin, Usines Cockerill
d'Ougrée (Renvoyé à l'auteur 1 rue Magellan – 27 juin 97)

117 Brière. Mines de Lens, Leoben, Kladno, Usines d'Isbergues, Angleur, Hutta, Bankova
Pétroles de Bakou et du Kouban.

118 Coupeau. Mines d'Aubin. Société des mines d'Albi.

119 Lecharle. Mines de Noeux, Bully Grenay. Établts Cockerill. Usine à ciment de Boulogne
Aciéries d'Ougrée, Pas de Calais, Mines de Lens. –

120 Rottenfus. Mines d'Anzin, de Villefranche et usines de Decazeville

121 R Westercamp. Usines d'Angleur, Isbergues, Aciéries Robert à Lens prêté à l'auteur du 24 9bre jusqu'au 24 Xbre 97
Bassin de Kladno (Bohême), Styrie, Pologne, Donetz.

122 Frochot. { Houillères de Lens, Bruay, Decazeville. Usines d'Isbergues, Lens
{ Decazeville, de Villefranche, Mines de la Baume. Rendu à l'auteur le 3 8bre 1902

123 R Grandel. { Mines d'Anzin, La Haye, Mariemont, Carmaux, Aubin. Rendu à l'auteur
{ Usines d'Ougrée Herstal Assailly St Chamond. 17 juin 1903

124 Mayaud. { Mines de Lens, Lévin Campagnac, de La Baume
{ Usines d'Isbergues et de Villefranche

125 R Longeaux (de) { Mine et laverie de Pontpéan, le Creusot, bassin du Kladno. Rendu à
{ Mines et usines de Pribram. l'auteur jusqu'au mois de 7bre 1898

126 Puech. { Denain, Anzin, Usine Cockerill, d'Ougrée, Cristallerie de
{ Val St Lambert, Mariemont. Mines et usines de Carmaux.

127 R Ollivier. { Mines de Noeux, Béthune, Decazeville. Usines de Lens, Decazeville
{ Mines métalliques de la Baume et usines de Villefranche.
rendu à l'auteur 10 mars 1905

128 R Girollet. Mines et Usines du Creusot rendu à l'auteur

129 Marc. Mines de Lens. Blanzy. Romanèche Bully Grenay l'Escarpelle

130 Cacqueray (de). { St Etienne. Montrambert, Roche-la-Molière, Firminy, Blanzy.
{ Usines de St Chamond, Firminy, le Creusot, mines de Pontpéan.

131 Viguié. { Mines d'Allevard, de la Mure
{ Houillères du Yorkshire et du Derbyshire

132 Frois, Aubin, Decazeville, Bessèges, Blanzy. Belgique.

Etrangers

133 Vilter. { Mines de Berezowsk de Kotschkar (Oural)
{ Usines de Briansk.

134 Ghika. { Mines de Noeux. Charbonnages de Sacré Madame, Marchaie
{ Usines d'Ougrée, Eschweiller, Brehengang.

135 R Vogelsang { Angleterre Alsace Lorraine, Bassin de la Ruhr, Mines et usines de Clausthal
{ Freyberg, Pribram. Rendu à l'auteur le 25 Mars 1903.

Année 1896

136 Rahman. Mines d'Anzin, de Lens, Courrières, Dourges, Sables de Montabet

137 Fourous. Mines de Béthune, Blanzy, de Pontpéan

138 Hanoutz. Mines d'Anzin, Bruay, Dourges, Usines d'Isbergues

139 Theophilactos. { Mines de Lens, Drocourt, Charleroi, Usines de Denain-Anzin
{ La Providence. Etablts de la Vieille Montagne.

140 Rodriguez { Mines de Bruay, Béthune, Marchienne Sacré Madame
{ Usines d'Ougrée Cockerill. La Providence, Angleur Vieille Montagne.

141 Oppenheim. Mines et usines de Consett. Mines de Seaton Delaval

142 Davila. { Mines de Bruay, Marles, Montceau les Mines,
{ Usine à zinc de Malpidaul

143 Lecca. Mines de Lens. Voyage en Roumanie.

144 Affonso. Eclairage électrique de Ragatz - Dusseldorf - Essen Mines du Harz.

145 Bès de Berc. Expon de Stockolm. Mines de Sala, Fahlun, Grangesberg, Ammeberg
Bassin du Donetz; houillères de Chtcherbinov - mercure de Nikitovka; mines de sel gemme
Courses géol au Caucase. Industrie du pétrole. Mines du Laurium.

146 Pourcel. Expon de Stockolm. do do ~~Bassin du~~ Donetz

147 Bellanger. Expon de Bruxelles. Mines et usines de Sala, de Fahlun. Pétrole de Bakou
Usines de distillation Nobel et Rothschild. Mines de Echiatoure
Houillères d'Héraclée. Mines du Laurium

148 Dussert. Voyage au Canada. Montréal Chambly. Gisements de
cuivre et de Nickel de Ludburg. Région aurifère du Lac des Bois
Voyage en Colombie Anglaise. Districts miniers de Trail-Creek de Nelson
de Slocan.

149 Jordan. Voyage au Canada et dans la Colombie Anglaise. Partiel

1897

150 Glasser. Bassin houiller et métallurgique de St Étienne, mines de Blanzy
aciéries de l'Est. Voyage dans le Harz, en Silésie, au Caucase — 3e partie prêtée à l'auteur

151 Solente. Mines de St Étienne, Montrambert et la Béraudière, Montceau les mines
Usines de St Étienne, Assailly, Micheville, Esch
Voyage en Silésie : industrie du naphte au Caucase, Usine de Kedabeck. Nikitovka

152 Anglès Dauriac. Mines et hauts fourneaux de l'Est et du Luxembourg, fonderie de Nassau
Aciéries de Roth-Erde. Aciéries allemandes des provinces Rhénanes et de Westphalie — Prêté à l'auteur
Westphalie. Charbonnages de la Ruhr et de Westphalie. Usine d'Olais St Chamond
St Étienne et d'Allevard,

153 de Boisfleury. Usine de St Étienne, le Creusot, St Chamond, Unieux, Cockerill
Charbonnages de Westphalie, Mines de Donetz. Pétrole de Bakou

154 Leprince Ringuet. Aciéries de Villerupt. St Étienne. Unieux, Assailly
le Creusot, Usines Cockerill. Charbonnages de Westphalie. Bassin du Donetz
Mine de mercure de Nikitovka. Pétrole du Caucase. Usines Rothschild et Nobel
mines de cuivre de Kedabeck — Rendu provisoirement à l'auteur le 26/11/03

155 Philippard. Usine de Bessèges. mines des Bormettes. Usine de produits chimiques de Vottem (Prête)
Usine de Couëron, forges de Trignac. Usine Coutteau de superphosphates
et engrais chimiques.

156 Marquet. Mines de Douchy, Liévin, Usines de Denain, Dudelange Louvroil
Isbergues, Cockerill, Ereth St Léger.

157 Lenclud. Mines de la Péronnière Comberigol Charbonnages des Bles Rhône
Mines des Bormettes. Usines du Creusot. Commentry, la Providence

158 Faucillon. Mines de Lens, Bruay, Douchy. Bessèges
Usines de Denain.

159 Herwegh. Usine du Creusot, Mines de St Étienne des Bormettes — Rendu à l'auteur autorisation de M. Cornet
Charbonnages des B. du Rhône.

160 Dubernard. Mines de Crespin, l'Escarpelle, Aniche. Charb. de Bascoup
Usines de Jarville, neuve-maisons Micheville Messempré
Station électrique de Lille. Raffinerie de pétrole de Wasquehal

1897

161 Ledoux. Usines de désargentation du plomb. de Rosslyn.
Manque
fonderies de plomb. d'Omak. District minier de Butte City

162 Carbé. Mines de La machine Ronchamp. Usines du Creusot Fraisans
Audincourt, Morvillers, Neuves-Maisons, Etablissements Kuhlmann.

163 Brossolin. Mines de Noeux, bassin bitumineux d'Autun. Usines de Denain, Valenciennes
Cockerill, Longdoz Scheffield, Workington. Verrerie de Fresnes.

164 R Mathivet. Mines de Bruay et d'Anzin; bassin de Montceau les mines. Rendu à l'auteur le 18 Juin 1904

165 Bruniquel. Charbonnages du Horloz, minières de l'Est. Usines Cockerill
Longwy. Jœuf. Villerupt Pont à Mousson.
Voyage en Espagne.

166 Le Bret. Voyage en Amérique
Mines de cuivre argentifère de l'Utah et de Montana
Placers de Californie

167 R Guionnet. Charbonnages de la Haye Kessales Marchiennes, Mariemont
Rendu à l'auteur le 22 Juillet 1903.
Aciéries d'Ougrée. Tôleries de l'Espérance Jupille
La Providence, Marcinelle, Couillet. Usine à Ciment de Frangey

168 Denis. Mines de Bruay, Noeux Lens Marchiennes Bascoup
Ardoisières de Haybes Fumay. Usines de Denain Anzin
Valenciennes, Mines et usines du Laurium

169 Rabault. Mines de Lens Bruay Douchy
Charbonnages de Produits. Usines de Denain
Longdoz. Glacerie de Ste Marie d'Oignies

170 Dailler. Mines de Bruay, Marles, Charb. des B. du Rhône
Usines de Denain Anzin. Mine des Bormettes

171 R Roux. Mines de Blanzy. Montceau les mines. Usines de Maxéville
Rendu à l'auteur le 15 avril 1910
Jarville. Neuves-Maisons. Micheville Messempré. Creusot
Ougrée Marchienne

172 Charpentier Ard. d'Angers. Mines de Blanzy. Montrambert St Etienne Usines de Gueugnon
Athailly.
Hauts fourneaux et usines de la Lorraine ~~Allemande~~ annexée.

1897

173	Hallé.	Mines de Montrambert, St Etienne, La Machine, Montceau les mines, Denain St Bel. Voyage en Suède. Usines d'Imphy. Denain. Glaces de Val St Lambert
174 Manque	Delage.	Mines de la Péronnière et de Cumberigot Usines de St Chamond, Assailly, Dudelange, Micheville
175	Boulinier.	Mines de Commentry - Montceau. Montrambert St Bel Usines du Creusot. Commentry St Jacques à Montluçon Assailly de Pontgibaud
176	de Lacroix.	Mines de Liévin et de Lens. Mines de fer de la Hte Moselle Usines de Firminy Maxéville Champigneulles Neuves maisons Bességes
177	Lussaud.	Charbonnages du Horloz. La Haye. Bassin houiller Westphalien Kladno, Usines de Altenau St Andreasberg
178	Teissier	Mines de Lens Douchy Bességes. Mines de fer de Beni Saf Sommorostro. Ateliers de Fives Lille. Usines de Bességes Le Boucau, Viscaya.
179	Walcker.	Mines et usines de l'Est et du Luxembourg. " " de Westphalie et des prov. Rhénanes
180	Jacquot.	Houillères de Ronchamp, Epinac, La Gde Combe Mines des machines. Usines de Bességes. Audemar Guyon, à Dôle.
181	Manhès.	Mines de l'Argentière, la Péronnière Cheylas. Mines d'or de Gardette Hts fx de Chasse, de Brignoud, forges de Laurette
182 R Rendu à l'Auteur le 23 Août 1904 (ordre de M. le Directeur)	Cahen.	Mines de Bruay, Blanzy, Commentry, St Bel. Usines du Creusot, Assailly Commentry Pontgibaud
183	Capelle.	Bassin de Liège, Charleroi, Mines de Bruay, Lens Liévin Usines Couillet
184	Laporte	Mines de Lens, des Machines. Usines de Bességes. Rendu à l'au[illegible]

1897

185 *manque* Cornas. Mines d'Anzin Béthune Bruay Noeux.
Usines de Denain Anzin, Valenciennes. Cockerill.

186 R Tsapalos. Mines et usines du Laurium. Mines de Doudy Lens. Rendu
Usines de Denain. à l'auteur

187 Golesco. Mines d'Anzin. Charbonnages du Hazard & la Haye
Mines de fer de Maxeville. Usine de Jarville Villerupt Maubeuge
Pont a Mousson Hts fx d'Esch.

188 R Sepulchre. Usines de l'Est, Mines et usines du Luxembourg d'Ems. Usine de Rothe-Erde
Piedboeuf et Cie à Dusseldorf. Houillères du bassin de la Ruhr. Rendu à l'auteur

189 Scolnick. Mines de Commentry - St Etienne. Aciéries de St Etienne
et de Firminy. Usines de Commentry et Montluçon
Manufactures de porcelaine de Sèvres, Vierzon, Limoges.

190 R Carvonides. Mines d'Anzin, Bruay, Charbonnages de Marihaye
Usines de Isbergues, Jupille l'Espérance à Longdoz } Rendu à l'auteur

191 Roussakis. Mines de Béthune, Anzin. Usines de Denain Anzin
Valenciennes, Angleur, Sclessin.

192 Axiotakis. Charbonnages de Wandre. Hts fx de l'Espérance

193 Catzigeras. Mines de Blanzy. Ateliers de la Chalcettière
Usine Cockerill, d'Ougrée, de l'Espérance, Charbonnages de Marihaye

194 Roupas (pas de voyage)

195 Pestemabzoglou. Mines d'Anzin, Usines de St Waast
Hts fx de l'Espérance. Aciéries d'Ougrée.

196 *manque* Pittet. Usines de Micheville. Cristalleries de Baccarat
Charbonnages de Marihaye. Etablissements Cockerill
Usines de l'Espérance.

1898

manque 197 **Glasser** : Oural, Sibérie & Japon

manque 198 **Solente** : Oural & Sibérie

199 **Anglès-Dauriac** : Voyage en Styrie, en Silésie, Hongrie, Bohême, Pologne russe : Bassin de la Sarre.

200 **Le Prince Ringuet Ier**

201 **Boisfleury** (de), Voyage en Styrie, Silésie, Pologne russe.

(manquent)

202 R **Bachellery**. Mines de Liévin, Aniche, l'Escarpelle, Hts fourn^x de Neuves maisons
Bassins houil^rs et Métallurgiques du Lancashire, du South-Wales, du Cornwall. Rendu à l'auteur
(Cf. 99) Prêté à Mr [illegible] pour 20 jours

203 **Pontevès** (de), Mines de Lens, Anzin, usine de Denain Anzin ; aciéries du Nord et de l'Est à Valenciennes
Bassins de Westphalie, du Hartz, de Sarrebruck.

204 R **Etienne**, Mines de Montceau, Usines du Creusot, de Freiberg, de Zwickau.
Bassin du Cornwall, Les mines d'Étain. Prêté provisoirement à l'auteur

205 R **Pailly**. Usine d'électricité de Grenoble, Mines de la Gde Combe, de Rochebelle, Usines de Bessèges :
Mines et usines du bassin de St Etienne. Mines et usines de Westphalie et des prov. Rhénanes.
Rendu à l'auteur le 21/10/02 ~~Prêté à M. de Launay~~

206 **Bassal**. Mines de Lens, Douchy, mines et usines de la Lorraine Française
Voyage en Westphalie, dans le Hartz, le bassin de Sarrebruck.
4 cahiers et planches prêtés le 13 7bre 1899 à rendre le 3 novembre 1899

207 **Widmer**. Usines de Montluçon, de Firminy, St Etienne, St Chamond, Unieux
Ch. de fer de Courcelles Champ de Mars, Souterrain de Passy.
Etude sur les caisses de secours et de retraites des ouvriers mineurs

208 **Morel d'Arleux**. Mines de Lens, de Marles ; voyage dans le Hartz et en Westphalie
(rendu à l'auteur 11 Janvier 1906)

209 **Joveins**. Mines de Lens, Usines de Denain Anzin, d'Escaut et Meuse
Mines de Gelsenkirchen, Munster Stein, Preussen ; Mines métall. du Hartz
Usines de Hoerde, Hoesch, Union ; Lautenthal, Oker. Rendu à l'auteur

1898

210 Q des Fossez. Houillères de Lens, de St Etienne. Usines du Creusot de Firminy, de Montluçon. Prêté à l'auteur

211 Mathivet. Mines de Montrambert de la Béraudière ; Houillère de St Etienne ; Mines de Molières
211 Lamarque. forges et fonderies de Bessèges - Houillère de Bessèges

164 Mathivet. Travail fait et corrigé en 1897

212 Langlois. Mines de Elseys, Hts fourneaux de Brignoud ; Usine du Poirier près Valenciennes, à la Soc des forges et aciéries du Nord et de l'Est. Usines de Denain-Anzin. Mines de Lens
Salines de Varangéville.

213 Strap. District aurifère de Nava-de-Jadraque. Mines et usines d'Almaden, de Bilbao
de Rio-Tinto, de Hiendelaencina - Bassin houiller de Belmez

214 R Wendel. Angleterre. Usines de Middlesbrough, Wendal, Barrow. ~~rendu à l'auteur~~
Westphalie. Usines de l'Union Hoesh, Hoerde, à Dortmund, ~~usines d'Hayange~~

215 (manque) Constant. Usines d'Isbergues et de Longwy, Sidérurgie en Italie

× 216 (manque) × Revelière. Mines de Pontpéan ; Usines de Trignac, Couëron, Hayange, Micheville
Mines et usines de Westphalie.

217 Lacave. Mines des Bormettes, de la Gd Combe ; mines et usines de Bessèges, de Micheville
Moyeuvre, Hayange, tramway électrique de Lyon à Culoz.
Voyage en Ecosse

218 Rosset. Engins mécaniques de la gare du Nord.
Mines d'Anzin. Usines de Fourchambault, et d'Imphy.

219 Fischbacher. Mines et usines du Hartz supre, De Przibram et de Freiberg
Houillères de Zaukeroda - (Saxe)

220 Q Mercier. Houillères de St Etienne, Montceau les mines, Montrambert. Usines de Commentry
Montluçon, St Chamond, Unieux, Voyage en Lorraine allemande et dans le Hartz. rendu à l'auteur 14-9-00

221 (Manque) Sauvage. Mines des Bormettes, d'Allevard, de Bessèges, d'Aubin, Campagnac,
Decazeville. Usines de Fourchambault, Pont-à-Mousson, Isbergues.

222 Hedde. Mines de Lens, Ronchamp. Salines de Varangéville
Usines de Longwy, du Creusot, de Denain-Anzin

1898

223 Schéfer. Mines de Ronchamp; mines et usines de Freiberg. Charbonnages de Mariemont, Usine de Couillet-Marcinelle — Sorti à l'Auteur le 30 8bre 1901

224 Chevauché. Houillères d'Aubin, de Campagnac. Mines et Usines de Villefranche (La Baume) Usines de Decazeville. Mines de Montceau, de Pontpean.

225 Bertrand. Mines de Bessèges, Lalle. Gagnières, Aubin, Campagnac. Mines des Bormettes, Villefranche Usines d'Allevard, Decazeville Fourchambault. Imphy. Pont à Mousson. Isbergues, Longueville; Salines de Varangéville.

226 Dumont. Mines de Rio-Tinto, Bassin houiller de Belmez Mines d'or de la Nava de Jadraque. Mines de plomb de Linarès. Mines et Usines d'Almaden

227 Garas. Mines de St Etienne, Montrambert, Lalle, Crelys, La Gde Combe. Bessèges Usines de Commentry, Bessèges, Montluçon, St Etienne

228 Lambert. Mines de Kladno, Pribram Seegraben, Tiefbau, Donchau Usines de Donawitz, Witkowitz, Graz, Vordenberg, Idria.

229 Husson. Usines de Micheville, Joeuf, Auville, Bussy. Mines et usines de la Lorraine Allemande et de Westphalie Rendu à l'auteur

230 de Larouverade. Mines et usines de Commentry. Usines de Fourchambault, Imphy

231 Renard. Mines de Bessèges; Molières, Rochebelle; Salines de Varangéville Mines et usines de la Lorraine Allemande et de Westphalie

232 Charbonniez. Mines de la Beraudière, de St Etienne. Charbonnages du Horloz Usines de St Etienne, St Chamond, Micheville, Villerupt. Cockerill.

233 Rau. Mines de houille de Kladno. de Tiefbau, Lignites de Seegraben et Tiefbau Mines de plomb de Pribram. Usines de Donawitz, Wittkowitz, Graz

234 Morillon { Houillères de Montrambert, Beraudière, St Etienne. charbonnages du Horloz Usines de St Etienne St Chamond, Micheville, Longwy. Aciéries Cockerill, Hts fx de Dudelange

235 Reumaux. Mines de Lens, carrières de plâtre de Montreuil. ~~[illegible]~~

236 Pavie. Mines de Westphalie, Ports de Ruhrort, et de Duisbourg. Bassin d'Aix la Chapelle Usines de Rothe-Erde, Cockerill, du Nord et de l'Est, Longwy, Saulnes, Esch Jarville Dudelange, Burbach.

1898

237 Widoff. { Mines de Lens, aciéries de Longwy. H^{ts} Fourneaux d'Esch, Dudelange, Rendu
{ Laminoirs Demerbe et C^{ie} à Jemmapes.

238 Boukspoum. Mines de Blanzy. Etabl^{ts} Cockerill.

239 Antoniadès. Mines d'Anzin, voyage en Angleterre.

240 Saratzeano { Usines de Micheville, Maxéville, Neuves Maisons. Glacerie de S^t Marie d'Oignies
manque { Mines et usines de Kladno, Teplitz, Rudolphs-Hutte, Pribram
{ Eaux minérales de Carlsbad.

241 Krassnoff. { Mines de Montceau, d'Anzin.
{ Usines d'Ougrée, de l'Espérance, Etabl^{ts} Cockerill. Rendu à l'auteur

242 Roy. Mines de Bruay, d'Anzin, d'Allevard. Usine à coke de S^t Waast.

243 Carathéodory. Bassins houiller du South-Staffordshire. Mines de plomb du pays de Galles
H^{ts} Fourneaux et aciéries de la société Cockerill.

— 1899 —

Elèves Ingénieurs H. C.

241 bis R Bachillery = Mines et usines des environs de New-York, de Pittsburgh; régions minières du Lac Supérieur, de Montana
Californie Colorado.
rendu à l'auteur

242 bis Pontevès (de) = Installation électrique de New-York; usine Baldwine à Philadelphie; usine de Duquesne, Edgard Thomson,
South-Works de l'Illinois Steel C^y; Minessota mines; mine de Cuivre Atlantic, mine de Tamerack
mines et usines du Colorado

243 bis Etienne = Région Metallifère de Bilbao; Usines de Altos-Hornos, Viscaya; Mines et usines d'Almaden
Gisements pyriteux de la région de Huelva
Prêté provisoirement à l'auteur 29/6 1901

1899

244 Pelnard. Mines et usines de Meurthe et Moselle
Manque — Voyage en Westphalie et dans les provinces Rhénanes.

245 de Nanteuil. Mines et usines du Hartz

246 Dutilleul. Mines de Bruay. Liévin. Douchy. Aniche

247 Guillemot. Houillères de Campagnac Montvicq. Albi, Carmaux, Commentry La Machine. Mines de Villefranche, Peyrebrune, Pierrefitte. Usines de Fourchambault, Imphy, Montluçon Decazeville, Toulouse, La Maladrerie.

248 R Lallement. Houillères de St Etienne, Firminy, Bessèges, Anzin, Douchy, Le Hasard. Usines de la Loire, de Bessèges. Denain Anzin, Crith St Léger La Providence Cockerill Angleur, Esch. Glacières de Moustier.
rendu provisoirement le 3/6 1900 — Rendu provisoirement le 3/6 1900

249 R Combe. Houillères de Montrambert, Bessèges, Charbonnages des Bouches du Rhône. Mines de fer de Meurthe et Moselle. Mines de Blanzy. Usines de Vezin Aulnoy, Neuves maisons, Pont à Mousson, Le Creusot, Etablts métallurgiques de la Loire. Asphaltes du Jura.
9/1/1920 — Rendu à ~~l'auteur~~ Mme Mielle (Fournols)

250 R Gésincourt. Houillères de Noeux, Liévin, Marles, Bruay; de Belgique et de la Lorraine Allemande Usines de l'Est, Isbergues, Cockerill Angleur; Cristallerie du Val St Lambert. Bassins miniers et métallurgiques de Scheffield, Manchester, Newcastle, Storkton-on-tees, Leeds.
Rendu à l'auteur P.O. le 5 juin 1901

251 Bret. Mines de Boudonville, des Bormettes. Usines d'Audincourt, Vezin-Aulnoye. Micheville, Cockerill. Voyage en Belgique et en Allemagne.

252 Amelin. Houillères de Commentry, St Etienne, Montrambert, Anzin. Mines de Pontpéan Usines de Fourchambault, Commentry, St Etienne, Firminy, Crith St Léger Etablts métallurgiques de Londres, Sheffield, Dowlais, Swansea.

253 Sainte-Claire-Deville. Mines d'Anzin, Usines les Roches; Usine d'Outreau Mines de Diepenlinchen. Charbonnages de Eschweiler, Osterfeld du Bassin de la Ruhr de Westphalie. Salines de Varangeville de Montmorot. Course géologique dans le Sieben-gebirg.
Manque

254 Jenner. Usines de Micheville, Laval-Dieu Villerupt, Esch Bassin houiller et métallurgique de Charleroi.

1899

254 bis Van de Valle. Charbonnages des Bouches du Rhône. Mines des Bormettes. Usines de l'Espérance, Charleroi, Couillet, Maxéville, Villerupt, Esch Rothe-Erde, Clos Mortier, Euville. Rendu provisoirement à l'auteur le 12 juin 1903.

255 Leichnam. Bassin de Sarrebrucken et de Westphalie. Houillères de Ronchamps.

256 Bidel. Houillères de Commentry, St Etienne, Montrambert, Anzin, Swansea. Mines de Pontpéan. Usines de Fourchambault, Imphy, Montluçon St Etienne, Firminy. Usines de Cardiff, Scheffield, Swansea. Prêté provisoirement P.O. le 8 Juillet 1902

257 Rodocanaki. Mines de Pierrefite. Houillères de Somorostra, Usines de Denain-Anzin, Blenseborne, Le Creusot, Le Boucau. Rendu 6 [illegible] 1900

258 Dusuzeau, Usines d'Assailly, St Chamond, Ateliers de Chaudronnerie de St Florent.

259. Germain, Ardoisières de Benazé: mines de sel de l'arralde; mines de fer de la Bidassoa Aciéries et forges de Trignac, de Basse Indre, Usine du Boucau. Fonderie de laiton de la Gaudinière. Ateliers du chemin de fer de l'Etat à Saintes.

260 du Passage, Bassin de St Etienne, Mines et Usine d'Allevard. Bassin de Fuveau Les Bormettes; Usines de Marseille Eguilles, Firminy Ateliers des chemins de fer du Nord à Hellemmes

261 Brun. Forges de Commentry, Usine St Jacques; Fabrique de porcelaine à Limoges. Charbonnages de Seegraben. Mines de l'Erzberg & Idria Usines de Donawitz. Prêté à l'auteur

262 Garnier. Visite détaillée d'un grand atelier de construction mécanique du Nord
do. do. de construction électrique de l'Ouest.

263 Bellan. Mines et Usines de Bessèges. Usine de Micheville Mines de l'Hauterie. Minières du Prince Henri dans le Luxembourg Usines de Oudelange.

264 Linoire. Bassin de la Ruhr; Usines Esch, Cockerill Fabrication des câbles métalliques et en aloès.

265 George. Mines de Lens. Charbonnages des Bouches du Rhône Mines des Bormettes. Usine de Firminy. (4 cahiers envoyés à l'auteur le 26 oct. 07)

1899

266. Vatin. Mines de Douchy; Mines et Usines d'Anzin : Crath St Leger, Longwy
Charbonnages de Bernissart. Mariemont. Bascoup; Usine Ouillet.
Mines de Ville en Waret. Usine de Stolberg

267 Papin Beaufond. Etude sur la Camargue et sa transformation agricole
Alimentation des eaux de Vienne (autriche). Usine de Donawitz
Mines de Seegraben, Eisenerz.

268 R Pornin. Charbonnages des Bouches du Rhône. Bassins de Charleroi et du Luxembourg
Rendu à l'auteur le 7 juin 1902 Usines de Denain-Anzin, Creil. Les Tamaris. Mines des Bormettes.

269 Lemoine. Mines de Bruay.

269 bis R Gay-Lussac. Usines d'Isbergues, Denain-Anzin, le Tilleur, Ougrée, Cockerill.
Dudelange, Rodange, Esch, Athus. rendu à l'auteur 21 oct. 04

270 R Capdeville. Mines de la Péronnière, Comberigole, Plat de Gier
Rendu (15/11/02) Usines de Clos Mortier, St Guë, Eurville. Mines de Peñaroya, Los Eneros. Grimmagho

271 (de) Vibraye. Houillères de St Etienne, Firminy. Charbonnages des Bouches du Rhône
Usines de Firminy, Hayange. Fonderies de Marseille, Eguilles
Mines de Joeuf des Bormettes.

272 Dérué Mines de Montaine. Usines de Seuelle, athus, Saintignon, Mont St Martin

273 R Lavauden. Houillères de Lens; Charbonnages belges. Mines des Bormettes
Usines d'Anzin. Métallurgie du Luxembourg. Rendu à l'auteur 19 Juin 1902

274 R Sever. Mines de Seegraben, Eisenerz, Idria. Usines de Donawitz
Tramways d'Oran.

– Elèves Etrangers –

275 Sepulchre. Montceau les mines, Le Creusot, St Etienne, St Chamond
Mongrel Unieux, Assailly, Firminy

276 Diniz. Mines de Bilbao, Almaden, Rio-Tinto-Setiel-Coronada

1899

277 Dinopol. Mines de Sommorostro, de Pierrefitte
Usine du Creusot, du Boucau

278 R Poenaru. Charbonnages de Marihaye, Bonne fin. Salines de Varangeville
Usines de Joeuf, Pont à Mousson, Micheville Prêté à l'auteur | Rendu à l'auteur

279 R Jarosslawitz. Etablissements Cockerill. Usine d'Ougrée | Rendu à l'auteur

280 Solomjan. Mines de Blanzy. Bassin du Donetz. Usines Hughes Droujkovka.

281 Pavelesco. Mines des Bormettes. Montceau les Mines. Usines de Bességes.

282 de Saugy. Mines de la Ferronnière

Année 1900 :

Elèves Ingénieurs H. C.

283 Pelnard —

284 de Nanteuil —

285 Dutilleul

1900

286		Gourguechon	Houillères de Decize, d'Epinac, d'Istrie Usines du Creusot; Usines à plomb de Littai Mines et usines du Laurium – Usine du Bélot	
287		Crussard	Bassin houiller de Brassac; mines de l'Eglesiente & lignites de Trifail mines de Bleiberg.	[redacted]
288		Cassanet	Houillères de Lens; mines & usines de Styrie – mines de Malfidano	Non rendu par l'auteur Malade
289		Loiret	Voyage en Autriche, en Pologne Russe et en Allemagne (Silésie. Westphalie Luxembourg et Lorraine.)	– id
290	R	Venard	Styrie ~~Moravie~~ Pologne Russe; Westphalie Luxembourg et Lorraine Usines d'Aiguille, de l'Escalette; Aucrie Marrel	Prêté à l'auteur
291		Harlé	Autriche: Usines de Bleiberg, Gailitz, Cilly, Donawitz, Przibram, Idria.	
292	R	Mesuré	Voyage en Styrie, Moravie, Pologne Russe, Silésie Westphalie Luxembourg, Lorraine Française,	Prêté à l'auteur par o/o du Directeur
293	R	Fleury Rendu prov.[illegible] à l'auteur 12 7bre 1901	Mines d'Anzin, Usines d'Isbergues, Crith St Leger, Denain Anzin Jarville Neuves-Maisons. Voyage en Autriche: Przibram, Bleiberg, Cilly, Bischofshofen, Idria, Donawitz	
294		Denquin	En Russie. Charbonnages du Donetz. Mine de mercure de Nikitovka, Usines Petrowski à Volinzevo, Alexandrowski à Ekaterinoslav Mines de fer de Krivoï-Rog, Charbonnages de Belgique	
295		Cuau	Mines et Usines de l'Est. Usines de Belgique Mines de Lens.	

1900

N°		Nom	Ouvrages	Observations
296	R	Jacquelin	Mines de Liévin, Marles, Vicoigne et Noeux, Roche la Molière, Firminy Charbonnages de Belgique Usines de Villerupt-Micheville	Rendu provisᵗ à l'auteur le 25 Mai 1903.
297	R	Frangoux	Mines de Lens. Charbonnages et Usines de Belgique En Russie. Krivoï-Rog Boutchenko, Rikowsky Usines de Briansk, de Droujkovka (Diab.)	(Rendu à l'auteur par les soins de Mʳ Bergez, dir. le 3 mai 1909)
298	R	de Fontainieu	Philadelphie, Schenectady, Chicago – Mines de cuivre du lac Supérieur; Mines d'or de Californie; Mines du Colorado, du Mexique – Denver, Kansas-City	Prêté à l'auteur
299	R	Schérer	Charbonnages et Usines de Belgique. Aciéries de Micheville Usine de Bellegarde, Mines de Blanzy Forges et Aciéries du Boucau	Prêté provᵗ à l'auteur
300		Sudre	Charbonnages de Belgique Usines de Maubeuge, Vezin Aulnoye. Le Creusot	
301	R	Pelsey	Mines d'Anzin Bruay. Roche la Molière et Firminy Liévin Lens Usines de Denain-Anzin (rendu à l'auteur le 29 décembre 1905)	
302	R	Marsaut	Mines d'Anzin, Bruay, Douchy, Lens, Liévin, Marles Gagnières Charbonnages de Belgique et de Westphalie	(rendu 21 octobre 1919)
303 Rendu à l'auteur le 10 novembre 1909	R	Gaussérès	Mines d'Anzin, Douchy, Lens, Liévin, Bruay Blanzy, Bessèges La Grand'Combe Usines de l'Est.	
304		Bernard	Mines de Graissessac, Cransac, Decazeville, Champagnac Commentry, Sommorostro Usines de Bessèges, Decazeville, Commentry, Viscaya, Eguilles	
305 Rendu provisoirement à l'auteur le 24 Mai 1904	R	Dombre	Mines d'Anzin, Douchy, St Eloi, Charbonnages Belges Usines de Chatillon Commentry, du Boucau Mines de fer et de houille d'Espagne Usines d'Almaden	

1900

306	Guillain	Usines St Jacques à Montluçon, Le Boucau En Espagne. Mines de San Quintin, de Belmez y Espiel Province de Huelva.
307	Jordan	Mines et usines de Belgique et de l'Est — Prêté à l'auteur Etablissements de Wendel. Mines et usines de Westphalie.
308	Condamine (de la)	Usines St Jacques à Montluçon, Le Boucau, Viscaya Mines de plomb Los-Guerros (Penarroya) Mines de fer de Sommorostro
309	Dabren	Forges et aciéries de Micheville-Villerupt, de Oudelange Usines d'Ougrée, de Seraing, Mines de Douchy Charbonnages Belges.
310	R Siméon	Mines et Usines de Belgique et du bassin du Donetz — rendu à l'auteur 1 sept 09 (par M. Cartier)
311	Renaux	Mines de Bruay, Liévin, Marles, Noeux, Montrambert La Grand'Combe, Firminy. Charbonnages Belges. Usines de la Cie d'Alais à Bessèges.
312	Piette	Mines de Douchy, Liévin. Charbonnages Belges Usines de la Vieille Montagne Mines de Moresnet, Diepenlinchen, Stolberg.
313	Ponce	Mines de Douchy, Charbonnages Belges. La Grand'Combe Mines de Zinc de Moresnet Stolberg, Diepenlinchen Usines à Zinc d'Angleur.
314	Raygondeau	Mines de Douchy. Charbonnages et mines à Zinc de Belgique. Mines de Bensberg Mines de fer de Dudelange. Marchiennes, Micheville
315	R Pla	Bassins du Nord, de Liège. Ciments de Tournay Charbonnages de St Eloi. Usines de Chatillon Commentry, St Jacques Le Boucau. Mines de fer de Bilbao. Charbonnages et usines de Mieres Charbonnages Andalous. Usines d'Almaden. Rendu provisoirement à l'auteur le 17 7bre 1902

1900

316	Jougues-Dupare	Le cuivre dans la région du Lac Supérieur et dans le Montana Mines de fer au Michigan et en Californie Aciéries de Carnegie
		—
317	R Bankir	Usine de Pompey. Usine à cuivre de Ausserfelden (autriche) Exploon de l'or en Hongrie. Pétrole du Caucase — Prêté à l'auteur Usines de Briansk.
318 Manque	Ismalun	Charbonnages, usines et établissements industriels en Belgique Mine des Bormettes Voyage en Angleterre, Cardiff Swansea, Londres.
319 Manque	Malkenson	Usine du Creusot, Usine à gaz de Zurich Charbonnages du Donetz. Usines à zinc de la Pologne Russe.
320	Alfassa	Charbonnages usines et établissements industriels en Belgique. Mines des Bormettes. Voyage en Angleterre. Cardiff. Swansea, Londres
321	R Moscovici	Charbonnages de Frameries, Bernissart, Phosphates de Cuesmes-Malogne Usine à zinc de Prayon, Bleiberg, Moresnet. Rendu à l'auteur Verreries. Mines et usines à zinc de Stolberg. (Allemagne)
322	Méguirditchian	Même voyage que le précédent
323	Izchakkin	Mines de Lens. Charbonnages et usines de Belgique et du Bassin du Donetz.

1901

Élèves Ingénieurs H.C.

324 Gourguechon. Mines de fer de Somorostro.
Mines de cuivre et de manganèse de la province de Huelva
Usines de Altos-Hornos et de Viscaya
Lois sociales en Espagne.

325 Crussard. Productions houillère des Asturies
Gisements métallifères d'Almaden et de San Quintin

326 R Caffarel. Mine et établissements métallurgiques divers aux États-Unis. Rétiré à l'auteur le 14/5/1902

327 Loiret. États-unis : New-York, Pensylvanie, Maryland, Ohio, Illinois Colorado
Californie

328 Defline. Mines de Lens, Usines de Neuves Maisons, Auberives
Villerupt, Longwy,
Bassins de la Ruhr et de la Haute Silésie
Mines de Schemnitz, Bleiberg, Ischl en Autriche Hongrie.
pétroles de Boryslaw

329 R Vaudeville. Usines de l'Est. Bassins houillers et métallurgiques
de Westphalie et de Silésie.
Pologne Russe. Donetz. Caucase, Crimée. } Prêté pour 3 mois le 22 7bre 1903.

330 R Mérigeault. Bassins miniers et métallurgiques de Westphalie et de Silésie
Rendu à l'auteur le 30 Mars 1911 — Pologne Russe, Galicie, et pétroles de Boryslaw.
Hongrie, Mines de Schemnitz

331 R Vicaire. Bassins miniers et métallurgiques de Westphalie
et de Silésie. Pologne Russe, Donetz, Caucase. [illegible] l'auteur le 6/1/0[illegible]

332. R Kissel. Usines de Marnaval, Brousseval, Pompey. Pont à Mousson
Bassins houillers et métallurgiques de Dortmund et Gelsenkirchen
Rendu à l'auteur – 31 Octobre 1906

333. R Dumas. Mines de Lens, Charbonnages et phosphates du Hainaut
Mines de Bessèges, La Grand-Combe. Usines de Lorraine
Villerupt Longwy Pont à Mousson. Prêté provisoirement à l'auteur le 17 juin 1902.
Usines de Commentry
Soierie artificielle de Besançon
Mines de Laimeure

1901

334 R Niedergang. Usines de l'Est, Homécourt, Joeuf, Hayange, Micheville, Jarville, Pont-à-Mousson. Charbonnages du bassin de Liège. Usine Cockerill. — Do – Sortie le 15 7bre 1902

335 Buret de Ste Anne. Bassin métallurgique de l'Est et du Luxembourg. Rumelange, Differdange, Esch-s-Alzette, Rothe Erde, Bassin houiller de Liège, usine Cockerill

336 R Jarrige. Usines du Boucau, Allevard, St Chamond, Altos-Hornos. Mines de Somorostro, de St Quintin, d'Almaden. Charbonnages de Puertollano et de Peñaroya — Rendu pour ~~Cauthartyne~~

337 Granger. Mines de Courrières, Lens, Marles, Noeux. Usines de Denain, Anzin, Isbergues, Longwy, Micheville, Villerupt. Charbonnages et usines Belges. Voyage en Westphalie et dans le Luxembourg.

338 R Coutin (rendu à l'auteur 3 Sept 09). Usines du Creusot, Pont-à-Mousson, Pauillac. Voyage en Westphalie, Silésie, Pologne Russe, Bassin du Donetz

339 Pierlot. Mines de Douchy, Dourges, Courrières, Anzin, Blanzy, Bessèges, Firminy, Épinac, Marles, Auboué. Usines de l'Est, Bessèges, St Chamond, Firminy, Le Creusot.

340 Cachin. Mines d'Anzin, Carmaux, Usines de Homécourt, Pont à Mousson, Neuves maisons, Micheville. Mines et usines de la Société de Mières

341 Rabjeau. Forges de l'Adour. Mines et usines de Bilbao. Houillères de Peñarroya, mine de Rio-tinto.

342 R Migniot (Rendu à l'auteur 13 Xbre 1907). Mines de la Gde Combe, de Fuveau, Mines de Plomb de Flaviac, Usines d'Eguilles. Usine à gaz de Nîmes. Forges de l'Adour. Bassins houillers et métallurgiques de Bilbao & Peñarroya

343 R Juville. Usines diverses du Nord et du Pas de Calais. Usines de Montluçon, Commentry, St Chamond, St Etienne, Firminy. Usines de l'Est. Mines de la Gde Combe — Prêté à l'auteur 17 juin 1902

1901

344 Normand. Mines de Douchy, Donges, Courrières, Marles, Bessèges, Auboué
Usines de Denain, Bessèges, Eguilles, Pont à Mousson, Joeuf.

345 R Thomas. Mines de fer d'Auboué. Usines de Joeuf et de Pont à Mousson
rendu à l'auteur 19/1/07 Voyage en Pologne Russe, et dans le bassin du Donetz
Usines de construction de locomotives de Kharkoff.

346 Raoux. Mines de Lens, Béthune, Bruay, Noeux
Usines de Louvroy, Micheville, Villerupt, Pont à Mousson.

347 R Pélissier Mines de Bessèges, St Martin de Valgalgues, Blanzy
Auboué, Somorostro, Rendu à l'auteur le 5 Mars 1907
347 bis Le chatelier × Usines de Bessèges, Outlhier, Joeuf, le Boucau, Biscaya

348 R Marsaut. Mines et usines de Westphalie et de la Prusse Rhénane
Bassins houillers et métallurgiques de Liège et Aix la Chapelle
Bassin de Saarbrück.
Mines d'Anzin, Bruay, Lens, Liévin, Carmaux.
(Rendu 21 octobre 1919)

349 Clément. Métallurgie dans l'Est.
Voyage dans le Hartz (Clausthal, Lautenthal)
Mines de Douchy, Liévin.

350 Fouquet. Mines d'Anzin, Mariemont et Bascoup. Marchiennes au Pont.
Usines de la Vieille Montagne. Usines Cockerill
Fonderie de Pont à Mousson.

351 R Riban. Bassins miniers et métallurgiques de l'Est. Prêté provisoirement
Usines du Creusot. à l'auteur 12 7bre 1902
Houillères de St Étienne et de Montceau les mines

352 R Philippot. Mines de Bessèges, la Gd Combe, Campagnac
19/2/20 Decazeville. Usines de Bessèges, Aubin, Decazeville
Tamaris. Mines de Tharsis et de Rio tinto
Almaden. Houillères de Peñarroya

353 R Mougenot. Mines d'Anzin, Lens, Marles, Montceau, Brassac prêté
Usines de Denain-Anzin - de Pont à Mousson. à l'auteur

347 bis Le chatelier: Usines diverses à Scheffield, Swindon —— Ateliers de construction d'usines à Nuremberg,
Berlin, Müldenhütte, Crainsdorf, Saarbrück, Differdange.

1901

354 R Lugoy. Mines de Lens, Liévin, Ronchamps.
Charbonnage d'agrappe
Usines de Longwy, Pompey, Pont à Mousson, Maxéville
Commentry, Décazeville, Salins de Varangéville
Prêté à l'auteur le 7 Août 1903

355 Craponne. Mines et usines de l'Est. Voyage en Silésie
Mines de Blanzy, Montrambert et la Beraudière.
Usines de St Chamond, Le Creusot, St Etienne, Firminy
Usine à gaz de Lyon.

356 R Stévenin. Pologne Russe, Russie Centrale, Donetz Rendu à l'auteur le 3 fév 1903

357 Basset. Voyage à la Côte d'Ivoire. Aperçu géologique
Carrières de Kaolin de St Yriex

358 Burguet. Bassins houillers et métallurgiques du Nord et du Pas de Calais
de Lorraine, du Luxembourg, de Belgique et du Sud de la France.

359 R Denonvilliers. Forges de l'Adour, Mines de Somorostro. Usines de Bilbao
Houillères de Peñarroya. Mines de Rio Tinto
rendu à l'auteur le 29 janvier 1909

360 Viteau. Mines de Ronchamps. Usines de Pont à Mousson
Neuves Maisons, Homécourt
Verreries de Nancy
Usines de la Société Fse des moteurs à gaz et de constions mécaniques

361 Planquet de Rouville. Usines du Boucau.
Mines et Usines de la région de Bilbao
Houillères de Peñarroya. Mines de Rio Tinto

362 R Patrice. Bassin houiller et métallurgique du Gard
Gare et Station électrique d'Arras
Forges de l'Adour
Mines de Somorostro. Usines de Viscaya et Altos-Hornos.
(rendu à l'auteur 7 Déc. 08)

363 Récamier Voyage au Canada. Mines et établissements divers.

364 Leguin. Usines Cockerill, Micheville, Pont à Mousson
Chasse, Ougrée, Phosphates de Mons
Forges du Boucau. Usines de St Gobain, Minerais de la Bidassoa

1901

365 Gelnicki. Régularisation des forces motrices du Rhône.
Eclairage électrique de Genève
Usine de Landy. Usines de Denain Anzin, d'Isbergues.

Elèves Etrangers

366 Terolo. Mines de Montrambert, la Péronnière, Mazenay, Blanzy, Montceau
Usines du Creusot, St Chamond. Assailly, Firminy, Chasse, Soyons
Houillères de Peñarroya - Mines de Rio tinto. Charsi. La Zazza. Almaden.

367 Sepheriadès. Mines d'Heraclée. Mines des Bormettes

368 R Paiva-Morao. Usines de Micheville, Villerupt. Pont à Mousson Rendu à l'auteur le 25 juillet 1903
Mont St Martin St Chamond.
Usine Stumm à Neunkirschen. Charbonnages de Belgique
Mines de Blanzy, la Péronnière. Commentry.

369 Kefala. Mines et Usines de Kertch. Usine Cockerill à Seraing

370 Reichner. Charbonnages de l'Esperance. Usines Cockerill
Bleyberg et Moresnet
Bassin du Donetz. Mines de Krivoï-Rog

371 R Katz. Usines de Nicopol-Marioupol et Partolskoff Rendu à l'auteur le 23/6/02
Mines de Scherbinovska, Gorlovka, Verosky
Almaznaia. Usines Petrowsky et Jouriefka

372 Carapanos. Mines et usines du Laurium
Excursions géologiques en Crète
Usine Cockerill.

1902

Elèves-Ingénieurs H.C.

373 R **Defline** : Mines de Houille du Durham & du Centre : mines métalliques & ardoisières du pays de Galles. Mines de fer & métallurgie du Cleveland. Rendu prov.t à l'auteur 11/10 1902

374 **Vaudeville** : Algérie : Mines de fer de la Tafna & mines de Zinc de Sakamody ; Espagne : Mines de fer de Sommorostro ; Houillères Mariamna & Pola de Lena — Mines de Cuivre de Rio-Tinto ; H.ts fourneaux & aciéries de Bilbao.

375 **Mérigeault** : même voyage que le précédent

376 R **Vicaire** : Voyage aux Etats-unis, au Canada & dans la Colombie anglaise : Etablissements divers à New-york, Baltimore, Philadelphie, Pittsburg — Aciéries & H.ts fourneaux de Duquesne, Carrie, Homestead, Lucy — Mines de Cuivre de Calumet et Heckla Boston & Montana, Anaconda.

Remis à l'auteur le 8 Janv. 1903

377 **Aron**. — Mines d'Anzin, Courrières, Liévin, Marles, Lens. Usines de Denain-Anzin, Escaut et Meuse. Exposition de Dusseldorf ; Voyage en Espagne.

378. **Rigaudias**. — Bassin de St Etienne ; Société des forges de Châtillon-Commentry ; Aciéries de St Etienne. — Mines de plomb argentifère de Pribram — Forges et aciéries de Donawitz — Mine de mercure d'Idria — Mines de plomb de Bleiberg. —

379. R **Siegler** — Mines de St Etienne, Montrambert, Rochelamolière. — Usines de Montluçon, Commentry, Firminy, Joeuf, Moyeuvre, Hayange, — Transport électrique des mines de la Loire. — Voyage en Westphalie et dans la Pologne Russe. —

380. R **Heurteau** — Mines et usines de l'Utah, du lac Supérieur. — Mines d'or du Colorado. — Usines Carnegie ; — Charbons de Pennsylvanie.

R. provis.t à l'auteur le 7 Xbre 1903 p.o de M. Pelletan. R. à l'auteur le 17 août 1904 p.o de M. le Directeur

381 R **Clerget**. Rendu à l'auteur — Usines de Frouard, Micheville, Dudelange, Gorcy, Homécourt, — Sucrerie de Villenoy, — Salines de l'Est. — Houillères de Puertollano et de Villanueva. — Mines et usines de Mieres, El Porvenir, San Quintin, Los Eneros, Coto la Luz, Almeria, La Cruz, la Tortilla, l'Horcajo, Almaden

382. **Girard**. — Usines de Micheville, Villerupt, Homécourt, Hayange, Neuves-Maisons, St Chamond — Mines de la Perronière. — Exposition de Dusseldorf — Voyage dans le pays de Galles, la Westphalie et les Provinces Rhénanes

1902.

383. — Goltraux. — *(Prêté à l'auteur)* Mines de Lens, Courrières ; — Corderie mécanique Thiévenart et fils ; — Charbonnages de l'Agrappe, Mariemont et Bascoup.

384. — R Rouzière-Tasson. — Gisements de Sommorostro ; — Usines de Altos-hornos San-Francisco del Desierto ; — mines de Barruelo ; mines et usines de Mieres, La Felguera ; Peñarroya, El Turon, Almaden, Rio-Tinto. — Mines de Mokta-el-Hadid — Usine de Boucau. — Société minière et métallurgique des Cévennes. —

(Rendre à l'auteur 15 janvier 1910 (lettre de l'auteur))

385. — Féder. — Usine d'électricité d'Heiligenstadt ; — Usines de Pribram, Karls-Emile, Prager Eisen-Industrie, Teplitz, Rudolphs-hütte. — Houillère de Brüx ; — Usines d'Électricité de Berlin. — Mines et usines de Saxe, Moravie, Silésie, Galicie, Roumanie. —

386. — Retz (de). Usines de l'Est. — Salines de Rozières, — Varangéville. — Exposition de Dusseldorf. — Usines du Phénix, de Rothe-Erde, Cockerill, Denain-Anzin. — Mines de Marihaye, Douchy, Lourches, Anzin.

387. — Mathieu. — Mines de Lens, Courrières. Bassins miniers et métallurgiques de Bilbao, Oviedo, Ciudad-Reale, Cordoue.

388. — Chabert. — Usines du Creusot, Firminy, Unieux, St Chamond. — Tunnel du Simplon. — Mines de St Étienne, Sain-Bel. — Kladno. — Exposition de Dusseldorf. — Mines et usines d'Idria, Bleiberg, Leoben, Donawitz, Hasche, Harde. —

389. — Bavier-Chauffour. — Exposition de Dusseldorf. Machines à vapeur et moteurs à gaz. — Bassin minier et métallurgique de la Ruhr : Usines Vulcain, du Phénix, Güttehoffnungshütte, Hoesch. —

390. — Le Chatelier. — Usines Cook, Vickers et Atlas Works à Sheffield ; — Ateliers du Great Western railway à Swindon. — Ateliers divers de Construction à Nuremberg. — Mines et usines de Bleiberg ; — Aciéries de Zwickau, Differdange — Ateliers de construction de Saarbruck.

(Prêté à M. Le Chatelier 8 juillet 1903)

391. — François. — Même voyage que Mr Féder (no 385 ci-dessus). —

392. — Cahen. — Mines de l'Escarpelle, Lens, Bruay, St Étienne. — Ardoisières d'Angers. — Verrerie et cristallerie de St Denis. — Usine élévatoire d'Ivry. — Établissements Cuvelier-Catrice à Arras, — Biétrix à St Étienne. — Grande Corderie du Nord et Établissements Arbel à Douai. — *Prêté à l'auteur 23 août 1904 [illegible]*

1902.

393. – Koh — Chemin de fer du Fayet à Chamounix. — Usines d'Allevard, Oullins, St Chamond, St Etienne — Voyage en Autriche et au pays de Salzbourg. — Mines et usines de Brixlegg, Kitzbuhel, Jahlerz, Witkowitz, Kladno, Teplitz, Koenigshütte, Friedenshütte, Donawitz, Eisenerz, Concordiahütte, Ausserfelden —

394. – Mecquenem (de) – Usines élévatoires de Paris — Mines et usines de l'Ariège — Houillères de Sommorostro, Puertonalla, Peñarroya – Mines et usines de Mierès, – San-Quintin, – Almaden –

395. R – Fagniez — Houillères de St Eloi, la Perronière. — Usine de Montluçon. — Usines municipales de Genève. — Usines hydroélectriques du Drac, de l'Arc. — Chemin de fer du Fayet à Chamounix. — Tunnel du Simplon. — Funiculaire de Territet. — Usines de l'Est. ~~Remis provisoirement à l'auteur P.O. de M. Walckenaer le 30/11/1906~~

396. – Legrand — Charbonnages des bassins de Liège et Charleroi. — Usines de la Vieille-Montagne. — Mines de Marles. — Usines métallurgiques de l'Est.

397. R – Briot. — Voyage en Autriche : Usines de Brixlegg, Wittkowitz ; – Houillères de Mährisch-Ostrau ; – Sophien-Hütte, – Kladno, – Teplitz, – Königshütte, – Donawitz – Eisenerz, – Krumpenthal. — Usines de Moutiers, Couzon, St Chamond, St Etienne

Prêté à l'auteur pour la durée des vacances. p.o. de M. Carnot 24 juin 1903

398. R – Boyer. — Mines de Lens. — Mines de Sommorostro, Mierès, Puertollano, Peñarroya ; – mines de plomb de la province de Ciudad-Reale, Sta Quintin, San-Froilan, San Mathias. — Mines et usines d'Almaden. —
3 cah.
prêté à l'auteur 7 Avril 1906

399. – Laligant. – Usines élévatoires de Paris et des environs ; – Charbonnages et phosphates de Belgique. — Usines et établissements divers en Belgique. —

400. – Quilliard. – Mines et usines du Rammelsberg, Oker, Clausthal, Lautenthal. – Usines à plomb de Brixlegg, Pribram. — Salines de Hallein ; — Habitations ouvrières du bassin de la Ruhr ; — Exposition de Dusseldorf. —
Prêté à l'auteur

401. R – Feuchère. – Établissements divers à Franklin (Pennsylvanie). — Mines et usines d'Aspen, Leadville, Denver (Colorado). rendu à l'auteur. autorisation de M. le Directeur 16 mai 1905

402. – Magniez — Mines de Noeux. — Exposition de Dusseldorf — Mines de mercure de Nikitofka. — Au Donetz : Usines de Volintzewo, Yousofka, Droujkovka, Alexandrowsk Société de Kertch. — Le pétrole à Bakou —

1902

403. — **Marais** (du). — Mines de Courrières, Lens, Marles, Mariemont. — Usines du bassin du Donetz : Taganrog, Volintzevo, Huges, Droujkovka, Alexandrovsk. — Industrie du pétrole à Bakou.

404. — **Long-Depaquit**. — Forges et Aciéries de Denain-Anzin. — Charbonnages de Mariemont et Bascoup, Patience et Seraing. — L'Espérance, Bonne-Fin. — Usines de la Vieille Montagne.

405. — **Verdavainne**. — Charbonnages de Kladno. — Mines et usines de Brixlegg, Budweis, Przibram, Ramelsberg, Clausthal, Lautenthal.

406. R **Gaudibert**. Prêté à l'auteur — Mines de fer de St Remy. — Ateliers Augustin Normand et situation des ouvriers de la métallurgie au Havre. — Mines de fer de Sommorostro ; — Hauts-fourneaux de Santander. — Union houillère et métallurgique des Asturies — Usine de Moreda et Gijon.

407. — **Wielhorski**. — Exploitation et métallurgie du fer en Meurthe et Moselle. — Usines de Neuves-Maisons, Pont-à-Mousson. — Salines de Lorraine — Charbonnages de Ghlin ; — Société des agglomérés du bassin de Charleroi.

408. — **Weinfeld**. — Charbonnages Sacré-Madame, Le Hazard — Hts fourneaux de la Providence ; — Verrerie de Jumet. — Usine de Bleyberg — Mines de blende et galène de Moresnet, Diepenlinchen ; — Exposition de Dusseldorf.

409. — **Monckton**. — Mines et usines d'Anzin — Usines de Maubeuge. — Hautmont-Louvroil.

410. — **Antippa**. — Mines de Béthune, Bruay. — Usines de Taganrog, Briansk ; — Mines et usines à mercure de Nikitovka. —

411. — **Vilter**. — Usine Petrovsk — mines Verovski et Scherbinovska, Briansk. — Mines de la Perronière, La Béraudière, St Etienne.

412. — **Emilian**. —

1903

412 (R) E. J.

413 — Aron — cahiers 1 et 2 — les suites données [illegible] Ancienne Carte [illegible] (sauf le dernier [illegible])

415 — ~~Rigaudias~~ — Heurteau

414 — Siegler — Rendu à l'auteur

416 — Rigaudias —

1903

413 (bis) R **Nicou.** — Visite aux mines, hauts-fourneaux et aciéries d'Homécourt. Voyage en Suisse, en Italie, en Russie et en Autriche
(rendu à l'auteur 21 déc. 1905 o/ de M. Directeur)

414 (bis) R **Schlumberger. (de)** — Voyage en Amérique et aux usines Américaines: Carnegie. Pittsburg. Electrique du Niagara. — Traitement du nickel — Usines de Butte-Cyty. rendu à M. de Rotschild

415 R (bis) **Morette.** — Aciérie de Micheville — Aciérie d'Homécourt — Usine à cuivre de Brixlegg — Usine Siemens de Vienne — Usine de Witkowitz. — Mines de sel de Wieliczka — Bassin de Mährisch: Fours à coke de Theresien, de Witkowitz. — Bassin de lignites de Brüx. — Aciérie de Kladno. — Saxe — Styrie — Transylvanie Prêté à l'auteur — rentré le cahier 3,

416 (bis) R **Dupont** — Forges et aciéries de Denain. Usine d'Isbergues. Hauts-fourneaux de Jarville. Usine de Pompey. Mine de Sel de Varangéville. Fonderies de Pont-à-Mousson. Usines de Vendel, de Jœuf, d'Hayange. Aciéries de Micheville — Mines de Nœux — Voyage en Allemagne, région Westphalienne, et en Belgique. rendu à l'auteur le 14 nov. 1904 o/ de M. Directeur

417. **Guillet.** — Visite aux usines de Pontpéan, Micheville — Mont-St-Martin — Jœuf — Auboué — Pont-à-Mousson — Neuves-Maisons. — Voyage en Autriche et en Russie (Pologne). Visite aux aciéries et hauts-fourneaux de Trignac — aux Tréfileries de l'Hermitage et Misengrain — aux mines de Marles — de Bruay — et aux Aciéries de Denain.

418. **Fournel.** — Usines d'Auboué, d'Homécourt, de Jœuf, de Longwy, de Micheville, Pompey. Champigneulles — Voyage en Espagne — mines de Bilbao. Santander — Boucau — Carmaux. —

419. R **Daussy.** — Visite aux chemins de fer de l'Est — Aux Ardoisières de la Meuse. — aux usines de Ludres, de Haut-Jarville, aux aciéries de Frouard, de Pont-à-Mousson et d'Homécourt — visite aux mines de Douchy
(rendu à l'auteur — (ingénieur aux mines de Dourges))

420. **Legrand.** Henri — Usines de l'Est de la France — de la Westphalie et de la Belgique.

× 421 R **Gouge.** — Usines de l'Est de la France — de la Westphalie et de la Belgique
Rendu prêté à l'auteur p. o. de M. Carnot le 21/5/1904.

422. **Dulac.** — Usines de Micheville et Mont-St-Martin — Voyage en Autriche. Moravie et en Russie (Soc. de Sosnovice)

423 R Duterme. — Visite aux usines d'Auboué — aux Aciéries de Micheville — Séjour en Espagne aux mines de Bilbao. Prêté provisᵗ à l'auteur 18/6/1904

424 R Silvany. — Le Creusot — Houillères de Blanzy, de Firminy — Aciéries de St Etienne et de Chambon, Feugerolles — Mines de l'Escarpelle et d'Aniche — Aciéries de Denain — Cie d'Anzin et de Bruay (prêté à l'auteur 30 oct 05)

425. de Livonnière. — Houillères du bassin de St Etienne. — Voyage en Espagne —

426 R Aguillon. — Prêté à Mr Aguillon. Inspecteur général
Visite aux usines de l'Est. — de la Westphalie — de la Bohême — de la Silésie — de la Pologne — de la Galicie

427 R Persoz (Rendu à l'auteur le 20 avril 1912) Visite aux usines de l'Est — Compie française de navigation de Nantes. — Chemins de fer Nogentais.

428 R Cocu. — Usine d'électricité d'Arras — Mines de Lens et Courrières. — Usines de l'Est. — Ateliers de constructions électriques d'Oerlikon — Prêté à l'auteur

429. Manent. — Verrerie de Fourmies — Usines de Mont-St-Martin, de Moutiers et d'Homécourt — Mines de Bruay et de Liévin.

430 R Quantin. — 27 janvier 20
Mines et usines de : Hallein, Donawitz de Bleiberger, Prager-Eisen, Pzibram, de Westphalie — de Sarrebrück — fonderies de Pont-à-Mousson — Déplacement de la passerelle de Passy. —

431. Witier. — Usines de l'Est — du Nord — Mines de Crespin et Hautmont.

432. de Chalonge. — ~~Bassin du Donetz~~ Mines de Lens et d'Anzin — Usine de Galdacano — Hauts-fourneaux de Viscaye. —

433 R Solacroup. — (Rendu à l'auteur 11 Décembre 1908) Bassin du Donetz — Caucase — Pétrole de Bakou — Recherches minières de la Mandchourie — Gisement de charbon de Kaipwig. — Japon : Charbon de l'île de Kiou-Shou — Usine impériale de Wakamatsu

434. Bernard. — Même voyage que Mr de Chalonge.

435 R	Lestelle. —	Westphalie — Usines de l'Est — Mines de Bruay et de Marles rendu à l'auteur 5 sept. 1904 of ordre M. Carnot
436 R	de Mandiargues —	Usines de l'Est — Voyage en Westphalie, en Bohême et en Galicie rendu à l'auteur 15 fév 1905
437.	de Rothschild. —	Même voyage que Mr Schlumberger. (rendu à l'auteur 18 oct 09
437 (bis) 437.B	Claus. —	Usines de l'Est — Voyage en Allemagne avec Mr Persoz
438 R	Parmentier. —	Usine à glace de Billancourt — Commentry. — Ardoisières d'Angers — Charbonnages de Mariecourt rendu à l'auteur of du S. Directeur 3 juin 1905
439.	Joudelevski. —	Usines de Genève — Mines de Pontpéan — de Bruay-de Marles — d'Anzin — de Denain. — Belgique: Charbonnages de Val St Lambert, de l'Espérance.
440	Grunberg. —	Creusot. — Blanzy — la Béraudière.
441.	Schwartz. —	Mines de la Pologne Russe — Mines de naphte de Bakou —
442 R (Envoyé à l'auteur à Craiova Roumanie (14 Nov. 1905))	Emilian. —	Charbonnages du nord de la France — hauts-fourneaux et Aciéries de Denain — d'Isbergues — de Fives-Lille. Pétroles de Roumanie. Ciments de Boulogne. Usines de Maubeuge Usines Delattre. Usines de Louvroil.
443 R	Georgacopoulos —	Mines de Sacré-Madame — Mines de fer d'Auboué — Usines Wendel. (3 cahiers) (rendu à Mme Georgacopoulos le 14 mai 07)
444.	Corbesco. —	Même voyage que le précédent.

1904

M. M^rs

1. v. 445. Nicou — } Société d'Explosifs aux environs de Bilbao. — Travaux du port de Bilbao — Mines de Sommorostro — Région de Santander — Asturies — Madrid (260ct, rendu à l'auteur ordre de direction)
" R Schlumberger — }

2. v. 446. R Morette. Bassin de Saarbrück — Westphalie. — Silésie allemande — Pologne russe — Chemins de fer de Bosnie et Herzégovine —
Installations électriques: Réseau de Milan à Gallarate. Porto-Ceresio. Transport S^t Maurice - Lausanne — Transport Locle - La Chaux de Fonds — Tramways de Zurich
(rendu à l'auteur Nov. 1904)

1 v. 447. – Laurent — Hauts-fourneaux de Maxéville, de Jarville, de Pompey, Frouard, Pont à Mousson, Jœuf — Mines de Ludres — Aciéries de Longwy et Micheville — Aciéries de Burbach — Mines de l'État Prussien — Établissements métallurgiques de Hörde — Mines d'Hibernia, d'Ewald, Gelsenkirchen — Établissements Cockerill; Mines de l'Espérance et Bonne Fortune — Aciéries de Denain — Stage à la C^ie d'Aniche

1 v. 448. R Bourdoire. — Même voyage que M^r Laurent. — Stage à Liévin.
rendu à l'auteur 29 Nov. 1910

3 v. 449. Callot. — Mines de l'Escarpelle — Hauts-fourneaux de Glascow — H^ts fourneaux de Sunderson and C^o — Usines à briquettes de Westport
(prêté à l'auteur 2 Avril 1906)

1 v. 1 v. pl. 450. Grauce. — Jarville. Pompey. Pont à Mousson. Jœuf. Longwy. Micheville
Belgique: – Bonne-Espérance. Cockerill. —
Allemagne: Zollern II et Zollern III, Halle, Eisleben —
Bohême: Prague – Kladno —

1 v. 1 carn. pl. 451. Flamant. — Pompey. Frouard. Champigneulles. Pont à Mousson. Jœuf. Longwy — Cockerill – Électricité de Charleroi — Société Ottomane d'Héraclée. – Éclairage du Port de Raygouldak

3 vol. 452. Haick – Mouradian. – Longwy – Micheville. Jœuf. – Mines d'Auboué. — Fonderies de Pont-à-Mousson. Frouard. Ronchamp. Usines Électriques de Vallorbes. Coulouvrenières — La Mure – Rochebelle. Grand'combe. Montrambert. La Béraudière Firminy. — Aciéries de S^t Chamond

1904

MM^rs

Prêté à l'auteur. Autorisation de M^r le Directeur. 18 juillet 1905

3 vol.	453 R	Chavanne	Mines de Ronchamp — Neuves-Maisons — Jœuf — Moyeuvre. Hayange. M^t S^t Martin — Micheville — H^ts f^x de Eck.
1 vol.	454.	Leprince-Ringuet.	Forges de S^t Hippolyte — Mines de Ronchamp — Bassin lignite de Cologne — Mines de Rheinelbe III, Preussen I et II. Holland III et IV — Schamrock III et IV et Zollern II. — Installations électriques de Zouy — Forges de Denain et d'Anzin.
2 vol. rendu à l'auteur 19/1/07	455. R	Cagniant.	Usines de M^t S^t Martin — Micheville — Jœuf — Pont-à-Mousson — Frouard — Jarville — Mines de Ronchamp et d'Auboué — Usines de Firminy et de S^t Chamond — Aciéries de S^t Etienne — Mines de la Chazotte et d'Epinac
1 vol. planches cartes	456.	Gruner.	Usines à zinc des environs de Liège — Machines d'extraction électriques en Belgique — Mines et Usines de Westphalie — Voyage aux Etats-Unis. rendu à l'auteur s/o de M. Pelletan (10 juin 1905)
3 vol.	457. R	Séjournet.	Usines de Jarville — Pompey — Pont à Mousson — Auboué — Jœuf — M^t S^t Martin — Micheville — Luxembourg: Dudelange — Westphalie: Bochumer Verein, Zollern, Preussen II — Port de Ruhrort — Usine d'Oker — Mines de Stassfurt. — Bohème: Usines de Pribram — Moravie: Usines de Witkowitz. — Hongrie: Usine de Salgo rendu à l'auteur s/o de M. Pelletan
3 vol. rendu à l'auteur le 21 avril 1909.	458. R	Bault.	H^ts f^x de Frouard — Fonderie de Pont à Mousson — Jarville — Maxéville — Usines de plomb et de zinc de Werlau. de Bleyberg — Usines Schamrock I. II. III. IV — Comp^ies de Harpen, Preussen I et II — Aciéries de Hœrde — Usine Phönix — C^ie de Béthune — Mines de Marles
1 vol.	459.	Vetillard.	Visite en Silésie autrichienne aux Usines de Witkowitz; mines de houille de la K.K. Privat Kaiser — Houillères de Dombrowa — Houillères de Ekaterinofka — Aciéries du Donetz — Métallurgie de Taganrog. de Briansk. — Mines de Bakou.

1904

			MM^rs	
1 vol.	460.		Teissier du Cros. ———	Aperçu géologique des environs de S^t Hippolyte du Fort. (Le reste en commun avec M^r Pontzen)
3 vol.	461.		Malapert. ———	Visite aux usines de Frouard, de Jarville, Pont-à-Mousson. Bleyberg. Höute. — Mines de Harpen, Hibernia, de Gelsenkirchen — Mines de Béthune et de Marles. —
1 vol.	462.		de la Maisonneuve. ———	En commun avec M^r Vetillart.
1 vol.	463.	R	Durnerin. ——— Prêté à l'auteur — 23 — 3 — 1905	Pompey, Jœuf, Longwy, Micheville ——— Usines de Bochumer Verein, du Phénix, d'Oker, de Pzibram — Mines et usines de Schemnitz, de Salgo-Tarjan
3 vol.	464.		Pontzen.	Hauts-fourneaux de Desierto — Usine de la Figuera — Rio-Tinto — Travaux du Chemin de fer de Martigny — Séjour aux mines de la H^te Cappe ; Mines de la Loire — Verrerie de Lejon.
4 vol.	465.	R	Marty ——— rendu à l'auteur o/ de M. Directeur 15 déc. 05	Usines Siemens-Schukert à Berlin ——— Myslowitz, Bizogowitz — Mines de Mansfeld ——— Visite du puits Zollern II.
2 vol.	466.		Alvès da Veiga ———	Etablissements Schneider du Creusot — Houillères de Montceau et Blanzy — Aciéries de Firminy et S^t Chamond — Mines de Mercure d'Almaden — de plomb de Linarès — de cuivre de Sao Domingo
2. vol.	467	R	Romieux. Rendu à l'auteur. 13 Juin 1905 aut. de M^r le Directeur	Visite au Creusot, Montceau les Mines, Saint-Bel, Firminy, S^t Chamond, Rive-de-Gier, Luzenac, S^t Béat, Pierrefitte, Seix —
3 vol. en commun	468.		Blanchet. ———	Bruay, Marles, Lens, Pont à Vendin, Liévin — Mines d'Idria, Bleyberg — forges de Chatillon-Commentry — Mines de Montrambert, la Béraudière. Mines de fer de Bilbao. ———
	(469. — Rouaix, page suivante)			
3 vol.	470		Goldschmitt ———	

1904

				MMrs		
3 vol.	2 vol.	469 -		Rouaix	———	Séjour aux Mines de Decazeville — Stage aux mines de Marr…
1 vol.	2 vol.	471		Morély	———	Mines de Béthune - Bruay. —— Usines de Taganrock, de Briansk, d'Ekaterinoslaf — Mines de Vilikofika
	1 vol.	472.	R	Mole.	Prêté à l'auteur. 30 Juillet 1905 autorisation de Mr le Directeur	Mines de Lens, Courrières, Anzin, Douchy, Seraing, Cockerill, Bleyberg — Hts fx de Jarville, Pompey, Champigneulles, Pont à Mousson.
2 vol. rend…	2 vol 2 carnets	473.		Grandjean.	——— ~~Prêté à l'auteur - Autorisation de Mr le Directeur - 20 mai 1905~~	Hts fx de Jarville, Pont à Mousson —— Westphalie: Preussen II, Hörde, Schamrock, Zollern II, Oberhausen, —— Lens, Liévin, Béthune, Douchy, Anzin, Denain, Longwy, Micheville, Vieille-Montagne, ~~Cockerill~~.
1 vol. planches cartes	4 vol	474	R	Rosenberg	(prêté à l'auteur le 27 Mai 1905) ———	En commun avec Mr Grança. (No 450)
3 vol.	2 vol.	475.		Daireaux	———	Usine de Baltazar — Aciéries de Mézières — Usine de El Porvenir — Mines de Peñarroya —
	2 vol.	476	R	Guillier.	——— rendu le 30-5-13 à l'auteur,	Mines d'Aniche — Cockerill, Bleyberg, Zollern II, Preussen II — Port de Ruhrort — Usines Phönix, Bochumer, Maxéville, Pompey, Jarville, Pont à Mousson.
	1 vol.	477.		Bellanger.	———	Mines de St Quintin - Horcajo —— Liévin.
3 vol.	1 vol.	478	R	Deniau.	rendu à l'auteur 28 avril 1907	Mines de Courrières, de Lens, Nœux, Douchy —— Cockerill, Bleyberg. —— Usine del Desierto — Mines Bil…
	1 vol.	479	R	Massing	(rendu à l'auteur 22 mars 1906)	Neuves-Maisons, Jarville, Frouard, Pompey, Pont-à-Mousson, Micheville, Longwy, Dudelange, Differdange, —— Hörde, Niederschelden.
1 vol.	2 vol.	480.	R	Bardier.	(Rendu à l'auteur le 14 décembre 1907 (aut.))	Espagne: Usine à arsenic de Badalona — Mines de Bilbao —— Carmaux - Blanzy. - Industrie du bitume à Selenitza, à Autun, à Pont du Château.

1904.

MM^rs

Elèves Ingenieurs

vol. - 481 R Japiot ——— Mines et usines de Suède et Norvège — Locomotives de Suède et Norvège

(Le cahier N° 4 (Locomotives) a été prêté à M^r Sauvage le 11 Juillet 1905)

vol. 482. Guillaume ——— Suède et Norvège: Mines et usines de Röros, de Kiirunavara, de Sala, de Falun — Aciéries de Domnarvet, d'Hofors, de Söderfors, d'Österby — Mines d'Herrang, d'Anneberg. ———

vol. 483. Henry-Gréard ——— Méthode Silésienne d'Exploitation — Houillères de Dombrowna, mines de calamine de Blei-Scharley — Mines de Lupeny — Usine de Kladno ———

vol. 484. Macaux. ——— Bassin d'Esch, Differdange — Mines du Val-de-fer — H^ts f^x. et fonderies de Pont à Mousson, Micheville, Aciéries de Longwy — Mines de Commentry, Grand'Combe, Blanzy.

(Prêtés à l'auteur le 1^er avril 1905)

vol. 485. Lochard. ——— Mines du bassin de la Basse Silésie, de la H^te Silésie, bassin de Brüx — Aciéries de Huta-Bankowa — Installations électriques de Lausanne.

vol. R 486 Frantzen — rendu 20 déc. 19 — Aciéries de Huta-Bankowa — Mines de Lupeny — Mines de la Basse Silésie, de la Haute Silésie — District aurifère de la Transylvanie

vol. 487. Macaux. (Journal de fin d'études) — Les cahiers I et 2 sont prêtés à M^r Lebreton — 13 Juin 1905 — Visite à l'usine de Huta-Bankova en Pologne Russe — Le remblayage hydraulique en Haute Silésie et en Basse Silésie — Mines de Zinc de Blei-Scharley — Mines et usines de Przibram — Usines de Kladno.

- 1905 -

M. M^rs.

Elèves. Ingénieurs.

5 Vol.	488	Japiol	Etats-Unis - Aciéries de Bethleem, de Pittsburg, de Homestead, de Duquesne, de Braddock, de Chicago, de Buffalo; établissements de Westinghouse électric de Pittsburg, de Portland, mill de Colorado, smelter de Murray, mines de cuivre de Bingham, General electric de Schenectady - Notes sur les locomotives américaines -
3 vol.	489	Henry-Gréard	Usines métallurgiques de la Carnégie, Duquesne Homestead, Edgard Thomson, Isabella, Bassin d'anthracite de Pensylvanie - Géologie, exploitation, contrôle, salaires, situation économique - Mines de charbon de Pittsburg, District aurifère du Colorado et usines de chloruration et chloruration des minerais d'or du Colorado.
1 vol.	490	Guillaume	Courses géologiques dans le Tyrol, aciérie de Kladno - Usines de Pribram, Lignites de Bohême, Mines de houille de Zwickau, mines de Freiberg, mines de Joachimstals.
1 vol.	491	Lochard	Bassin houiller de Westphalie, Géologie du bassin, méthodes d'exploitation, machines d'extraction, fours à coke, régénérateurs, utilisation des gaz de fours à coke, renseignements économiques.
1 vol.	492 R	Frantzen rendu 20 déc. 1919	Aciéries Carnégie à Pittsburg, Thomson, Duquesne minerais de fer de Chesabi. Procédé Gayley application de l'air sec à la métallurgie des Hauts Fourneaux. Laminoirs à rails aux Etats-Unis -
3 vol.	493 R	Aubrun rendu à l'auteur 16 nov. 06	Bassin houiller de Westphalie, Deutscher, Kaiser et Kaiser IV, Zollern II, Preussen II, Charbonnages du grand Hornu, du Hasard, de l'Espérance, Usine de la vieille montagne à Angleur.

1905

1 vol.	494		Danlos	En Grèce, Laurium; Asie Mineure, Héraclée; Allemagne du Centre, Freisberg, Clausthal, Mines de Lens, Dourges, Bruay Marles, Béthune, Exposition de Liège; charbonnage du Hasard.
1 vol.	495		Lavaste	Carrière et fonderie d'Eisener en Styrie, Chemins de fer de Leoben-Bruck, mine de Pribram, dans la Haute Silésie allemande, Ferdinandgrube, Bley-Scharley, Hillebrandschall en Moravie, Aciérie de Vittkowitz, utilisation des eaux du Rhône à Genève.
2 vol.	496		Ulrich	Mines d'Eisenez, de Pribram, de Brün, Bassin de Kattreitz, Ferdinandgrube, Concordiabruge, Hildebrandschacht, Usine de Wittcowitz, mines de Karwin.
2 vol.	497	R	Niewenglowski Rendu à l'auteur 3 Juillet 1909	Voyage en Bohême, Mines de Polnisch, de Ruda, de Scharlée. En Asie-Mineure: mine d'Héraclée, notes d'Electricité. Promenades géologiques.
1 vol.	498	R	Mulleret prêté à l'auteur le 7 juin 1906	En partie commune avec M.M. Dupuis et Soyer: Province Rhénane et Westphalie, grandes usines métallurgiques. Ateliers de construction. Installallations minières. Rapport sur l'art des mines à l'Exposition de Liège.
1 vol.	499		Monteils	Houillères de Rochebelle, mines de la Grand'Combe
1 vol.	500		Maillard	Voyage en Autriche (Styrie) Mines de Lignite de Tollingraben. Usines de Vitkowitz, houillère de Nordbahn, Aciéries de Kladno. En Westphalie, Puits Preussen I, Grilles, Zollern II, Aciéries de Hörde, station centrale électrique, mines de Neumuhl, Bassin de la Lieg, Hauts fourneaux de Grünbach, usine à zinc de la Vieille Montagne.
3 vol.	501	R	Martin (prêté à l'auteur)	Voyages dans l'Est de la France, Hauts-fourneaux,

1905

			de Neuves-Maisons, de Jarville, Pont à Mousson. Sondage de Meurthe et Moselle, Aciéries de Jœuf, Moyeuvre, Hayange, Micheville, Mines d'Anzin de Lens, Béthune, de Bruay, de Montceau, Le Creusot.
2 vol.	502	Daix	En commun avec Charbaut, voyage dans l'Est, Dudelange Differdange, Mont St Martin, Micheville, Auboué, Moyange, voyage en Silésie, Friedenshütte, Königshutte, Ferdinand Grube, Concordia Grube.
2 vol.	503 R	Charbaut (renvoyé à l'auteur le 31 mars 1908 aux Mines de Marles)	Même voyage que Daix. Stage à l'exposition de Liège et aux ateliers de la Compagnie de l'Est à Epernay.
2 vol.	504 R	Robert Rendu à l'auteur le 22 Juillet 1909	Barrage de la perte du Rhône. En Styrie. Mines de fer et Hauts-fourneaux d'Eisenerz, en Bohême. Mines de Pribram, de Brüx, Silésie allemande. Mines de Ferdinand Grube, Myslowitz, Concordia Grube, Pologne Autrichienne, Salines de Wielierka, Aciéries de Wittkowitz.
3 vol.	505 R	Bley prêté à l'auteur le 1er juin 06.	Station centrale d'Electricité de Nancy. Mines et Hauts-Fourneaux de Auboué, Jœuf, Hayange, Micheville, Exposition de Liège, voyage en Westphalie. Puits Shamrock Zollern II, Preussen II, mines de Dourges, visite à l'usine Krupp.
1 vol.	506 R	Bernard (prêté à l'auteur le 7 juin 1906)	Dans le Nord et le Pas de Calais, Mines de Lens, de Bully-Grenay, de Liévin, d'Anzin, de Douchy, d'Aniche; en Belgique: établissements Cockerill, charbonnages du Hasard; en Bretagne, Forges d'Hennebont, Société du frigorifère Nantais.
1 vol.	507 R	Pillard prêté à l'auteur le 11 juin 1906	Dans l'Est, Neuves-Maisons, Jarville, Auboué, Hayange, Micheville, Longwy; dans le Nord: Anzin, Lens, Béthune, Bruay; Dans le centre: Blanzy, Le Creusot, Decize.

1905

2 vol.	508 R	Coqueugnot Rendu à l'auteur le 18 Déc. 1909.	Aciéries d'Hayange, Cockerill, Exposition de Liège, four électrique du Creusot, tuilerie de Montchanin, voyage en Westphalie, Mines Schamock-zollern, Preussen, établissements d'Essen.
1 vol. 1 cahier de croquis	509 R	Tannery (prêté à l'auteur le 15 juin 1906)	Usine à plomb de Mazarron, Bilbao, Cie de Peñaroya, mines d'Almaden, ~~[illegible]~~ Aciéries Barcelone.
2 vol.	510 R	Dupuis prêté à l'auteur !	En commun avec MM. Mutteret et Soyer. Voyage en Westphalie. Visite d'usines métallurgiques. Mines Zollern, Preussen, de Wendel, Usines Niederrheinische Hütte, Rheinische Stahlwerke, Phœnix Burbach. (Prêté à l'auteur 30 Juin 1906
1 vol.	511	Nivoit (En commun avec Le Chatelier)	En commun avec Le Chatelier – France: Mines d'Eguilles, Vaucluse; Autriche: Mines et usines d'Idria, mines de fer d'Eisenerz; Hongrie: usines et aciéries de Krempack (Krommpach), de Diósgyőr, région aurifère de Brád, mines de Selmecbánya – (la suite à Le Chatelier – n° 513)
4 vol.	512	Cloup rendu à l'auteur le 1er Juin 1911	Dans le Nord: mines de Lens, Liévin, Béthune, Bruay, Marles, Aciéries du Nord et de l'Est; mines d'Anzin, du grand Hornu.
1 vol.	513	Le Chatelier (En commun avec Nivoit)	En commun avec Nivoit – (suite voyez le commencement au n° 511): Grèce: Laurium grec et français – Turquie: mines d'Héraclée; irrigations, chemin de fer d'Egypte, chemins de fer d'Orient.
1 vol.	514	Thibaudier	En Styrie: Mines de fer d'Eisenerz; Moravie: usines de Witkowitz, carolina Anstallt, Tiefbau, Westphalie: charbonnages de Dahlbusch, Schamrock II et III, Usine de Hörde, Zollern II – France: Aciéries de Douai, Marles.
1 vol.	515 R	Camy	Usines de Bilbao, de Sestao, mines de cuivre d'Aspeich, aspect géologique, situation des ouvriers. (Prêté à l'auteur 30 Juin 1906)
5 vol.	516	Vergnole	Mines de Lens, de Béthune, de Bruay,

1905

			de Marles, d'Anzin, du grand'Hornu.
3 vol.	517	Ricard	Géologie du bassin de St Etienne, Mines de la Roche la Molière, la Beraudière, Carmaux, Decazeville, Aciéries de Firminy, Mines du Hasard, Hauts-Fourneaux, d'Ougrée.
1 vol.	518 R	Perrenet (rendu à l'auteur 21 Janvier 1910)	Mines de Dourges, Aciéries de Denain, Aniche, usine d'Anglem, Cockerill, Ateliers de Heckel, mines de fer de Chavigny, usines de Jœuf, d'Homécourt, Auboué, Sondage de Meurthe et Moselle, usine électrique de Vallorbes.
2 vol.	519	Darbois	En Westphalie: Guthoffnungshutte, Mathias stinnes, Aciéries de Häsch; en Autriche-Hongrie: mines de mercure d'Idria, mines d'argent de Schemnezbanya, mines d'or de Brad.
1 vol.	520 R	Schmitt (Prêté à l'auteur 28 Juillet 1906)	Usines de Lens Liévin, Béthune, Aniche, Denain. Usine électrique de Jonage.
1 vol.	521	Hardy	Mines de Lens, Béthune, Liévin, Aniche, mines d'Anzin, Douchy, aciéries du Nord et Est. Belgique: mines du Hasard: usine à zinc, établissements Cockerill. Espagne: Bilbao, aciéries du Desert.
1 vol.	522	Villa	Dans l'est, Frouard, Pompey, Micheville, Pont-à-Mousson, Jarville, fosse Zollern II, Lignite, de Neitleben, Cie Phénix, Preussen II, Rhein, Elbe, Deutscher Kaiser, mines de Pribram, usine électrique Gramm, Cokerill, Houillères de Glamorgan.
2 vol.	523	Smolizanski	Dans l'Est: usines et mines de Frouard, Pont à Mousson, Jarville, Jœuf, Auboué, St Martin Région de St Etienne, Usine de St Chamond, St Etienne, Firminy.
2 vol.	524	Thomas	Usine de produits chimiques d'Eguilles, de

1905

			Letten. Cie Vaudoise des forces motrices. Usine à gaz de Zurich. Forges et aciéries de Pompey, de Neuve Maisons, d'Auboué, de Jarville, de Micheville, mines de la Société Cockerill, charbonnages Horloz et de la Haye.
2 vol.	525	Vienne	Mines d'Anzin, de Bruay, de Marles, Béthune, Société Cockerill, usine de Bleyberg, charbonnage de la Haye, mines de zinc de la Vieille Montagne.
1 vol.	526	Luc	Mines de Salzer-Zollern II, Rhein-Elbe I et III, Preussen II. Usines de distillation de bois, usines métallurgiques du Phénix Sack et Kiselbach en Belgique. Hauts-fourneaux d'Ougrée de Cockerill, mines du Hasard. Exposition de Liège.
1 vol.	527	Labesse	A Zurich: Usines de Letten, à gaz de Zurich, à Lausanne: Cie Vaudoise des forces motrices du lac de Joux. Dans l'Est: Forges de Champigneulles, Jarville, Pompey, Longwy. Usine Cockerill, de la Haye, Charb. Horloz, Usine de Bleyberg. Usine Chorillon. Usine à gaz de Lyon (Vaise)
1 vol. photo.	528	Betim	Ateliers de chemins de fer Mogyanea (Brésil) de Paulista. Tramways électriques. Tracé d'un chemin de fer au Brésil.
1 vol.	529	Rubinstein	Exploitation de mines de pétroles en Roumanie, Usines de Firminy, de St Etienne. Mt St Martin, de Jarville de Pont-à-Mousson.
1 vol.	530	Glachant Jen Ku (?) : invité à entrer le 18 mars 1906	Stage à bord de „la Savoie". Machines motrices. Chaufferies; stage aux chemins de fer de l'Etat. Dépôt de Saintes, étude des machines et des différentes organisations, éclairages etc etc.
1 vol.	531	Rivoiret	Ateliers Panhard et Levassor, Chantiers de la Méditerranée, société Schneider (Creusot), ateliers d'Electricité du Creusot.
	532	Barrié	Mines de Lens, Stéenart, Béthune,

1905

			Courrières, Anzin; En Belgique: Charbonnages de la Boulle, Société d'Angrée, Usines Cockerill et d'Angleur.	
2 vol.	533	Goudard	Mines de Bruay, Anzin, Denain, Verrerie de Mariemont, Fosse Preussen, Mine Salzer, Aciéries de Rothe Erde.	

- 1906 -

	MM^rs			
2.	534 R	Aubrun -	Mines de fer de Laponie, Mines de Grausgesberg, de Sala, de Faguste; Aciéries de Södersfor; H^ts F^x d'Horrang; Aciéries de Gysingue.	rendu à l'auteur (26 nov. 1906)
	535.	Danlos. -		n'a jamais existé
2.	536.	Lavaste. -	Généralités sur le bassin Rhénan Westphalien, Rhein Elbe III, Deutschen Kaiser II. Preussen II. —— Grand-Hornu. - Charbonnages du Hasard.	
2.	537	Ulrich —	Charbonnages de l'Espérance et de Bonne-Fortune; Siège d'expériences de Frameries —— Mathias Stimer III et IV, Siège Deutscher Kaiser IV. —— Siège Zollern II —— Siège Scharnhorst —— Ciments de la Porte de France - Utilisation des forces motrices du Rhône.	
3.	538 R (Rendu à l'auteur 3 juillet 1909)	Nievenglowski -	Bassin de la Ruhr, Puits Constantin, Schamrock, Rhein Elbe II et III —— Mines d'Idria, Pzibramm, Szczakowa, Wieliczka —— H^ts F^x de Bralöw Döur; Usines de Brixlegg, Eisenetz —— Etablissements de San Quintin, Mines de San Froilan	
1	539 R (Prêté à l'auteur 17 janvier 1908)	Breynaert. -	Voyage dans le Tyrol, Carinthie, Styrie, Bohême, Moravie, H^te Silésie — Mines de Bleiberg, La Montagne de fer, Mines de Pzibram, — Aciéries de Witkowitz — Salines de Wieliczka. Usines de Hohenlohe-Hutte; Friedrichs-hutte — Mines et usines d'Idria.	

1906

2.	540	R Stouvenot. —	*Métallurgie du plomb* Usines de Bleiberg, Friedrichshutte, Bernardinehutte, Pzibram. — Industrie du zinc en Hte Silésie: Laverie de Brzozowitz; Hohenlohe hutte, Guidotto hutte, Bernhardine hutte — Industrie du fer en Styrie et en Silésie: Eisenerz et Donawitz; Witkowitz et Friedenshutte — Extraction du sel en Lorraine. — Lignites de Seegraben — Laverie et fours à coke de Carolinenschacht. Laverie et fours à coke de Theresienschacht. —	(Renvoyé à l'auteur 16 avril 1908)
5.	541.	R Remy. — (prêté à l'auteur 4 décembre 1907)	Mines de Myslowitz, Concordia, Schlesengrube, Hohenlohe Hutte, Bernardihutte, Brzosowitz — en Moravie, Ostrau Karwin, Puits Dreifaltigkeit Tiefbau. Thérèse, Caroline — Usine de Witkowitz — Mines de l'Erzberg — Hts fx d'Eisenetz. d'Idria — Usine de Pzibram.	
1	542.	Marchal. —	En commun avec Jungck. — Usines Anaconda Mont, Mines de Guanajato, de El Paso — Mines et Usine de l'Utah.	
2.	543	R Scherrer. — (prêté provisoirement à l'auteur le 12 juin 1907)	Hts fx de Maxéville, Jarville, Frouard, Pompey, Pont à Mousson, Mont St Martin, Micheville, Völhlingen, Burbach, Neukirchen — en Bohême: Pribram, Puits Julius II, Richard — en Moravie Witkowitz Tiefbau, Dreifaltigkeit, Gabrielenschacht, Myslowitz, Dombrowna	
2.	544	R Calligé — (rendu à Mme Calligé 22 mai 1907)	Mines de Lens, Liévin, Denain, Douchy, — en Belgique: Bois du Luc, Usine Bouchall — Mines de l'Espérance, Bonne-Fortune, Hasard, Angleur — Hts fx: Micheville, Villerupt, Homécourt, Auboué, Joeuf, Pont à Mousson — Mines de Westphalie.	
2	545.	R Dunaime —	Étude sur les Ardennes; la vallée de la Meuse de Charleville à Givet — Usines: Jarville, Frouard, Pompey, Pont à Mousson, Mt St Martin, Micheville — Allemagne: Voeltingen, Burbach, Autriche: Pzibram, Witkowitz, Vietierka, Myslowitz.	rendu à l'auteur 15 Juin 1907
5.	546.	·· Pesson-Didion. — prêté à l'auteur / 26 avril /	Excursions géologiques du Xe Congrès géologique International de Mexico — Aux États-Unis: Visites de mines et usines: Cuivre, plomb, fer, charbon Pétrole, Or, Argent.	

1906

2.	547 R	~~Démarquet~~ Lahoussay — (prêté provisoirement il' [illegible] le 5 juin 1907)	Mines : Lens, Liévin, Béthune, Isbergues, Marles, Escarpelle — Belgique ; Bois du Luc, Frameries, Providence, Espérance, Bonne Fortune, Hasard, Vieille Montagne, Angrée, Bleiberg — Westphalie : Boniface, Rhein-Elbe II et III, Schamrock, Zollern II, Preussen II. — Hts Fx de Phönix — Étude des transformations exécutées par la Cie de Ch. d. f. d. l'Est dans les gares de Mézières et de Charleville	
1.	548 R	Roger. —	Géologie du bassin de la Ruhr — Schamrock III et IV, Consolidation III, Blumenthal, Rhein Preussen, Zollern II. Mines de Mansfeld, Freiberg, Zwickau	7 Juin 1907 Prêté à l'auteur pour 1 mois. aut. de M. Carnot
3.	549 R	Démarquet. — (Rendu à l'auteur Juin 1908)	Stage aux Aciéries de Micheville — Recherche de Lignite à Blaincourt-les-Précy (Oise) Stage aux travaux du Métro. — Stage aux travaux du Ch. d. f. élect. souterrain NS de Paris. — Stage aux Ch. d. f. de l'État à Saintes	
2.	550.	Carnot. —	Usines Brown (Suisse) Hydroélectrique de Biznau sur l'Aar — Ch. d. f. électrique d'Engelberg — Usines Hydro-électriques de St. Maurice, de St. Pierre de Plan, de la Coulouvrenière à Genève, de Chèvres, de Cusset — Neuves-Maisons	
1	551. R	Hecquet. — (Rendu à l'auteur)	Constitution géologique du bassin de la Ruhr. — Moteurs d'extraction électriques : Sièges Preussen II, Zollern II, Mathias Stinnes. — Locomotives à benzine : Sièges Bonifacius, Rhein Elbe III — Traction électrique : Constantin der Grosse No 1. — Remblayage à l'eau : Sälzer und Neuack, Bonifacius. — Lavoir Baum à Rheinelbe, Lavoir de Constantin der Grosse. — Fours à coke : Rheinpreussen, Schamrock I et II, König Ludwig. — Métallurgie : Usine Phœnix (Ruhrort) Usine de Bleiberg (Zinc, plomb, argent) — Briques de "Schistes" (Denain) — Dans l'Est de la France : Usines : Jarville, Frouard, Pompey, Micheville, Pont-à-Mousson, Longwy — Mines : Ludres, Auboué.	Prêté p. 1 mois
1.	552	Raverot.	En commun avec Roger No. 548	

1906

1	553.	Louzon –	Usines de Mansfeld. de Freiberg — Aciéries de St Etienne. – Houillères de St Etienne, Montrambert et la Béraudière.	
1	554.	R Joyer. –	Ateliers de la Cie d. Ch. d. f. d. l'Est à Epernay. – Usines de Jarville. Frouard. Pont à Mousson, Auboué, Micheville. Hayange, Gross Moyeuvre, Jœuf.	Prêté à l'auteur
1	555.	de Charnacé. –	Etablissements de Peñarroya — Mines: Almaden, San-Quintin, El Horcajo, de Cola la Luz, la Tortilla. Usines métallurgiques de Biscaye ; mines du Rio-Tinto.	
1.	556.	R Aubry. (envoyé à l'auteur à Pont à Mousson 7 sept. 07)	Exposition d'hygiène à Vienne. — Mines et usines de Pzibram — Moravie: mines Tiefbauschacht à Witkowitz, puits Hoheneggerschacht et Tiefbauschacht à Karwin — Usine Pauline à Sosnowice (Pologne russe) — Hongrie: Visite de la Monnaie à Kremnitz ; usines de Schemnitz ; "Charbonnages Hongrois" à Tatabánya — Visite aux domaines du Banat — Région aurifère de l'Erzegebirge Transylvain — Salines de Slanic (Roumanie) Pétrole: Zône Campina - Bustenari, Zône de Moreni ; Raffinerie de la Steaua Româna — Soc. Française du Laurium — Mines de St Eloy.	
1	557	Jungck —	En commun avec Marchal. N° 542	
1 1	558. 559.	Guéneau R Pouquet } en commun Rendu le t. I à Mr Pouquet. le 19 mai 1911	Force motrice du Rhône à Cusset ; Société Grenobloise à Avignonet. Salines de Moutiers, Usines Bergès à Lancey, Usine hydroélectrique de Fure, Mines de la Mure, Ch. d. f. électrique de la Mure, du Fayet. Usines de St Maurice, de la Chaux de Fonds, Mines d'Aniche, Béthune — Mines de Minot (Côte d'Or)	
1	560	R Neyrand – rendu 1/12/09	Mines de Pzibram, de Wittkowitz — Usine à zinc de Sosnowice — Usine de Schemnitz — Aciéries de Regicza — Usines de Brad — Pétroles de Roumanie — Laurium.	
2.	561.	R Menaut.	En commun avec Roux et Feintuch	

1906

2	562.	Sorel. —	Lignite du bassin de Brüx-Teplitz — Aciéries de Kladno — Mines de Pzibram. — Mines de l'Escarpelle — Usine de Malfinado à Noyelle — Usine à zinc Kunigunde hütte en Silésie. — Usine à plomb de la Stolberger — Mines de Liévin et de l'Escarpelle.	
3.	563 R	Roux. — rendu à l'auteur cahiers 1 [illegible] journal (61, 63 et 64 —) et calcul n° 3 — (4 nov. 07)	Géologie des environs d'Elberfeld et d'Essen. Séjour à Essen-Ruhr — Mines de Rhein Elbe III, Fosse Consolidation, Fosse Rhein Preussen, Fosses Zollern III, Victor I, II, III, IV, Fosses Preussen I et II ; — Usine de Hörde, Le Hartz, Clausthal, Usine Oker, Lauthenthal, Mansfeld — Usine électrique d'Issy — Note sur les fours à coke en Westphalie.	
3	564. R	Feintuck —	En commun avec Menaut et Roux — Usines de Freiberg.	
1.	565. R	Salin. — Reçu le 4 Mars 1911. [signature]	Installation électrique de Dammarie, Mine domaniale de la Saar, Klein Rösseln, Usines métallurgiques de Saarbruck. Dusseldorf. Preussen I, Harz supérieur, Mansfeld. Freiberg.	
2.	566. R	Salmon. —	Stage aux mines de Luron. Mines de Loudenvielle, de Nabias. Houillères de St Etienne ; Mines de la Péronnière, Carmaux, Romanèche — Forges de l'Adour.	Prêté à l'auteur le 27 mai 1907
1.	567 R	Récopé. — (prêté à l'auteur 29 mai 07)	La houille dans les Asturies, houillères de Karbaja, de Rio-Turon, Mines de fer de Bilbao, Tréfilerie del Desierto, Aciéries de Mières, de Pelguera — Le Rio-Tinto ; mines de plomb de San Quinto — Usines à plomb de la Cruz, de la Tortilla, de la Sierra Nevada — Mines de zinc d'Arnao — Mine de mercure de Mières, d'Almaden. — Gisements aurifères du NO.	(Prêté à l'auteur 29 mai 07)
1	568. R	Ginche. —	En commun avec Neyrand. (Neyrand 560)	
2	569. R	Rançon — (rendu à l'auteur 16 déc. 1908)	Mines de Courrières, de St Eloy — Usines de Pont-à-Mousson, Pont à Vendin — Aciéries de Denain, Ougrée, Auboué, St Etienne. Etablissements Schneider.	
1	570	de Vallat. —	Usine hydroélectrique de Champs. Mines de la Mure. Ciments de la Porte de France. Excursion géologique à la dent du Midi. Salines de Bex. Usine électrique de St Maurice	

1906

3	571.	Gayet —	Stage dans les ateliers de construction du P.L.M. — Mines de la Mure - Usines du Champ s/ Drac, d'Avignonet, de Livet.	
1	572 R	Henry-Couannier. — Prêté à l'auteur 30 juillet 1907	Mines de Bruay, Lens, Liévin — La Vieille Montagne - Mine de Schmalgraf — en Westphalie: Constantin II, Salzer et Nenach — en Lorraine: Wendel et Cie, Hayange, Jœuf, Jarville, Pompey, Frouard; Neuves-Maisons — Mines et Usine de la Lucette.	
2.	R 573.	Mar. — Rendu à l'auteur	Pont à Mousson, Auboué, Pompey, Micheville; Mines d'Usigny, Ste Bel — Aciéries de St Etienne — Mines de Montrambert, Blanzy, Rochebelle. Hts Fx de Chasse.	
1	574.	Mouronval. —	Etats-Unis et Canada — Usine Pratt et Witney — Usine Brown et Scharpe. — Usines de l'American locomotive Co à Schenectady — Usine de la General Electric Co à Schenectady — Mines d'abeste de la Johnson asbestos Co à Québec. — Fonderie Pratt à Buffalo. — Hts Fx de la Buffalo Co à Buffalo. — Mines de fer du district d'Ibbing (Minnesota) — Cuivre du Lac Supérieur — Westinghouse à Pittsburg — Aciéries Carnegie — Centrale Electrique de Westport à Baltimore. — Etablissements Baldwin à Philadelphie.	
3.	R 575 57	Delaunay. — (rendu le tome I)	St Pétersbourg: Usines Franco-Russe, Poutilof. — Usine métallurgique de Moscou. — Région d'Ekaterinoslaw: Usines Briansk, Chaudoir, Nijni-Dnieprovsk — Région Krivoï-Rog: Mines de fer de la Sté française de Krivoï-Rog, de fer de la Dontovaia Balko — Usine de la Sté française de Krivoï-Rog. — Mines et Usine de la Région du Donetz — Caucase: Usine à cuivre de Chagali-Helior — Naphte de Bakou — Turkestan: Régions naphtifères de la Caspienne et du Turkestan.	4 oct. 1919
1	576.	Lefaure —	Voyage en Angleterre (Lancashire et Yorkshire) Visite de Hull et de Goole — Manchester: Bibliothèques, marchés. Port. Docks, Owens College, New Moss Colliery, Bradfort Colliery Ld, Soc. "Glovers Cables — Port de Liverpool.	

1906

1	576.	Lefaure (suite)	Leeds: Visite des "Leeds Steel Works" — Visite des "Tannett Walker's Iron Works" — Sheffield: Visite des "John Browns and C° L^d Steel Works" — Visite du puits de la falaise de Shakespeare.	
1.	577.	Viehhauser. —	Usines de Neuves-Maisons, Jarville, Trouard, Firminy, Unieux, S^t Etienne, Creusot — La Béraudière.	
1	578.	Nikly. —	En commun avec Sorel.	
2.	579 R	Seguenot —	Mines de Lens, du Hasard, Bleiberg. Bassin de la Ruhr. Essen. H^ts f^x de Vadenberg; forges de Donawitz, d'Erzberg, d'Eisenetz — Creusot — Produits réfractaires de Perreuil.	Rendus à l'auteur le 21 avril 1910 —
1.	580.	Ramon. —	Ateliers de Paris du P.L.M. — Mines de la Mure; Usines de Champ et d'Avignonet, de Vizille, de Livet — La "Porte de France" à Grenoble — Usine des gorges du Breda.	
	581.	Bonté — (n'existe pas)	Stage au Métro de Paris. — Mines de Carvin, Forges de Douai — Installations électriques de Wouvry, de S^t Maurice, Lausanne, Chèvres, Genève — hydraulique de Mulhouse.	
2.	582 R	Vallier. — rendu à l'auteur le 19 juillet 1909.	Houillères de Decazeville — Forges de Douai, Usine Cockerill à Seraing; forges de Denain — Mines de Lens, Aniche, Bully-Grenay, Anzin, Hasard.	
2.	583.	Dupont. —	Carmaux, Decazeville, Lens, Bully-Grenay, Liévin — Forges de Douai, Denain, Anzin — Mines de Douchy, Aniche. — Usine Cockerill à Seraing.	
1	584. R	Poinsot. — (renvoyé à l'auteur le 31 [illegible] 1908 avec mes remarques)	Mines d'Asphalte du Val-de-Travers, Schistes bitumineux d'Autun — Houillères d'Epinac, Mines de Dourges, H^ts f^x de Denain-Anzin — Usine d'Angleur, Zinc, plomb et argent de Bleiberg — Cockerill. S^t Nicolas-du-Port, Jœuf, Homécourt, Auboué.	

1906

2.	585.	Lalanne. —	Anzin. Bois-le-Duc. — Usines de Denain. Cockerill, Angleur. — Espagne: Bilbao, Biscaye, Desierto, Orconiera. — forges de l'Adour.	
2	586. R	Dulieux — (Prêté à l'auteur)	Stage à Hussigny — Differdange, Micheville — Espagne: San Quintin, Almaden, Linarès, Figuera, Carthagène.	
1	587 R	Tribot-Laspiere. — (prêté à l'auteur 10 juin 07)	~~Aciéries~~ St Jacques à Montluçon. Firminy, Commentry. Fourchambault — Stage à Vierzon. aux Ch. d. f. d. l'Etat à Saintes.	
	588. R	Vitantis. (Prêté à l'auteur) —	en Styrie. Métall. d'Eisenetz; en Moravie Witkowitz; dans la Saar. Louisenthal — Bleyberg — Denain et Micheville	

- 1907 -

	589 R	Rémy Rendu à l'auteur le 25 octobre 1909	Voyage en Westphalie, visite de nombreux sièges miniers. Description en ce qui concerne le fond, et le jour; au point de vue économique. Usines métallurgiques. - En Belgique. métallurgie du zinc, Usines de Westphalie, Flône Overpelt et Cockerill Bassin houiller du centre, charbonnages de Mariemont et Bascoup, l'Espérance, Grand-Buisson. En Lorraine Usines de Jœuf, Auboué, Neuves-Maisons, Jarville, Pont à Mousson, Mont St Martin. Mémoire sur les machines d'extraction électriques en Westphalie. cahier II.	
	590	Breynaert	Voyage d'études en Angleterre et en Ecosse. Extraction de la houille et de minerai, métallurgie et construction de chemins de fer.	
	591	Stouvenot	Voyage en Westphalie. Méthodes d'exploitation de remblayage. Economie industrielle.	Remis à l'auteur
	592	Marchal	Visite des mines de l'Escarpelle. En Belgique, charbonnages de Strépy-Braquegnies, de Bois du Luc, de l'Espérance et Bonne Fortune. En Allemagne: Fosse Recklinghausen: Rhein-Elbe. Zollern II Preussen II.	rendu à l'auteur

1907

		N°	Nom	Sujet	Observations
1	3	593	Grandjean	En commun avec Parent et Breynaert. Voyage d'étude en Angleterre. Etudes des chemins de fer à Derby, New Castle, Glascow; des Mines dans la région du centre, de l'Ecosse et Pays de Galle.	
1		594	Parent	En commun avec le précédent et Breynaert.	
	1	595	R Léauté	Etude des câbles sous-marins, pose et relèvement, appareils portés par le François Arago.	rendu à l'auteur 27 Août 1909
2	1	596	Dubois	En commun avec Chatard. Région minière de Cobalt (cobalt, nickel, argent, arsenic, antimoine). Région de Sudbury (cuivre nickel). Sanitary and Ship Canal de Chicago Railway de New-York. Education technique aux Etats-Unis Harward-University, Columbia et Pensylvania University.	
	1	597	R Grivault Rendu à l'auteur	Stage aux Chemins de fer de l'Etat, visite des Mines de Lens, Liévin, Nœux, Grand Hornu, laboratoire de Frameries. Hauts fourneaux d'Ougrée; Usines de Bleyberg. En Westphalie, visites de mines, Mathias + ~~Stimmes~~ III et IV, Constantin, Victor Preussen II. Est de la France: Hauts fourneaux d'Auboué, Pont à Mousson, Jarville. Ardoisières d'Angers. Schistes d'Autun.	
	2	598	R Lécrivain Rendu à l'auteur	Voyage métallurgique dans l'Est de la France Pont à Mousson, Micheville, Mont St Martin, Auboué, Jœuf. En Belgique et en Westphalie et dans le Nord de la France: Marles, Lens, Escarpelle, Denain. Ateliers Cail, Grand Hornu, Laboratoires de Frameries, Hasard, Horloz, Cockerill, Floné, Bleyberg; aciéries d'Oberbilk, mines de Rhein Preussen, Deutscher Kaiser, Hibernia, Rhein-Elbe. Stage aux Chemins de fer de l'Est.	
	2	599	R Gény Rendu à l'auteur	Usines en Suisse et en Savoie: Montreux, St Maurice, Pierre du Plan; chemin de fer électrique de Martigny, usines de Servoz, de Chedde, de Lancey, de Bournillon. Compagnie de la Loire; de la Plombière à Moutiers. Station électrique de Ronchamp.	

1907

3	600	R Rabut Rendu à l'auteur 2 juillet 1908	Dans l'Est de la France, Pont à Mousson Micheville. Dans le Nord : Lens, Marles; Le Centre : Grand Combe, Rochebelle, Les Malines. Bassin houiller de South Wales.		
1	601	R Charroux Rendu à l'auteur le 1er juillet 1910	Tramways électriques d'Angoulême, mines de St Etienne, de la Loire, Montrambert, Firminy et Roche la Molière, St Bel; Hauts Fourneaux de Chasse. Usines de Bleyberg, Rhein Elbe II et III, Shamrock; consolidation Preussen. Hibernia. Ateliers des chemins de fer de l'Etat à Saintes.		
2	602	R Bourquin	Bassin houiller de St Etienne, Cie houillère de St Etienne, Montrambert, Firminy, aciéries de St Etienne, de Firminy, de St Chamond, de Chasse. En Sardaigne : San Giovani, Monteponi, Malfidano, Ecole des maîtres mineurs d'Iglesias.		rendu à l'auteur le 25 Juin 1900
1	603	R+ Beigbeder	En Belgique : Hornu, Bois le Duc, Laboratoires de Frameries, Aciéries d'Ougrée, Société Cockerill, Bleyberg. Mines Deutscher Kaiser, Preussen II, Mathias Stinnes III. Denain, Anzin, Aciéries du Nord et de l'Est. Liévin, Lens, Dourges, Malfidano. Energie électrique du littoral méditerranéen et Marseille.		rendu à l'auteur 2 juillet 1908
1	604	R Schneider rendu à l'auteur le 19 octobre 1908	Stage aux chemins de fer de l'Etat; Laboratoire de Frameries, Grand Hornu, Société Cockerill, Bleyberg; en Allemagne, Deutscher Kaiser, Mathias Stinnes III Preussen II. En France : Denain, Anzin, Aciéries du Nord et de l'Est, Dourges.		
1	605	Lejeune	Bois le Duc, Laboratoire de Frameries, usine à zinc et à plomb de Bleyberg. Hauts Fourneaux d'Ougrée en Allemagne, Mathias Stinnes III Preussen II; France, Auboué, Jarville.		
1	606	R Espaignol Rendu à l'auteur le 19 nov. 1909	Région de St Etienne (Montrambert), Firminy, St Chamond, Hauts Fourneaux de Chasse, Fonderies tréfileries et Aciéries de Fourchambault. Mines de Blanzy. Etablissement du Creusot.		

1907

1	607	R Laroque. Rendu à l'auteur le 25 juin 1912	Mines de Douchy, Denain et Anzin. Aciéries de Micheville. Usine d'Esch s/Alzette (Luxembourg) Mines d'Amermont, Pont à Mousson. Espagne: bassin houiller des Asturies. Usine de Santander de Bilbao.
1	608	R Retel rendu à M. Stein le 21 Novembre 1908	En commun avec Stein - en Westphalie: Haniel et Lueg, Harpener Bergbau, Preussen II et I. Usines d'Alt-Oberhausen, d'Eisenhütte, de Neu-Oberhausen, de Sterkrade, de Rothe-Erde. Région de Liège. Cockerill. Charbonnage de l'Espérance et Bonne Fortune, du Hasard. Ateliers de constructions mécaniques de la Meuse. Région de Valenciennes. Aciéries de Denain-Anzin. Nord et de l'Est. Établissements Cail. En Savoie: Ateliers Neyret à Grenoble. Usine de Champs. Mine de la Mure, Usines d'Avignonet. Forges d'Allevard, Calypso (près St Michel), Usines F.i.a.t. à Turin.
1	609	R Lallement rendu à l'auteur	Tréfilerie de Fourchambault, Houillères de Saint Étienne, de Montrambert, La Béraudière, Forges et aciéries de St Étienne, de Firminy, de Chabassière, de St Chamond. Hauts fourneaux de Frouard, de Jarville, Neuves-Maisons, Pont à Mousson, Auboué, Longwy, Micheville, Hayange, Jœuf, Denain, Anzin.
2	610	R Bousser Rendu à l'auteur le 14 mai 1910	Mines de Montrambert, Mines de la Loire, Aciéries de St Étienne. En Westphalie: Usines de Bleyberg, Mathias Stinnes II, Rhein Elbe II, III. Shamrock II et III; Consolidation II et III, Preussen I, Zollern II, Hibernia. Pas de Calais, Mines de Courrières, Bruay.
4	611	Lechalas	Forges d'Hennebont, ardoisières de l'Anjou, mines de fer du Calvados et de l'Orne. Ateliers de la Cie de l'Ouest à Sotteville. Cité pétrolière de Rouen. Tramways électriques du Havre et de Rouen, d'Elbeuf. En Italie. Usines d'automobiles de Milan

1907

			Exploitation de pétrole de l'Emilia. Carrières de marbre de Carrare.
1	612	R de Genouillac Rendu à l'auteur 5 décembre 1908	Stage aux chemins de fer de l'État. En Allemagne: Rhein Preussen. Usines Henschel (locomotives) Hohenzollern, Brandebourg, Aciéries Borsigwerk, Friedenshütte, Konigshütte: Pologne russe, Aciéries Huldschinsky. Visite au Creusot.
2 1 album	613	Gabrié	Mines de Lens, Béthune, Nœux, Anzin, Denain, Ateliers Cail, du Grand Hornu. Vieille Montagne à Flône, du Hasard, Cockerill, Espérance et Bonne-Fortune; aciéries de Jarville, Frouard, Pont à Mousson.
1 1 album	614	Toussaint	En Westphalie: Charbonnages Dahlbusch, mines de Clausthal. En Savoie: Distribution de l'énergie électrique en Savoie et en Dauphiné.
1	615	R Perrin Rendu à l'auteur 5 déc. 1908	Bassin houiller du Pas-de-Calais, Liévin, Courrières. Établissements Cockerill. Dahlbusch. Augusta Victoria, Zollern II. Mines de Clausthal, Usine métallurgique de Silberhütte, Usines de Cuivre de Mansfeld, Établissements Schneider et Cie.
1	616	R Petitcollot Rendu à l'auteur 5 déc. 1908	Mines de Blanzy, Houillères de St Étienne, Rochebelle, La Grand'Combe, mines de Marles; en Westphalie: houillère de Petite-Rosselle. Stage à Liévin.
1	617	Serrault	Hauts Fourneaux de Pont à Mousson, de Jarville, d'Auboué, Neuves Maisons.
2	618	R Masson Rendu à l'auteur le 12 juillet 1913	Usines de Praz, Calypso (aluminium). Usine électrique de Champ, d'Avignonet, Mines de la Mure, d'Esch s/ Alzette. Usine de Differdange, de Dudelange.

1907

1	1	619	R Falempe rendu à l'auteur 26 octobre 08	Mines de l'Escarpelle. Ateliers des chemins de fer du Nord, mines d'Ostricourt. Corderie Vertongen.	
1	2 3 albums	620	R Ali Kenan Rendu à l'auteur 20 juillet 1908	En Allemagne: Etablissement Krupp. fabrication du sulfate de cuivre, fonderies de Altenau, Krughütte, Oker, Lauthental, Silberhütte, mines de schistes cuprifères de Mansfeld, Cockerill, Ciment de Porte de France, laverie de galène et blende de Pierrefitte.	
	1	621	R Stein rendu à M. Stein le 21 nov. 1908	En commun avec <u>Retel</u>.	
	1	622	Brusseaux	Historique de la formation du sol français, visite aux mines de Blanzy, St Etienne, Rochebelle.	
1	1	623	R Biju-Duval	Visite aux aciéries de St Chamond, de St Etienne, de Firminy, mines de Montrambert, La Béraudière, Roche la Molière St Etienne; région de Grenoble. Atelier Neyret-Brenier, Usine de champ Avignonnet. Moutiers. Mines de Pyrite de St Bel. En Suisse: Construction de turbines Escher-Wyss, Oerlikon, Salza.	Rendu à l'auteur le 17-5-12.
	2	624	Ména	Mines de Blanzy, St Etienne, St Bel, Rochebelle, Malines, Lens, Liévin.	
2	1	625	R Legrand	Mines d'Anzin. Forges de Denain, Anzin, Grand Hornu, Mariemont, Espérance et Bonne Fortune.	<u>21 nov 19</u>
	1	626	Chatard	En commun avec <u>Dubois</u>.	
4	1	627	Mayer	Usines d'Erith pour la fabrication des turbines Rateau; ateliers de Barr et Stroud à Glascow. Station centrale de Glascow. Chantier de constructions navales de Glascow. Usine Siemens à Stafford.	
	2	628	R de Rochecouste	Usines Thomas Firth and Sons Redheugh Collieries, Felling Springwell, Région de Glascow, ~~Steward~~ and Lloyds. Dalzell Steel and	rendu à l'auteur 11/7/12

1907

Sous. Sucrerie de Lieusaint.

1 629 **Le Rumeur** — Mines de galène et de blende argentifère d'Huelgoat et Poullaouen (Finistère). Mines de Marles, Dourges, Douchy, Vieille Montagne, Ardoisières de St Joseph (Meuse) Aciérie de Micheville, Jœuf.

1 630 R **Castu** (Rendu à l'auteur le 6 oct. 1910) — Montceau les Mines, Bassin de St Etienne, du Gard, Saint Bel les Malines ; En Espagne : Asturies, Santander, Bilbao.

2 631 R **Bard** (26 février 1920) — Mines métalliques de la Touche, bassin de St Etienne. Usines hydroélectrique de Chavant, Lervoz et Chedde région métallurgique de la Touche, Jarville.

1 632 **Lenoir** — Mines de Noeux, Bruay, Marles, Ardoisières de l'Anjou, forges d'Hennebont, mines de fer de St Remy, de l'Halouze, de Bilbao. Société franco belge de Sommorostro.

1908 - 1909

1 633 Grandjean

1 634 R Leconté (rendu à l'auteur 27 août 1909)

635 R Parent } en collaboration
636 R Dubois } — rendu à M. Dubois (29 mai 09)

verses à la Bibliothèque (séance du conseil du 1er mai 1909)

1 640 Fabre — Notes sur la géologie de la Montagne Noire entre Corbonna et Cabrières 1908 (1 exemp.)
1 696 Lheraud — Du développement industriel et commercial de Bilbao (Espagne) 1909 (1 d°)

Nos	Année	Comptes-rendus de visites de mines	Noms des Elèves	Observations
245 ✓	1879	Voyage dans la Loire inférieure le Gard et le Dauphiné	Mr Hugon Elève Externe	
246 ✓	Nov.	Bassin de Liège et Meurthe et Moselle	Deligne. "	
247 R	"	le département de l'Aveyron et de l'Hérault	Knaertzer. "	Rendu à l'auteur le 20/11 1900
248 R	"	L'Aveyron l'Herault et le gard	Dubois de Gennes. "	Rendu à l'auteur
249 ✓	"	Bouches du Rhone et Gard	Narino. Etranger	
250 ✗	29. Nov.	(Journal) (Nul.) Belgique. Mons et Charleroi (1re partie)	Pinna do	
250 ✓	5. Xbre	L'Aveyron. Tarn et Garonne. Puy de Dome	Boudenot Externe	
251 ✓	12 "	Anzin. Bruai. Lens	Soubeiran Ingr	
252 ✓	19 "	Valenciennes Mons	de Bichevel do	
253 R	"	Bassin de la Loire	Cousin do	Rendu
254 ✓	"	St Etienne et Lyon	Jacob. do	
255 ✓	"	Nord et pas de Calais	Delebecque Externe	
256 ✓	"	do do	Bollaert do	
257 ✓	29 "	Gard Herault Aveyron	Gervais do	
258 ✓	15 ja 1880	Voyage en Angleterre	Cortèse. Elève Etranger	
259 R	do	St Etienne Firminy. Gd Croix etc	Eché do	Rendu à l'auteur
260 R	do	Nord et Pas-de Calais	Echang do	id
261 ✓	24 do	France et Angleterre	Anselmo do	
262 R	do	Nord de la France et Pas-de-Calais	Ling do	Rendu à l'auteur
263 R	do	Roche la molière	Lo do	"
264 R	do	Nord et Pas de Calais	Ling King Sing do	"
		1880 - 1881.		
265 ✓	8 9bre	Voyage en Belgique	de Morgan. Elve Ext	
266 ✓	do		Régnard "	
267 ✓		Liège et Belgique	Erzinger. Etranger	
268 ✓		do	De la Torre do	
269 ✓	12 9bre	Gard Ardèche et Bches du Rhone	Charrier. Externe	
270 ✓	13	Saône et Loire Nievre et Puy de Dôme	Pernin do	
271 R	22	Nord et Pas-de Calais.	Vassor do	Rendu
272 ✓	7 Xbre	Loire et Rhone	Gayet do	
273 ✓	9	Séjour à Essen en Westphalie	Asselin "	
274 ✓	"	Firminy. Roche la Molière etc	Bassot "	
275 ✓		Mines et usines de Vialas. la Gd Combe	Lefebvre "	
276 ✓	11 "	Voyage dans le Gard.	Barbier. "	
277 ✓	13	Bassin d'Aubin (Aveyron)	Linarès. "	
278 ✓		Gd Combe Besseges	Chaumeil "	
279 ✓	20 Xbre	Gard.	Humbert Ingr	
280 ✓	23	District de Liège	Beronger.	
281 ✓	"	Gard	Valckenaer Ing	
282 ✓	"	Loire	Chesneau "	

Armoire 158 en haut N° 245 à 314.

283 ✓ 24 Xbre	Loire	Guillet de la Bre	E. Ext	
284 ✓ 24 "	Saône et Loire	Gény	"	
285 ✓ "	Gard et Loire	Soubeyran.	"	
286 ✓ 27 X		Lyon	"	
287 ✓ 4 janv	Belgique	Aubry	"	
288 ✓ "	"	Roussel	"	
289 ✓ "	Lens	Dubois	"	
290 ✓ 25 Xbre		Moreau	"	

1881 - 1882.

291 ✓ 1/11	Usine d'Assailly St Etienne Loire	Gayet. Eli	Externe	
292 ✓	Docks de Marseille	Duwel.	"	
293 R	Usine Seraing, St Espérance	Miguel.	Etranger	Rendu à l'auteur 1878
294 ✓	District houiller du South Wales	Coste.	Externe	
295 R	Marseille St Etienne Commentry	David.	"	Rendu à l'auteur
296 ✓	Le Nord et Pas-Calais	Gerbault.	"	
297 ✓	Est de la France	Nicklès.	"	
298 ✓	Mines d'Anzin Usines de St Vaast	Bavines.	"	
299 ✓	Pas de Calais et Nord	Mongin	"	
300 ✓	Séjour à Middlesborough	Léorat	"	
301 R	Forges de l'horme	Robellaz	"	Fernand Robel[laz]
302 ✓	Herault et Aveyron.	Philippe	"	
303 ✓	Nord et Pas de Calais	Boynet	"	
304 ✓	Hérault et Aveyron	Ancelle	"	
305 ✓	Gard Aveyron	Cromarias	"	
306 ✓	St Etienne Loire	Bloch.	"	
307 ✓	St Etienne	Luuyt	Ingénieur	
308 ✓	Bassin houiller de l'Aveyron	Prévost	Ext	
309 ✓	Denain, Anzin Maubeuge etc	Beaugey.	Ingr	
310 ✓	Voyage dans le nord de la France	Nentien	"	
311 ✓	Le Gard.	de Pélissot	Externe	
312 ✓	Bassin de la Loire	Salles.	~~Ingr~~ Ext	
313 ✓	St Etienne Allevard	Leclère	Ing.	
314 R	Bassin de la Loire	Termier.	"	rendu

Armoire 158 en bas de 315 à 328.

1882 - 1883

315 ✗	Bassin du Gard	Roux	Externe	
315 bis R	~~Bassin du Gard~~ Le Nord	Mahler	"	5 nov. 20
316 ✗	Houillères d'Epinac (Saône et Loire	Fontaine	"	
317 R	Les ardoisieres d'Angers	Larivière	"	Rendu à l'auteur
318 ✗	Voyage dans le gard.	Longuety	"	
319 ✗	Montluçon Commentry.	Gérard	"	
320 ✗	Nord de la France et Belgique	Foret	"	
321 ✗	Loire (Montrambert Berandiere etc)	Gerest	"	
322 ✗	Bassin du Gard. Bches du Rhone ardèche	Courcon	"	
323 R	Mines d'Anzin	Trioulleyre	"	19/12/19
324 ✗	Rochebelle Besseges Vialas Gd Combe.	St Gilles.		
325 ✗	Fonderie de Pontgibaud	Janet	Ingr	
326 ✗	Loire Gard.	Martre	"	
327 R	St Etienne et le Gard.	de Launay	"	Rendu à l'auteur
328 ✗	Combe redonde. Vialas. Besseges	Aubert	"	

1883 - 1884.

329 ✗	Sambre et le Pays de Liege	Fontaine	Ingr	
330 ✗	La Loire Le Gard. et le Creusot.	Lebreton	"	
331 ✗	La Loire et le Gard.	Boell	"	
332 ✗	Meurthe et Mosell Bascoups Mariemont	Pellé	"	
333 ✗	Le gard.	Bochet	"	
334 ✗	Nd Est de la France Belgique Prusse Rne	Seligmann	"	
335 ✗		Turney	"	
336 ✗	Meurthe et Moselle et Belgique	Eschwege	Externe	
337 ✗	Fourneaux, Forges, Mines (Meurthe et Mlle	Hébert	"	
338 R	id. id id.	Salathé	"	rendu à l'aut
339 ✗	Graissessac. Ariège. Herault. Pyr Ores	Rouzaud	"	
340 ✗	Sejour aux Mines de Blanzy.	Dorion	"	
341 ✗	Loire et Saône et Loire	Hirtz	"	
342 R	Alsace et Belgique.	Vincens	"	rendu à l'auteur
343 ✗	Mines de Lalle.	Maurice	"	
344 ✗	Panaris Gd Combe Besseges Lalle	Lefevre	"	
345 ✗	Seraing Hemixem-les-Anvers Wendel	Nave	"	
346 ✗	Imphy (Nievre) Fumel (Lot et Garne) Pamiers (Ariège	Garry.	"	
347 R	Bassin de la Loire.	de Montauzan	"	15 nov. 1920
348	Usine de Seraing.	Ferry	"	
349 ✗	Le Gard. Besseges etc.	Banassie	"	
350 ✗	Panaris, St Chamond, Montet, Bastia Corse	Ferrand	"	
351 ✗	Saône et Loire.	Max	"	
352 ✗	Montrambert et la Berandière.	de Boucherville.	"	

No.		Sujet	Auteur	Observations
353	R	Mines de Bilbao	de Carapebus.	Remis à l'auteur / rendu
354	R	Tamaris et Besseges	Zurcher	
355		Le Creusot.	de Koelichen	
356		Decize Le Creusot etc.	Tarnowski.	

1884 - 1885

(Élèves Ingénieurs: Babu – Rateau)

No.		Sujet	Auteur	Observations
357		Nord et Belgique. (Charbon[s] des Deux Sèvres)	Babu	
358		Lens. Anzin. Bascoup. Seraing. Vle Montagne.	Genty	
359		Charbonnages de la Société Cockerill.	Fèvre	
360		Mines Lens Anzin. etc.	Léon	
361		Pas de Calais Nord et Belgique.	Villain	
362		Autun. Firminy. St Bel Pont-Gibaud Montrambert	Primat	
382		Pyrenées. Nord de la France et Belgique.	Rateau	
383		Anzin.	Braure [struck: Braure]	
363		Aveyron. Tarn. Nord et Pas de Calais.	Damour	
364		Bassin de la Loire	Wisse	
365		Nord. Rhone Saone et Loire	Canat	Rendu.
366		Le Pas de Calais. (Bruay. Bully-Montigny. Lens. Boulogne	Berge	
367		Ronchamps. Varangéville. Seraing. etc	Laederich	
368	R	Ronchamp. Varangeville. Longwy. Seraing. Anzin	Moreau	Remis à l'auteur
369		Bassin Houiller du Gard.	Engelbach	
370		Nord et Belgique	LeRoyer	
371		Loire. Haute Loire et le Puy de Dôme	Guéroult	
372	R	Mines d'Anzin	Vautier	Rendu à l'auteur; ~~Remis à l'auteur pour ... de janvier à Mai 1889~~
373	R	Le Gard.	Mercier	Rendu à l'auteur
374	R	Terrenoire. Givors. St Chamond.	Michel — do —	16/4/1901
375		Pontpéan. Villeder. Couëron. Loire. Infre	Roux	
376		Mines de Houille de Firminy. Roche la Molière. Montrambert	Perreur	
377		Nord. Pas de Calais. Belgique	Mr du Vignaux	
378		Loire. Bas-Rhin. Firminy et Pechelbronn.	Holtzer	
379	R	Les Ciments de Portland. (~~Firminy etc~~ les mines nouv. Pas de Calais) ~~Pechelbronn~~	Bouinais	[signature] Rendu à l'auteur Xbre 1900
380		Bassin du Nord. Hte Moselle (Stolberg	Ledoux [struck]	
381		Nord. Belgique. Hte Saône.	Lemaire [struck]	
384		Gard. Vaucluse. Aveyron.	Rey	
385	R	Nord de la France et Angleterre	de Castro	Remis à l'auteur
386		Saline de Slanic (Roumanie)	Saegiu	
387		Bassin du Gard.	Lardy	
388	R	Nord et Belgique.	Ortmans	Rendu
389	R	idem.	Protopapadakis	Rendu

1885 - 1886

390	Nord et Belgique. Mines d'Anzin. Machines d'essais au Ch. de f. de l'Etat à Malines. Chaudières De Naeyer à Willebroeck.	Loqué	
391	Bassin de la Loire et Nord de la France. Firminy Givors. St Chamond. Terrenoire. Usine de Chasse	Delloue, Nadal.	
392	Métallurgie du fer. Allevard. Bessèges. Tamaris Usine de Salyndres. La Grand'Combe.	Chapuy	
~~93~~		~~Nadal~~	
394	Terre-noire St Chamond. Assailly St Etienne	Lantenois	
395	Le Gard. Vialas. Bessèges. Gd Combe - Tamaris.	Bernard.	
395 bis R	Etudes chimiques sur le gaz d'huile	Proromant	remis à l'aut[eur]
396 ma	Les minerais phosphoreux de Meurthe et Moselle (Hts fourn[x]) Aciéries. De Dieulouard. Joeuf Franchepré. Fs à coke de Douai	Strap	manque
397	Belgique Hayange Denain-Couillet. Spécialement le Creusot.	Damour	
398	Meurthe et Moselle. Lorraine. Belgique.	Crocmé	
399	Bessèges Usines Métallurgiques.	Boullangier	
400	Est de la France et Alsace Lorraine, Pompey Gd à Mousson Hayange Longwy.	Rouff	
401 R	Fourchambault. Imphy Decize Le Creusot. Ciments de Vassy Marbache Hayange Longwy.	Lecomte Denis	~~Rendu à l'aut[eur]~~
402	Cie des Mines de la Loire, Beaubrun. Roche la Molière Firminy. Bietrix. Unieux, St Chamond.	Corpet	
403	Usines de Firminy Assailly. St Chamond. Lorette. Mines de la Berandière Montrambert Malafolie	de Lameigné	
404	Meurthe et Moselle) Pompey, Neuve Maison, Frouard Maxéville. Longwy. St Nicolas Liverdun.	Balland	
405	Fourchambault. Imphy Mont Luçon Le Creusot Maubeuge Anzin Denain.	Garnier	
406	Forges et Aciéries. Denain, Valenciennes, Maubeuge Isbergues, Angleur Fives-Lille, Raismes, Anzin	Coquelin	

407	R	Commentry-Fourchambault. Montvicq. Montluçon.	d'Adhémar.	Rendu à l'auteur le 27 mars
408	~~R~~ R	Soc.té de l'Ariège. Tarascon, Pamiers, St Pierre \| Forg. de l'Adour l'Allier et la Loire. Commentry. Baubrun. St Eloy. des Marais Montluçon, Houillère de Montrambert. forg. de St Chamond	Maybluh.	~~Rendu à l'auteur~~
409	~~/~~	Commentry-Fourchambault Chatillon. Le Creusot Forges du Tilleul. Société d'Anzin.	Brault.	
410	~~/~~	Lorraine et Belgique. Neuves M.ons Pompey Liverdun Varangéville. Longwy. Cockerill.	Le Touzé.	
411	~~/~~	Graissessac. La Grand Combe, Bességes, Molières.	Bloch.	
412	~~/~~	Usines du Creusot, Perreuil, Hayange, Decize, Mazenay	de Thomassin.	
		" "	Cablat.	Démissionnaire
413	~~/~~	Usines de l'Allier et la Loire. St Jacques, St Chamond. Commentry.	de Dianous.	
414	~~/~~	Mines de Lalle. Bességes. Gd Combe Graissessac Usine à pétrole de Balaruc.	Lalo.	
415	R	Meurthe et Moselle	Léonino.	Remis à l'auteur
416	R	Nord: Pas-de-Calais Belgique.	Sabatini.	Remis à l'auteur
417	R	Voyage dans le Nord de la France les Mines de Lens et Anzin	Tchéradjian.	rendu
418	R	Meurthe et Moselle. Nord. Pas de Calais. Belgique.	Franchi.	Remis le 22 Juillet 1886 à l'auteur
		1886 - 87.		
419	~~/~~	Mines et Usines de Pontgibaud, Malines p.res St Laurent Mines de Molières	Coste	bel
420	~~R~~ R	Mines et Usines de Pontgibaud, La Gd Combe Bességes	Prost	bel bel Prêté à l'auteur [illegible]
421	~~/~~	District minier du Gard. Usine de Pontgibaud. Mines et usines de Bességes	Bernheim	bel
422	~~/~~	Mines d'Anzin. Etude Géologique du bassin du nord Usines de St Waast.	Mettrier	bel
423	~~/~~	Voyage en Angleterre. Usine garsherrie. de Baggilt. Nord du Pays de Galles	Laurent	bel 2

424	Mines de Lalle. du Travers, du Vallat-Gellet, de la Beraudière Usines de Salindres, Bessèges, de Tamaris.	Pérouse.	6
425	Phosphates de Revigny. Sels de Varangéville. Usine Solvay. Forges de Pompey, ~~[illegible]~~ Houillère de Ronchamp, Baccarat.	Baire.	6 manque 22/4 1901
426	Nord et Belgique. La vieille Marihaye. étude spéciale des Bosseyeuses	Dufour.	M.
427	Mine de Schmalgraf. Laverie de Moresnet. houillères de Mariemont Bascoup. fab^t de prod^ts refractaires d'Andennes.	Ducasse.	L.C
428	Lens. Noeux. Bassin houiller de Charleroi Anzin.	Trognon. sᵗ	L.C
429	Bassin Houiller du Nord et du Pas-de-Calais. Mines de Douchy et de Lens. Geologie du Bassin.	De Lavalette.	L.C
430	Mines de Bruay. Usines de Traisans. Mines de Ronchamp.	B^on Bugnet. sᵗ	Cot. Pot
431	Géologie du bassin de Liège. Cockerill. Houillères (Collard, de la Batterie) Mines de Ville en Waret (La Vieille Montagne.	Barle.	M
432	Houillères de Lens, Mines de Pontpéan, Hemixem Usine d'Auby-les-Douai, Angleur Valentincoq.	Boëlle.	L.C
433	Les mines de l'Escarpelle. Lens Marihaye.	Maubert.	L.C
434	Mines et Usines de Vialas et Bessèges	Bertagne. sᵗ	L.C
435	Noeux. (Mines et Lavoirs.) Lens et Bully Grenay Outreau (hauts fourneaux). Boulogne (Ciments)	Pères.	Rendu à l'auteur
436	Mines de Bruay. Comp^ie d'Anzin, 5^e Div^on. le vieux Condé: Bourran, Decazeville.	R^le Duval.	M.
		Gaufres.	En Congé
437	Liège Marihaye Gosson la Batterie et Seraing. Anzin Aniche. Douchy. Cockerill la Vieille Montagne etc	Combelles. sᵗ	M
438	Charbonnage du Hasard. La vieille Montagne à Angleur Le grand Mambourg.	Walcker.	M
439	Exploitation des mines d'Anzin, le pas de Calais Usine du Havre. Bruay.	Ruef. Prêté à l'auteur pour quelques jours (autorisation de M^r l'Inspecteur)	M
440	Nord et Belgique. L'Escarpelle. Lens Marihaye Gosson Lagasse J^n Cokerill.	Lacoupy.	Cot
441	L'Escarpelle Usine à coke, Corderie mécanique Exploitation minière.	Vereecque. sᵗ	Cot
442	Charbonnages de Gosson-Lagasse. Usine à zinc de Valentin-Cocq. Mines de Blanzy. Montceau les Mines	Rouse.	Cot

443	R Pontgibaud. S^t^ Etienne le Creusot Commentry Montrambert S^t^ Beil. Royat.	d'Andrade	Rendu
444	R Usine de Casarza - Houillères de Brassac. Aperçu géologique de la station thermale de Royat.	Mezzena	Rendu
445	R Autriche Hongrie. Kladno. Pribram. etc	Rêgo. Lima	Remis à l'auteur
446	R Bleyberg. Usine à zinc à plomb. Vieille Montagne. Angleur, Valentin Cocq.	Andreytchoff.	Remis à l'auteur
447	R Mines de Lens. Mariemont, Bascoup. Usine à plomb du Bleyberg: le cuivre à Hemixem	Monnot	Rendu
448	Concession de Méons. Houillères de S^t^ Etienne. Mines et fonderies de Vialas. (Lozère)	Georgiades	
449	R A fait son journal et son voyage avec M^r^ Dandrade	Ottolini	Rendu
450	Houillères de Carvin. Mines de Liévin, Le Pas de Calais.	Cornejo	
451	R Bassin houiller de Liège. le hasard, Cockerill seraing Horloz, la Haye. Bleyberg etc.	Jordanoff.	Remis à l'auteur

1887-1888.

452	Houillères de Montrambert, la Béraudière. Terre noire Forges et aciéries de S^t^ Chamond. J. et C^ie^ Brunon. Unieux Rive de Gier.	Brisse	
453	Mines de Blanzy. Mont^au^-les. Mines de Fourchambault Le Creusot. houillères d'Epinac	Bellom	Elèves Ingr^s^
454	Aciéries et forges de Firminy, Usine d'assailly. H^ts^ Four^x^ aciéries et forges de Bessèges. Usine de Tamaris. Mine de fer du Travers-Bessèges.	Maison	
455	Loire, La Péronnière, S^t^ Chamond, Terrenoire, La Béraudière Gard: Grand Combe, Bessèges Rochebelle Tamaris.	Soulage	
456	Usine de Terrenoire. Aciérie de S^t^ Etienne. Rive de Gier Verrerie Richarme. Usine Holtzer à Unieux. Usine de La Voulte. Bessèges.	Delage	
457	Turbines du Rhône, La Voulte, Lalle, Bessèges la Béraudière la Péronnière.	Béguin	

458	Forges de Denain. F. d'Anzin : mines de houille. Hts fourneaux de la Meuse aciérie de Mont St Martin Mine de Micheville. Hts F. de Dudelange Hayange et Joeuf.	Lauras	non trouvé 14/2/20
459 R	Houillères de Commentry, Montvicq, Bézénet St Eloy, Usines de Montluçon Pontgibaud	Colomer, ~~[illegible]~~	Remis à l'auteur le 3/12 1900
460	Usine de Longwy bas. Mont St Martin aciéries.	Sudre	
461 R	Séjour à Montataire, Outreau. Isbergues. Forges et laminoirs d'Anzin. aciéries de Denain Ciments de Boulogne s/Mer.	Havard Duclos	Rendu à l'auteur le 3/12 1900
462	Hts F et Mine de Villerupt. Micheville. Hussigny. Usines d'Esch et de Rumelange : St Jacques-Montluçon	Bayle	
463	Forges et aciéries de Denain et Anzin Hts F. de Maubeuge fabrique de carreaux. Chatillon Commentry (Villerupt) Dudelange, Hayange. Joeuf.	Fougère des Forts	
464	La montagne de Laon. Rethel puits artésien, forges de la Val-Dieu, ardoisières de Fumay forges de Vireux. Maxéville Pompey Pont à Mousson. Marbache. Varangeville Joeuf.	Bourry. Louis	
465	Usine de la Chazotte. mine de la Bérandière. Verrerie Richmd Terrenoire. Rive de gier. Unieux.	Euverte	
466 R	Turbines du Rhône, Mine de fer de la Voulte, mines de Lalle, Bessèges, la Bérandière, la Péronnière	Controt	Rendu à l'auteur 28 juin 1907
467 R	Mines et Forges de Decazeville, Verrerie de Penchot Carmaux, St Etienne, Autun Epinac	Petitjean	Rendu
468	Ardoisières d'Angers, Usine de St Léonard, Forges de Basse Indre, Indret. Pompéan	de Vallois, ~~[illegible]~~	
469 R	Mines et Forges de Decazeville, Verrerie de Penchot, Carmaux St Etienne, schistes d'Autun, Mes d'Epinac	Marti	Remis le 3 Xbre
470 R	Seraing. Angleur Hts fournx d'Ougrée, l'espérance le hasard, Ondrimont [?], Cités ouvrières.	Boche.	Rendu à l'auteur

471	Voyage dans la Loire, la Béraudière, Rive de Gier, Assailly, St Chamond, Le Creusot.	Adenot.	Rendu à l'auteur
472	Forges, fonderie et Ateliers de Construction de Fourchambault. Acieries d'Imphy. Mine de houille de Decize.	Paulmar	
473	Est. Neuve Maison, Pt à Mousson, Pompey, Jœuf. Mines hauts fourneaux et Usines.	de Batz	
474	Savoie et Loire, Mines de St Georges, Mâcot, Cran, Entrevernes, St Chamond, Rive de Gier, Givors.	Bordeaux	Remis à l'auteur
475	Mines de la Grand-combe, Bessèges, Molières, Forges et Fonderies, Tamaris. Rochebelle. Salindres.	de Clausonne	
476	Geologie de Laon, Cernay, Reims, Charleville, Mine de Laval-Dieu, charbonnage de Charleroi, Ht fourn. de Pont-à-Mousson, Varangeville, Jœuf. Chatillon et Commentry à Villerupt, Baccarat.	Malézieux	
477	Démissionnaire.	Delattre	
478	Mines et Usines du district de Longwy. Micheville, Villerupt. Les convertisseurs Robert. Chatillon-Commentry et Moselle.	Lebert	Morgue
479	Forges d'Eurville, Méthode, Description des fourneaux. St Dizier, La Tambourine, Marnaval, Jœuf, Longwy.	Danloux du Mesnil	
480	Usines de Terrenoire, St Etienne, St Chamond, Forges et Acieries de Firminy, Bessèges, Montrambert, Alais.	Castel	
481	La Loire et le Gard, Terrenoire, le Marais, St Chamond, Rive de Gier, Firminy, la Voulte, Bessèges, Salindres, Unieux.	Dhombres	
482	Usine de Tamaris. Mines de Trelys, Bessèges.	Chenivesse	Remis à l'auteur
483	Montluçon, Commentry, Bezenet, St Eloy, Champagnac, Usines de Viviers, Penchot, Verrerie, houillères de Gransac	Coulbeaux	

	R	Voyage en Angleterre, Usine Bell, aciéries de Darlington, Mines de sel du Cheshire ~~Suisse. Etude s/ les chemins de fer.~~	Capello	Remis le 5 9bre 87.
5	R	Le Creusot Pontgibaud. Bessèges Eguilles. Mines Usines et Hauts Fourneaux.	Pinillos	rendu
6		N'a pas remis de Compte-Rendu.	Anastasesco	

1888-89

	R	Mines d'Anzin et de Lens. Mines de sel de S.t Nicolas Varangéville, mines de fer de Maxéville et de Pompey.	Friedel	Remis à l'auteur
		Mines de Lens et d'Anzin: Nouvelle et Vieille Montagne Bleyberg Marihaye Le Hasard, Moresnet Cockerill Angleur.	de Billy	
		Sejour aux mines de Douchy. l'Escarpelle Anzin Lens Noeux. Fabrique de cables, Verrerie à Vitré	Marcassin	
		Mines de Portes, Combéredonde, Rochebelle, mines et usine de Vialas.	Gascuel	
	R	Rochebelle. Portes, Cessous et Combéredonde Lajasse. Vialas.	Vallois	Rendu à l'auteur le 4/2/1902
		Les ardoisières d'Angers, la mine de Chalonnes Compte-rendu sur la mine de la Machine.	Igounzo	
		Mines de la Bérardière, Montrambert, carbonisation de Carvès, Roche la Molière, Usine Révollier, Mines de la Loire. S.t Etienne Barouin Holtzer	Doreau	
		Mines de Molières, Vialas, Grand Combe, Etudes générales des houillères, Rochebelle le pyrites de Sain bel S.te Foy l'argentière (Rhône.	G.te de Bellefond	
5	R	Mines de Rochebelle, Pontgibaud. Mine de pyrite du Soulier Molières. les plombs de Vialas, toutes les mines de la Grand Combe.	Bourry Jules	rendu à l'auteur
6		La Nouvelle montagne Engis - Bleyberg - Seraing	Borgella	

497	Mines de Beaubrun, St Bel Ste Foy l'argentière aciéries de Firminy et St Chamond.	Fonchier	
498	Les Mines de Lens. Nœux, Vicoigne. Fives-Lille ateliers des Chemins de fer du Nord. Mines et Usines Vigsnaes, verrerie du Val St Lambert. Angleur, Seraing.	Cordier	
499	Les Mines de Lens, Vicoigne, Nœux, ateliers des Ch. d. f. du Nord. Fives-Lille, Hemixem, Cockerill. Vieille Mont Bleyberg.	Biard	
500	Ardoisières de Labassère (Htes Pyrén) houillère de Ronchamps (Hte Saône) Forges et usines de Fraisans Rans. (Jura) Saline de Salies-du Salfat (Hte Garonne)	Lasvignes	
501	Bassin de St Etienne Usine de la Chaléassière. Mines de St Etienne, Firminy, St Chamond.	Loew.	
502	Chaléassière St Chamond. La Béronnière, St Etienne aciéries et mines de Bessèges, la Voulte et Terrenoire	Duchanoy	
503	Mine de St Julien de Valgalgues. Rochebelle Trelys et le Martinet, Bessèges Cessous. Lagrasse Vialas. St Laurent le Minier.	Anzépy	
504	Mines de Nœux. Longwy St Martin Rumelange Pas de Calais Boulogne, les sels à Varangéville.	Labaye	
505	R Forges de Fourchambault, poteries de Nevers, Aciérie d'Imphy, Mines de Commentry, St Jacques	Cassin	Rendu à l'auteur
506	Fourchambault. Guérigny La Machine. Montluçon Commentry. Clermont-Ferrand, St Eloy.	de Morant	
507	Visite aux Mines de Douchy. Usine d'Angleur. Métallurgie du zinc. Moresnet Hemixem.	Mazeman	
508	Mines de Douchy. Donges, la Vieille Montagne Bleiberg.	Rognon	
509	R Faïenceries de Nevers Mines de Blanzy Questions industrielles. Lavain - Aglomérés - Fours à coke	Rs Maisonneuve	Rendu à l'auteur

N.os	N.os	Comptes-rendus de Visites de Mines	Noms	
	510	Grand Combe. Molières, Rochebelle, mine de pyrite du Soulier, Pontgibaud, Vialas.	Georgiades	
	511	Houillères et Bassin de Liège. Marihay. Gd Lagau. La vieille Montagne, Ehmixem Engis.	Ortmans	
	512	Historique des bassins houillers du Nord et du Pas de Calais Compagnie d'Anzin, St Vast, forges Dutemple	Balotta	
	513	Bassin du Nord Anzin. Aniche. Lens. Angleur Valentin Cocq. Bleyberg.	Pérez	
	514	Concessions des mines de la Loire. Mines de Beaubrun. Firminy, Bassin de la Malafolie	Chebab	
	515	Mines d'Anzin, Levant du Flénu, Mariemont Usines, de la providence, Cockerill, Ougrée, Vle Mont. gne	Xydias	
	516	Mine et Laverie de Chateauneuf, Menat, St Eloy Fonderie de Pontgibaud, Brassac. Colettes.	Solacoglu	
	517	— 2me Année — 1889-1890.	Agababof.	
	518	La Gd Combe, Bessèges, Rochebelle, Gagnières St Julien, Vialas, des Malines, Forges et aciéries d'Alais, Salindres, Bassin de la Loire.	Leproux	
	519	Usines de Belgique, mines, Seraing Liège Cockerill: Le Pas de Calais Bourges, Lens, Marle Mines et usines de Meurthe et Moselle.	Weiss	
	520	Voyage dans le Nord. Nœux, Anzin, Denain Écrith St Leger	Waymel	
	521	Voyage en Belgique, Seraing (Liège) Couillet Mariemont. Bourges, Nord. Neuves-Maisons Meurthe et Moselle.	Forquenot	Rendu à l'auteur le 4 Juillet 1902.
	522	aciéries d'Angleur. Charbonnages de La Haye et du Horloz. Hts Fx d'Ougrée, Marihaye, les zincs de la vieille Montagne, Engis.	Grosselin	
	523	Mines d'Anzin de Douchy d'Aniche, Bassin du Nord. Aciéries de Mont Saint Martin.	Boudon	

N°	Année	Comptes-rendus de Visites de mines	Noms	
524	R	Séjour aux Mines de Naux. Questions économiques Usines Métallurgiques de Denain Forges et Aciéries de Valenciennes.	Allemand	Prêté p. quelques jours (autorisation de M. l'Ingr)
525		Anzin et Douchy le Bassin du Nord en Général	Weill	
526		Aciérie d'Angleur Charbonnage de La Haye et du Horloz Ougrée Marihaye Vieille et Nouvelle Montagne Mariemont Bascoup Montataire.	Guerreau	
527		Mines de Dourges, Bully Grenay (Cie de Bethune) Lens	Allier	
528		Algérie. Mines de Sakamody, de Mokta, Usine a ciment, usine à chaux hydraulique du Teil.	Bardier	
529		Mine de lignite de Fuveau (Bouches-du-Rhône) Montceau-les-Mines, Commentry. Ronchamps Neuves-Maisons, Champigneulles, Frouard, Pompey Mont Saint Martin, Blagny.	Ruelle	
530	R	Montrambert et la Beraudière, Firminy et Roche la Molière Mines et Aciéries de St Etienne St Chamond. Forges d'Unieux St Dizier, Marnaval, Vassy, Blanzy, Sain Bel	Fuselier	Rendu à l'auteur
531		Montluçon, Commentry, Montrambert, Mine de Firminy St Louis, Sain Bel, Romanèche.	Bastide	
532	R	Houillères de la Compagnie Commentry-Fourchambault Détails sur le séjour	Pontonnier	Rendu à l'auteur (Juillet 1902)
533		Houillères de Commentry, Forges et fonderies de Montluçon, Houillères forges et fonderies de Decazeville	Orfila	
534		Les Ciments Boulonnais. Usine de Desvres Fonderie de Marquise (Isbergues.) Lens et Douvrin	Plichon	
535		Bassin houiller de Mons carrière de la Vallée Heureuse.	Bancquart	
536		Concession des Mines de Nœux séjour d'un mois Mine de Rancié (Ariège) mine de Galène de Montcoustans	Bengué.	

16e	année	Comptes rendus de Visites de Mines	Noms	
537		St Etienne, Rapport sur le puits de Mars (Séjour) Etude sur le Bassin de la Loire (Bessèges) Notes sur les houillères de la Compie de la Loire.	Kehren	
538		Mines de Beaubrun St Chamond. Firminy Grand croix, Montrambert. Firminy Sain Bel.	d'Argil	
539		Acieries d'Isbergues. Ciments Boulonnais. Bully Grenay Société des mines de Lens. Province des Asturies.	Carnot	
540		Le Tarn et les Pyrenées Mines de Carmaux Verreries. Usine de Salies-du-Salat le Boucau Mine de fer du Rancié; Plomb de Sentein. Pierrefite	Destival	
541		Séjour à Mont-St Martin acieries, Longwy. Pont à Mousson. Pompey Champigneulles	Ruppé	
542	R	Mines d'Anzin. Nord et Est. Lens. Noeux Corderie Ciments de Boulogne. Forges de Montataire.	Lévy.	Rendu à l'auteur
543		District houiller de Mons (Séjour) Détails sur les Méthodes appareils. Fours, question sociale Ciments de Boulogne	Lagarde.	
544	R	St Etienne Rive de Gier Montrambert Firminy. Roche la Molière St Chamond. Usine du Creusot Montchanin-Blanzy	Tixier	Reçu le cahier J. Tixier
545	R	Mines de Houilles et Verrerie de Carmaux (Tarn.) Forges et mines de Decazeville. (Aveyron.) Graissesac (Aude) Mines de fer et fonderies de Privas (ardèche) St Etienne.	Charpentier	Rendu à l'auteur
546		Hts Fx de Neuve Maison mine du Val de fer, Forges de Champigneulles. Usine de Pompey. Messein ~~Jobez~~ Joeuf ardoisière de Fumay Ciments de Donjeux	Jobez.	
547		Les Mines d'Anzin, Verrerie de Valenciennes. Forges et Acieries de l'Est à Valenciennes. les mines de Lens.	Leroy-Dupré	
547B	R	Voyage dans le Gard, Bessèges, Molières, Lalle, Trelys Salles de Gagnières, Etudes sur le bassin Houiller de la Cèze	Richard Maisonneuve	Rendu à l'auteur
547T		Houillères de St Etienne et de Montrambert Acieries de St Chamond et de Firminy.	Mazeman.	

Nos	Année	Comptes rendus de visites de mines	Noms	
548		St Etienne Montchanin Creusot Allevard Montceau les mines Usine de Terrenoire.	Bratiano	
549		Saône-et-Loire. Le Creusot Montchanin. Montceau les Mines. St Etienne St Chamond. Allevard.	Alimanestiano	
550		Nord. Lens. Anzin. Mariemont. Forges de Denain Acieries de Valencienne.	Stassinopoulos	
551	R	Roche-la Molière et Firminy (séjour) détails	Mionchekowich	Rendu à l'auteur le 5 7bre 1901
552		Usine de St Jacques (Montluçon) Fourchambault Chatillon-Commentry. Houillères de St Etienne	de Araujo.	
553		Voyage ent Autriche et en Allemagne les Gîtes miner. Charbons et Sels divers. le Mansfeld Pribram. etc	de Girard.	
		1890		
548 bis	R	Usine de Salindres — Mines de Rochebelle — Forges d'Alais forges et aciéries de Bessèges — Mines de Molières de la Gde Combe, de Carmaux — Mines de plomb argentifère de Villefranche — Usine de Vivier et Pauchot	Liénard	rendu 20 août 191.
549 bis		Usine de Clausthal — Gîtes metallifères du Harz — Mine de Rammelsberg — Usine de Lautenthal — Usine d'Oker — Mines de Stassfurt, de Mansfeld, de Freiberg, de Muldenerhütte — Mines de la Grand-Combe, de Rochebelle, de Carmaux de Molières — Mines de l'Aveyron.	Herscher	
550 bis		Mines d'Anzin — Usine de St Waast — Charbonnages de Mariemont — Usine de la Vieille Montagne	Verlant	
551 bis		Mines de Liévin, de Lens, d'Anzin — Hauts-fourneaux et aciéries de Denain — Usine d'Angleur.	de Verdière	
552 bis		Usine de produits chimiques de Salindres — forges de Tamaris — Houillères de Rochebelle et Cendras — forges de Bessèges — Houillères de Bessèges et de Molières, de la Gde Combe, de Carmaux. Mines métalliques de Villefranche.	Masse	
553 bis		Mines de Salindres, Rochebelle, Tamaris, Bessèges, Molières, la Grand-Combe, Carmaux Mines metallique de Villefranche — Usine de Vivier Laminage de zinc de Pauchot.	Lyonnet	
554	R	Mines d'Anzin, de Mariemont, de la Vieille-Montagne	d'Eichthal	Prêté le 26 janvier 1893 à l'auteur (autorisé de M. l'Inspecteur

555		Concessions de Crespin-les-Anzin et de Lens	Chevritton	
556	R	Mines de Vicoigne, Naux, Mariemont, Bascoup Charbonnages de Sacré-Madame. Usines Corillet, d'Angleur, d'Engis — Usines Cockerill, de Corphalie, de Bleyberg.	Pillon	Rendu à l'auteur le 29 Janv. 1903.
557		Zône houillère du Nord — Mines d'Anzin, de Bruay, de Lens. Usines de Bleiberg, Corphalie — Mines de Sacré-Madame	Vuignier.	
558		Mines de Naux, de Vicoigne — Mines de fer d'Herserange et de Moulaine — Usine de Villerupt, de Réhon — Usine Metz — hauts fourneaux Luxembourgeois et de Rumelange — Mines d'Esch et de Galgenberg.	Escalle	
559		Usine Biache St Waast — Mines de Dourges, de Marles, de Lens	Trotte	
560		Mines de Dourges — Etablissements métallurgiques de Biaches-St Waast — Ciments de Neufchâtel — Mines de Marles —	Dumont	
561		Mines d'Anzin — Charbonnages du Hasard — Etablissements Cockerill	Dutilloy	
562		Houillères de Montceau-les-Mines — Salines de Montmorot.	Gréa	
563		Mines de Lescarpelle, de Firminy — Hauts-fourneaux et aciéries de Firminy — Aciéries Holtzer à Unieux	Akermann	
564		Mines du Levant du Flenu — de Ghlin Charbonnages de Mariemont et Bascoup, de Marihaye — Etablissements métallurgiques de Seraing —	Feydel.	
565	R	Mines de St Etienne — Aciéries de Firminy — Forges d'Alais, de Bessèges — Mines de Molières, Cessous, La Gde Combe — Mines & fonderies de Pontgibaud — Forges de Chatillon & Commentry	Vernes	Reçu mon journal de voyage 18/12/99 L. Vernes
566	R	Houillères & forges de Commentry — Houillères de Montrambert et la Beraudière — Verrerie Richarme — Usine d'Assailly — Houillères de Roche-Molière.	Boiry	Rendu à l'auteur 8 J. 1900
567	R	Mines et forges de Commentry — Mines de Montrambert La Beraudière — Verrerie de Rive de Gier — Aciéries d'Assailly — Mines de Firminy.	Weill (Léop.	Rendu à l'auteur le 27 avril 1901

568		Houillères de Montrambert et de la Beraudière — Mines de Roche-la-Molière & Firminy — Concession de Villebœuf — Mine métallique de Sain-Bel — Aciéries et forges de Firminy — Usine Marrel, à Rive-de-Gier Usine Biétrix.	Huré	
569		Forges & houillères de Commentry — Houillères de Montvicq, de Bezenet — Usines de Montluçon, St Jacques, Mignon & Delinières — Usines de Tronçais, de Mazières Mines de fer de St Eloi de Gy.	de Lignac	
570		Mines de Villars — Etablissement & mine de Pontgibaud — Mines de la Gde Combe, de Champclauson Fabrique de Chaux hydrauliques & Ciments de Portland, au Teil Lafarge.	Beau	
571		Mines de houille de Beaubrun — Houillères de St Etienne Hauts-fourneaux, forges et aciéries de St Chamond et de Givors — Usine d'Assailly — Fonderies de Montluçon.	David (Marcel	rendu 5/12/192[illegible]
572		Houillères & forges de Commentry — Houillères de Bézenet, des Ferrières — Usines Fioret à Montluçon — Usine St Jacques	Bru	
573	R	Bassin houiller de St Etienne — Houillères de Blanzy — Aciéries de St Chamond —	Orset	Rendu à l'auteur 26/1/1901.
574		Mines de Rochebelle, Fontanes, Camaris — Mines de pyrite de St Julien de Valgalgues — Mines de la Gde Combe, de Cessous, de La Jasse, de Portes	David (Maurice	
575		Mines de la Gde Combe, de Portes et Sénéchas, de Cessous & Comberedonde.	Bloch	non trouvé 5/2/20
576		Mines de Bessèges, Molières, de St Julien de Valgalgues des Malines, de la Grand-Combe. Mines de Gar-Rhoeban	Peffau	
577		Mines de la Béraudière & Montrambert — Usine Révolier & Biétrix — Mines de Firminy & Roche-Molière — Aciéries de Firminy — Verrerie Richarme, à Rive de Gier — Mines de Sain-Bel — Ciments de la Porte de France	Mircea	
578		Houillères de Montrambert & la Beraudière — Mine de Sain-Bel, de la Roche-Molière, de Firminy — Aciéries de Firminy — Usine Béatrix	Michailowski	
579		Mines & usine d'Allevard — Forges & Houillères de Commentry, de Bézenet	Michel	

— 1891 —

580	Mines de Decazeville, Cransac, Rochebelle, Valgagues, La grand'Combe, Bessèges, les Malines, la Rancié. Usines de Viviers; fonderies de Decazeville, des Tamaris, de Bessèges.	Barrat	
581	— id —	Bailly	
583	Mines de Liévin, de Lens, d'Anzin, de l'Agrappe à Frameries. Aciéries d'Isbergues; laminoirs d'Hautmont; Usine d'Angleur; forges et aciéries de St Chamond	Rivet	
584	Mines d'Epinac, de Blanzy, de la Béraudière, de Commentry, de Terre noire — Houillères de St Etienne. Usines du Creusot, de Firminy, de St Chamond, de Rive de Gier, de Chatillon-Commentry.	Délu	
585	Mines d'Allevard, d'Oisans, de Decazeville, de Pontgibaud, de Commentry. Forges de ces mêmes établissements.	Desmarres	
586	Mines de Vialas, Rochebelle, Fontanes, les Salles de Gagnières; Ardoisières d'Angers et Trélazé. Usines de Vialas; forges des Tamaris, de Bessèges.	Merlet	
587	Mines d'Anzin, de Marihaye. Usines de Erith-St Léger, de Denain-Anzin, de Vennes, de la Vieille-Montagne	Sauvestre	
588	Mines de Commentry, de Bézenet, de St Etienne, de Firminy, de Pontgibaud. Usines de Fourchambault-Guérigny; Montluçon, St Chamond, Le Creusot.	Régnault	
589	Mines de Carmaux, d'Albi; mine de ~~[illegible]~~ plomb argentifère de Magnac. Verrerie de Carmaux.	Cormier	
590	Mines de Labrousse, de Pontgibaud, de Pranal, de Commentry, de Mazenay, de Blanzy. Usines de Montluçon, de Commentry, du Creusot.	Méchin	
591	Mines d'Anzin. Forges et aciéries de Denain-Anzin; usine de Erith-St Léger.	Glachant	
592 R	Houillères de St Etienne, de la Béraudière, de Messeix, de Pontgibaud, de la Chaléassière. Usines de la Chaléassière; aciéries de St Etienne, de St Chamond; fonderies de Pontgibaud.	Laporte	Reçu mon journal de voyage 20 Juin 1904 F. Laporte

593		Mines de Bessèges, de Lalle, de Gagnières, de la grand-Combe, de Vialas. Usines de Vialas, de Bessèges, du Tamaris	Campredon	
594	R	Mines d'Anzin; Charbonnages du Hasard, de Marihaye, de Béthune. Usines de Brith-St Léger, de Denain; Cie génle des Conduites d'eau de Liège - usine de la Vieille Montagne - Fonderie Kélin à Blanzy.	Degrand	Rem mon journal [illegible] 1901 [signature]
595		Mines de Marenais, de Blanzy. Usines du Creusot, de Brignac	Lemonnier	
596		Mines de Sain-Bel - Fonderie de Givors - Mines d'Allemont, des Bormettes; Usines d'Allevard, de Froges; Tuilleries de Montchanin	Chapuy	
597		Mines de la Firandière; houillères de Montrambert et de la Beraudière, de St Etienne. Usines de Fourchambault et Commentry; aciéries de Firminy et de St Etienne.	Dutour	
598		Mines de Bourran, Cenjagnac, Rochebelle St Julien de Valgagues, Molières, Malines Montrambert et la Beraudière. Usines de Viviers et St Chamond; forges & fonderies de Decazeville, du Tamaris, Bessèges.	Vée	
599		Mines de Commentry, Marenay, Blanzy. Usines de Fourchambault, du Creusot	Collache	
600		Mines de Bruay, de Lens, de Liévin, de Anzin, Mariemont et Bascoup. Aciéries du Nord et de l'Est à Valenciennes.	Grenier (Adrien	
601		Mines de Lens, de Naux, de Montrambert	Le Blant	
602		Mines de Naux. Usines d'Isbergues, d'Angleur - Fabrique de Ciments, à Boulogne.	Cérin	
603		Mines de Firminy, de Montrambert et la Beraudière, de Lens.	Lagneau	
604		Mines de Violas, Rochebelle, Fontanes Molières. Usines de Violas, de Tamaris, de Bessèges	Laverne	
605		Mines de Montrambert, de l'Escarpelle	Hottzer	

606		Mines de Bruay, Lens, Liévin, Mariemont, Bascoup.	Pasquet	
607		Salines de Varangéville — Minières de la Sauvage, de la Côte-Rouge Hauts-fourneaux de Longwy, de Réhon, de la Chiers; Verreries de Nancy.	Merlin	
608	R	Houillères de Montrambert et la Béraudière; Mines de Montceau — Usines de St Chamond;	de Mérona	X. de Mérona Reçu mon journal de voyage N° 508.
609		Mines de la Grand-Combe, Usine d'agglomérés de la Grand-Combe; usine des Tamaris	Filiti	
610		Houillères de Ronchamp —	da Silveira	
611		Mines de la Péronnière, de Villebœuf, de Beaubrun, d'Allevard; Houillères de Rive de Gier. Fonderies de L'Horme; Aciéries de Firminy, d'Allevard.	Doret	
612		Houillères de Bessèges, de St Etienne Hauts-fourneaux de Bessèges — Aciéries de St Etienne.	Joukowzki	

1892.

613		Mines de Dourges —	Dusaugey	
614	R	Mines de Bruay.	Didier	Rendu à l'auteur
615		Bassin houiller de St Etienne; mines d'Allevard & La Mure — aciéries de Firminy & St Chamond mines & usines de Pontgibaud.	Berthon	non trouvé écrit le 7 fév. 20
616	R	Houillères de Champagnac & d'Aubin, la Grand'Combe, Bessèges.	Lazerges	Rendu à l'auteur pr quelque temps
617		Houillères de Firminy, La Péronnière, La Béraudière Aciéries de Firminy, St Chamond, Assailly, St Etienne Usines de Pontgibaud, Salindre, Aiguille	du Marais	

618	Houillères de St Etienne & la Grand'Combe – usines de Pontgibaud & de Salindres – Salines de Bex.	Kapférer	
619	Usine du Creusot – mines de Blanzy.	Audemar	
620 R	Houillères de St Etienne, la Grand'Combe – usines de Pontgibaud, Eguilles – mines de fer de Lorraine.	Liégeois	Rendu à l'auteur le 5/3 1901
621	Houillères de Decazeville, Rochebelle, Firminy St Etienne – usines de Pontgibaud; verrerie de Rive de Gier	Labro	
622 R	mines de Décize, Blanzy, le Creusot – mines de fer de Mazenay. Usines d'Imphy, Fourchambault, le Creusot	Grenier (René	17 déc. 19
623	Mines de la Grand'Combe, Bessèges. Aciéries de Firminy & St Chamond – mines d'Eguilles.	Boyer-Guillon	
624	Houillères de Decize, Blanzy, le Creusot. Usines du Creusot, Fourchambault, Imphy – mines de fer de Mazenay.	Piguet	
625 R	Houillères de St Etienne, Montrambert, la Béraudière, Blanzy – Commentry. Aciéries de Firminy, St Chamond, St Etienne; usine St Jacques à Montluçon.	Blum	Rendu le 24 7bre 1900
626	Charbonnages du Hasard, Bois d'Avroy – usines de Seraing, Angleur, Ougrée, Tilly	David (Louis	
627	Houillères de Commentry, la Béraudière – mines de pyrite de Saint-Bel – forges & aciéries de St Etienne	Lafouge	
628 R	Houillères de Bessèges, Gagnières, la Grand'Combe – usine d'Eguilles.	Bidet	Bidet
629 R	Exploitations houillères de Bézenet, St Eloi, Ferrières, Commentry. Fourneaux de Commentry.	Lachaume	rendu à l'auteur
630		Nonnez-Lopes	

631	R Houillères de la Grand'Combe Ciments de Viviers, Vienne, Eguilles.	Manhès	Rendu à l'auteur 16/8 1900
632	R Houillères de St Etienne et Roche-la-Molière; mines d'Allevard Forges et aciéries de Firminy; mines de Pontgibaud et de St Michel — Verreries de Rive-de-Gier.	Vetillart	rendu à l'auteur
633	Charbonnages du Hasard, Gosson-Lagasse — mines d'Ougrée et de la Vieille Montagne (Angleur, Baelen, Flône, Moresnet)	Zychon	
634		Nazarkiewicz	
635	Mines de Dourges.	Noguès	
636	Charbonnages des Produits de Flénu mines à zinc d'Angleur.	Martinengo	
637	R Mines de Bruay	Grierson	Rendu à l'auteur le 28 juin (autorisation de Mr Carnot)
638	R Houillères de St Etienne, Montrambert et la Béraudière	de Tiviny	Rendu à l'auteur
639		Simmonds	

année 1893

640	R	Mines de Bessèges, Lalle, Salles de Gagnières, La Gde Combe, Rochebelle — mines de Malines ; Usines de Bessèges, Le Camarès.	Jouguet	prêté à l'auteur autorisation de Mr Carnot 29/4 1901 Élèves Ingénieurs
641		Mines de Lens ;	Cuvelette	
642		Mines de Pas-de-Calais ; Aciéries de Longwy ; Forges de Pompey.	Champy	
643	R	Mines de Bosmoreau, La Béraudière, Rive-de-Gier ; Commentry, Firminy ; mines, laverie et fonderie de Pontgibaud.	Chateney	Rendu à l'auteur le 5/3 1902
644		Mines de Lens, de Bruay ; Usine d'Isbergues — Usine à Ciments de Neufchâtel.	Chartaux	
645		Mines de Blanzy — Mine et usine d'Allevard [illegible]	Julhiet	
646		Mines de houille de Ronchamp, de Blanzy,	Guerre	
647		Houillères de Beaubrun — Mines de Soufre de Riesi (Sicile)	Gouin	
648	R	Mines de Lens, Dourges, Bruay — Mine et lavoir de la Goutelle — Usines de Commentry et mines. Houillère de Montrieux. Usines d'Imphy, de Fourchambault, de Pontgibaud.	Barbaroux	Rendu à l'auteur autorisation de Mr l'inspecteur
649		Usine du Creusot ; Usines de St Etienne, St Chamond Rive-de-Gier, Unieux, Firminy. Houillères de St Etienne.	Johnston	
650		Mines de Pas-de-Calais,	Roland-Gosselin	
651		Fonçage du puits de Vicq, à Anzin, Machine d'épuisement. Forges et Aciéries de Denain-Anzin.	Sarazin	
652		Mines de houille de Montrambert et La Béraudière, Roche-la-Molière — Aciéries de Firminy, de St Etienne	Charvériat	

653		Usines Biétrix, aciéries de St Etienne, de St Chamond, de Firminy, usines de Villebœuf, Montrambert, Bessèges, Rochebelle, La Gd Combe	Colette	
654		Vieille-Condé; usines d'Anzin & d'Aniche. Houillères de Montrambert et la Béraudière, de Rochelamolière; usine de Firminy.	Marié	
655		Hauts fourneaux du Pouzin - Usines et usines de Bessèges; usine de Carnaris. Mines de Rochebelle et de Champclauson.	Soras (de	
656	R	Mines de Béthune, de Vaux. Usine de Desvres,	Calleus	{Prêté pour 15 jours à partir du 13 juin 95
657	R	Mines de Carmaux.	Savatier	Rendu à l'auteur le 5 Xbre 1903.
658		Bassin houiller de Ronchamp - Usines Cockerill.	Boigeol	
659	R	Charbonnage du Hasard, du Horloz. Usine de la Vieille Montagne, fonderies.	Fernandez	{Prêté pr 8 jours du 10 févr 1895
660		Mines & usines de Pontgibaud; usines & mines de St Etienne - usine de Firminy, de St Chamond, mines de Blanzy.	Audry-Bourgeois	
661		Institutions patronales à Anzin et à Cours. Usine de Denain Anzin. Mines de Denain.	Dausse	
662			Chacornac	
663		Usine du Pouzin - usines de Cheil, de Bessèges; de Carnaris. Usine de Bessèges, de la Grand Combe.	Grimouard (de	
664		Usine de Rochebelle; La Grand Combe	Poirier	
665		Mines de Douges	Boursel	

666	Usines à Ciment de Lafarge — Usine de filage, moulinage & tissage de soie. Mines de Carmaux, de Champclauzon de Compagnie.	Cartier	
667	Houillères de Montrambert, Rive-de-Gier; Prades & Niègles; Mines des Bormettes; aciéries de Firminy	Pellegrin	
668	Forges & aciéries de Denain-Anzin, de Brith-St Léger, de Valenciennes — fonçage de Vicq.	Roy	
669	Mines & usines de Pontgibaud;	Yves	
670 R	Mines de Blanzy,	Bovio	Rendu à l'auteur 9/3/1901
671 R	Houillères de Rochebelle, de la Grand'Combe,	Hermitte	remis à l'auteur le 14 août 1895 (aut. de Mr Carnot)
672	Funiculaire de Lausanne; Mines de Rochebelle, de la Grand'Combe; Usine des Malines.	Armas	
673	Usine de Marnaval — Pétrole de Péchelbronn (Alsace) Mines de Lens — Éclairage électrique à Genève Ch. de fer du Salève.	Paiano	
674	Charbonnage du Hasard; Usine de Schmalgraf — Mines d'Anglem.	Guerrero	
675	Vieux-Condé — Mines d'Aniche	Vulitch (Ca	
676	Charbonnage de la Haye; Usine d'Herstal; La Vieille Montagne Mines des Malines, d'Asprières et de Monteca.	Hirsch-Kohen	
677		Chermont	

1894

678	Mines de Rochebelle, Bessèges, la Grand'Combe : forges de Bessèges ; ateliers de Lamonin ; mines de Salindres ; mines des Bormettes.	Caltaus	
679	Houillère de Styring-Wendel — mines & usines de Hayange, Jamailles & Moyeuvre.	Ravier	
680 R	Mines de Blanzy, de Ronchamp — Exposition de Lyon — Salines de Varangéville — mines de fer du bassin de Longwy.	Lebrun	Rendu à l'auteur
681	Mines de Lens, de Bruay, de Noeux — Société de la Vieille Montagne.	Chipart	
682 R	Bassin houiller de Langeac — Allevard — bassin de Fuveau — les Bormettes — Bessèges — mines de Lalle ; usine de Brioude.	Marillier	Rendu à l'auteur le 17/6/1902
683	Mines de Lens & d'Anzin ; Charbonnages du Hasard, de Mariemont & Bascoup — forges de Champigneulles. Salines de Varangéville	de Chambure	
684 R	Mines de Lens, Liévin, Béthune, Anzin. Charbonnages belges de Frameries & de Produits-du-Flénu — Mines de Pontpéan.	Costirint	rendu 28 oct. 1919
685	Bassin houiller de St Étienne — Aciéries de St Chamond & de St Étienne — Ateliers de la Chazotte ; note sur les aciers de nouvelle fabrication.	Waton	
686	Mines des environs de Clay-Cross (Derbyshire) et d'Alfreton.	Vignot	
687	Mines d'Aniche, d'Anzin — usine de la Vieille Montagne, à Chênée.	Després	
688 R	Mines de Lens, Liévin, Béthune, Anzin : Charbonnages de Frameries, Jemappes.	Douchy	Rendu à l'auteur le 15 avril 1901
689	Houillère de Commentry & de Saint-Éloi	Gerville Réache	
690	Mines, forges & aciéries de St Étienne — aciéries de St Chamond — Roche-la-Molière — la Chazotte. Usine de Pontgibaud.	Bricard	

691		Roche-la-Molière & Firminy ; Mines de fer de Lorraine ; usines de Pompey & Pont-à-Mousson — Usines d'Unieux, de St Chamond	Henry	
692	R	Mines & fonderies de Pontgibaud ; Houillères de Rochebelle ; les Tamaris ; Mines de Trélys & de Bessèges — Mines d'anthracite de La Mure — Usines d'Allevard.	Grenet	Rendu à l'auteur le 22 Xbre 1902
693		Forges d'Audincourt — mines de Ronchamp, de St Étienne, de Firminy — Aciéries de St Chamond.	Vaglio	
694		Mines de fer d'Allevard — Ets Fontaine de Lyon ; Mines & usines de Pontgibaud ; Houillères de Commentry et de Blanzy — Usines de Châtillon Commentry	Bouquerel	
695		Usines à ciment de Boulogne — Mines d'Auvin, de Lens.	Breton	
696	R	Mines de Montrambert & la Béraudière — Forges de Saint-Chamond. Ets Fontaine de Lyon — Mines de Roche-la-Molière & Firminy.	Daydé	Rendu à l'auteur le 28 [illegible] 1900
697		Ardoisières de Maine & Loire, de Fumay — Bassin de Charleroi — Mines de fer & salines de Lorraine.	Warnod	
698		Houillères de St Étienne — Compagnie des fonderies, forges & aciéries de St Étienne	de Chaignon	
699		Mines de Prades & Nieigles, d'Albi — Usines de Vezier.	Marmottan	
700		Mines de Lens, Auvin — Charbonnages de Mariemont & de Bascoup, du Hasard — Usines de Champigneulles et Pont St Vincent.	de France	
701	R	Mines d'Aniche, Seraing, Ronchamp ; Mines de fer & usines d'Allevard.	Chapot	Rendu à l'auteur 10 Sept 19
702		Usines de gaz riche de Tours & de Saintes — Ateliers de chemin de fer à Tours ; Usines à briquettes de La Rochelle & Rochefort ; Usine d'engrais chimiques de La Pallice, Tonnay-Charente & Marans.	Duportal	
703		Mines d'Aniche, de Ronchamp — Seraing	Canon	

704		Exploitation minière des mines de Lens & Douvrin. Mines de fer du Luxembourg; Roche-la-Molière & Firminy;	Faure	
705		Mines de Blanzy & de Commentry; Ardoisières d'Angers.	Moutet	
706	R	Mines de Prades & Nieigles — Mines d'Albi Mines & usines de Viviez.	Villot	Prêté à l'auteur pour 15 jours
707		Mines de Blanzy & de Commentry.	Loreau	
708		Mines de Bessèges — Bassin de Fuveau.	Coumas	
709	R	Mines & usines du Laurium.	Matteros	Rendu à l'auteur avec l'autorisation de Mr l'Inspecteur
710		Mines & usines de Bessèges — Usines de Salindres.	Peslain	
711		Mines de Lens — Établissements de la Vieille-Montagne — Salines de Roumanie	Negulici	
712		Bassin houiller de la Loire : Montrambert & la Béraudière. Roche-la-Molière & Firminy.	Vassiliadi	
713		Exploitations houillères de Bessèges & de Molières	Bogatko	
714				

1895

714	Bés-de Ber	Hauts-fourneaux de St Etienne, de Villebœuf, de Rive-de-Gier, Roche-la-Molière. Aciéries de St Etienne; usine Marrel; aciéries de St Chamond — verrerie Richarme.
715	Pourcel	Mines de Ronchamp, La grand'Combe, Rochebelle, Bessèges. Mines des Bormettes, des Molines. Usines des Tamaris, Bessèges
716	Bellanger	Mines de Ronchamp, la Gde Combe, Bessèges, bassin de Fuveau — Mines des Bormettes, des Molines — Usines de Bessèges & des Tamaris.
717	Dussert	Mines de Lens, Dourges, Nœux, Bruay. Usine de Mt Saint-Martin, de Sedan. Ardoisières de Fumay, Haybes.
718	Jordan	Mines de Blanzy, la Chapelle St Dun, Roche-la-Molière, le Creusot. Usines de St Chamond, Assailly, le Creusot — Faïencerie de Digoin.
719	Faure	Mines de Bruay
720	Loisy (de	Mines de Montceau, Roche-la-Molière. Usines de St Etienne, St Chamond, le Creusot, Firminy — Verrerie de Blanzy
721	Rousselin	Bassin lignitifère des Bouches-du-Rhône; mines des Bormettes.
722	Pélabon	Mines d'Anzin, Lens; Usines de Denain-Anzin
723	R Despaigne	Mines de Commentry, Montceau-les-mines, Forges de Commentry: Usine forêt à Montluçon; Mines de la Providence, à Hautmont (renvoyé à l'auteur 1 rue Mapelbe le 27 juin 07)
724	Joessel	Mines de Montceau & de Montchanin; Verrerie de Blanzy. Visite à Pechelbronn
725	Delorthe	Mines d'Anzin, Nœux; Charbonnages de Mariemont, Bascoup, Marchienne. Usine Couillet — Hts fourneaux de Longwy — Mines de Saulnes.
726	Coupeau	Mines de Lens, Dourges, Anzin — Usines de Denain-Anzin

727	Frachot	Usines de Lens; Usines de la Société Fourchambault-Commentry, à Montluçon		Rendu à l'auteur le 3 8bre 1902
728	Brière	Mines de Roche-la-Molière & Firminy, de Campagnac Mines de La Baume, ou Villefranche		
729	R Westercamp	Houillères d'Aubin, Montrambert & la Béraudière Usines d'Unieux.		Rendu à l'auteur le 27 Mai 1904.
730	Rottenfers	Mines de Lens, Bruay, Vaux, Anzin : Charbonnages de Frameries		
731	Puech	Mines de La Grand'Combe Usines Métallurgiques de Peyrebrune-Lafenasse		
732	Grandel	Mines de Carvin, Lens, Bruay, Usines de Denain-Anzin, Ecuelle-St Léger, Kuhlmann.		
733	Marc	Mines d'Anzin & de Lens ; Forges & aciéries de Denain		
734	R Mayaud	Mines d'Aubin, La Fraysse, Le Parc Usines de Decazeville — Mines de Villefranche		Rendu à l'auteur avec autorisation
735	R Girollet	Mines de Lens ; Ardoisières d'Angers. Usines de Fourchambault, Imphy, Marières.		rendu à l'auteur
736	Lecharle	Mines de la Loire. La Péronnière, Roche-la-Molière. Pétroles de Péchelbronn — Salines de l'Est. Usines de Pompey.		
737	Longeaux	Usines de Joeuf, Hayange, Longwy; Mines d'Anzin, Dourges		
738	R Ollivier	Mines de la Grand'Combe, Rochebelle Mines de Pontpéan. rendu à l'auteur 10 Mai 1905		
739	Frois	Charbonnages de Mariemont & Bascoup, de Produits-Flénu, Mines de Bilbao & de Miassuri ; usines de Desierto, de Tentao.		

1895

740	Caqueray (de)	Mines de Lens, Dourges, Anzin Usines de Denain-Anzin		
741	Viguié	Mines de Dourges — Aciéries de Longwy.		
742	Veydoux			
743	R Vogelsang	Mines & usines de Commentry — Houillères S^t Eloy, Rochebelle, Molières, Bessèges Aciérie d'Imphy. Rendu à l'auteur le 25 Mars 1903		
744	Vitter	Mines de Commentry, de la Béraudière.		
745	Fourous	Mines de Dourges. — Usines de Longwy et de Micheville. H^ts Fourneaux de Rodange, Rumelange		
746	Ghika	Mines de Seraing : Usine Cockerill		
747	Hanoutz	Mines de Lens, de Liévin Usines de Maxéville, Pompey, Neuves-Maisons		
748	Rahman	Mines de Lens & de Noeux. Aciérie de Denain		
749	Théophilactos	Mines & usines du Laurium		
750	Oppenheim	Usines de la Vieille Montagne : Moresnet, Angleur, Tilff, Ostenlen Cog ...		
751	~~Mathieu~~	Mines de Lens ; Usines de Denain, Anzin.		
752	Rodriguez	Mines de Lens, Anzin, Noeux, Mariemont, Bascoup Usines d'Hautmont ; H^ts Fourneaux de Longwy ; Aciéries d'Angleur		
753	~~Lecca~~			
754	~~Affonso~~	Mines & usines de Commentry — Houillères de Rochebelle, Bessèges —		

1896

755 R Glasser. Bassins du Pas de Calais, du Gard, la Gde Combe prêté à l'auteur
Rochebelle; Mine de zinc des Malines

756 Solente. Bassins houillers du Gard et du Pas de Calais
Mines de Pontpéan et des Malines

757 Anglès-Dauriac, Bessèges, Rochebelle. Carmaux, La Mure
Mine de zinc des Malines

758 de Boisfleury. Mines de Bessèges, Molières, la Gde Combe, Rochebelle
Decazeville, Gransac, Mine de zinc des Malines

759 R Le Prince, Mine d'Allevard, Bessèges, La Gde Combe, Decazeville
Campagnac; Mine des Malines. Usine ~~de~~ Viviez R. prêt à l'auteur le 26/11/03

760 Philippard. Mines d'Ostricourt. Usine à gaz du Mans.
filature à Corbie. Mine de Bois-St Waast

761 Marquet. Mines de Douchy, Hts fx et verreries du Nord

762 Lenclud. Mines et glacerie d'Aniche. Usine de Boom et d'Hémixem

763 Faucillon. Mines de Commentry, Mines de Labrousse. Usine de Montgibault

764 Herwegh. Mines d'Aniche. Usines d'Hémixem, de Boom

765 Dubernard. Mines d'Anzin, Lens, Bruay. Établts Kuhlmann

766 Ledoux. Commentry, la Gde Combe, Bessèges, Anzin; Mine de Moresnet, Ems
Établts indels à Mulhouse, Pechelbronn

767 Carbé. Mines de Bessèges, de Salles, de Gagnières

768 Brosselin. Mines d'Anzin et de Courrières, de la Loire, Usine de St Chamond

769 R Mathivet. Mines et Usines du Creusot, de Decize, de Mazenay Rendu à l'auteur le 18 Juin 190[illegible]

770 Bruniquel. Mine de Blanzy, Autun. Usine à gaz de Blois.

771 Le Bret. Commentry la Gde Combe Bessèges, Anzin, mines des Malines et des Bormettes

1896

772 R Guionnet. Charbonnages du Horloz, Collard, Sacré Madame. Rendu à l'auteur le 22 Juillet 1903

773 Denis. Montceau les mines, Roche la Molière, Fourchambault Imphy
Le Creusot - St Etienne

774 Rabault. Houillères de St Eloi, Bezenet, Les Ferrières Commentry

775 Daillez. Mines de Bruay, Liévin, Lens, Aciéries d'Isbergues

776 R Roux. Mines d'Anzin, Lens, Bruay. Usines Kühlmann Rendu à l'auteur
le 15 avril 1910

777 Charpentier. Mines de Carvin, Lens, Bruay, Marles Douchy
Mariemont, Usines Cockerill.

778 Hallé. Mines et usines de Bessèges, Molière. la Gde Combe
Usine de Pautilles.

779 Delage. Mines de Douchy.

780 Boulinier. L'Escarpelle, Auby, Marles. Verreries de Dorignies.

781 de Lacroix. Mines de Commentry, de Lahousse et usines de Pontgibaud

782 Sussaud. Ronchamp. Mines de fer de Ludres, Pompey, Neuves-maisons
Charbonnages de Gd Hornu

783 Teissier. Mines de Lalle, de Salles, de Gagnières. Usines de Bessèges

784 Walcker. Mines de Brassac, St Bel; Usines d'Eguilles, Brioude

785 Jacquot. Houillères de Gouhenans; Usines de Fraisans et de Tallon

786 Manhès. Bassin houiller de Brassac, Mines de St Bel; Usines de Brioude d'Eguilles

787 R Cahen. L'Escarpelle, Auby, Marles, Verreries de Dorignies {Rendu à l'auteur le 23 Août 1912 - Ordre de M. le Directeur}

788 Capelle. Charbonnages du Horloz et de Seraing. Sacré Madame. Usines Cockerill.

789 R Laporte. Bassin houiller du Gard. Salles, Bessèges, Molières Rendu à l'auteur
La Gde Combe; Usines de Bessèges

1896

790	R Scheffer. Mines de Decazeville, Aubin, des Bormettes.		Rendu à l'auteur le 30 8bre 1901
791	Counas. Mines de Lens, Bruay, Marles, aciéries d'Isbergues.		
792	R Coapalos. Voyage au Laurium		Rendu à l'auteur
793	Golesco. Mines de Bruay, Marles, Lens. Mines de fer de Maxéville Usine à zinc de Maljidano		
794	Sepulchre, Mines d'Hussigny, maxéville, Marihaye. Usines de Villerupt Cockerill Bleyberg. Salines de Varangeville		
795	Scolnick. Mines d'Anzin		
796	R Carvonides. Bassin houiller de l'Aveyron. Mines de Campagna		Rendu à l'auteur Rendu à l'auteur
797	Roussakis. Mines du Laurium		
798	Axiotakis voyage au Laurium		
799	Catzigéras. Dourges, Bethune. Usine de Zalatna		
800	Carathéodory. Houillères du Nord et de Belgique		
801	R Roupas. Usines de Paris et environs	Rendu à l'auteur le 23/7 1901	
802	Pesmalzoglou. Mines de Lens, aciéries d'Isbergues		
803	Pittet. Aniche, Crespin; Verrerie du Tréport Usine céramique de St Amand; Usine Cockerill		

1897

804 R **Bachellery.** Bassins houillers et métallurgiques de la Loire et du Gard — Rendu à l'auteur aut^on de M. [illegible]

805 de **Pontevez.** Bassin lignitеux des Bouches du Rhône. Mine des Bormettes
Bassin houiller et métallurgique du Gard. Houillères de St Etienne

806 R **Etienne.** Mines de Chavigny. Salines de Varangéville. Anzin, Lens,
Usines de Pompey, Micheville (rendu 23 Sept. 1919)

807 R **Widmer.** Mines de Bruay, Béthune, Anzin, Douchy,
Usines d'Isbergues et Cockerill (rendu à l'auteur 11 Janvier 1906)

808 R **Sweins** Mines de St Etienne, la Béraudière. Voyage en Bavière — Rendu à l'auteur
Usines de St Etienne, Firminy, Rive de Gier. Hts Fx de Chasse

809 **Morel d'Arleux.** Mines de St Etienne, la Béraudière
Usines de St Etienne, Marrel, Biétrix

810 **Strap.** Mines de Lens. Mines et usines de l'Est.

811 **Lamarque.** Mines de Lens. Usine St Jacques à Montluçon

812 **Lacave.** Usines de Denain, Mines de Lens, Courrières, Noeux, Marles

813 **Reumaux.** Mines de Lens — ~~Rendu à l'auteur~~

814 **Revelière** Mines de Lens. Ardoisières d'Angers
Usines d'Isbergues, Denain Anzin Longwy

815 R des **Fossez.** Mines d'Anzin, du Luxembourg. Usines St Waast, St Louis — prêté à l'auteur

816 **Husson.** Mines de Lens. Usines d'Isbergues, Valenciennes Anzin Denain, Micheville

817 **Renard.** Mines de Lens. Usines St Jacques à Montluçon

818 **Pavie.** Mines de Lens, Courrières, Vicoigne et Noeux.
forges et aciéries de Denain-Anzin

819 **Constant.** Mines de Lens, Bruay, Gosson Lagasse

1897

820 Rde Wendel. Houillère de Petite-Rosselle. Kladno. rentré al Autun

821 Chevauché. Mines de Lens, aciéries d'Isbergues, forges d'Anzin et Denain. usine de Louvroil

822 Garat. Bassin houiller du Gard. Hts fx de St Louis de Givors. Usines d'Unieux et de St Chamond

823 Hedde. Houillère de St Etienne. Montrambert la Béraudière. mine des Bormettes
forges et aciéries de Firminy. Hts fx de Brignoud

824 Dumont. Mines de Douchy, usines de Denain. verrerie de Lourches

825 Morillon. Mines de Béthune, sacré madame. Usines de Denain Anzin

826 Mercier. Mines de Douchy / de Lens, verreries de Lourches, Usines de Denain Anzin

827 Charbonniez. Mines de Béthune

828 Bertrand. Mines de Douchy, aciéries de Denain. boulonnerie de Thiant. verrerie de Lourches

829 Rosset. Mines de Lens, charbonnage de Gosson Lagasse. Usine Cockerill

830 Fischbacher. Mines de Lens Anzin Douchy de Pontpéan. Usine de Denain

831 de Larowerade. Mines de Lens de Montceau les mines. Usines Cockerill. Expon de Bruxelles

832 Sauvage. Mines de Douchy, flines les Raches. Usines de Denain. boulonnerie Fiévet Malbec.

833 Langlois. Mines de Rochebelle. St Foy. l'Argentière, mines d'or de Gardette, mines des Bormettes
usine de Firminy

834 Pailly. Mines de Douchy, Lens, Courrières. Usines de Denain Isbergues –

835 Bassal. Bassin houiller du Gard. Mines de Carmaux Commentry St Bel. Usine de Bessèges
Commentry

836 Rau. Mines de Lens, Concession de la Clarena, mines de manganèse de Miguel Burnier (Brésil)

837 Lambert. Mines de Blanzy, Commentry. Usines du Creusot Commentry Montluçon

838 Henriot

1897

839	Widhoff.	Charbonnages et usines de Belgique	
840	Bouksproun.	Charbonnages du Horloz	
841	Antoniadès.	Mines de Noeux de Blanzy, Usine Cockerill	
842 R	Krasnoff.	Bassin houiller d'Anina Steyerdorf. (Banat)	Rendu à l'auteur
843	Saratzéano.	Mines d'Aniche, Usine de Denain	
844	Roy.	Charbonnages du Levant de Flenu, Usine de Denain Anzin verrerie de Jemappes	
845 885 (Commission suivante)	Pavelesco.	Mines de Lens, Mines de fer de St Remy	

1898

846	Nanteuil (de	Bassins de la Loire, du Gard : Services souvenirs dans le bassin du Gard	
847	Pelnard	Mines de Montambert, Roche-la-Molière, Firminy, Rochebelle, Comberedonde, La grand'Combe ~~[illegible]~~ Mines métalliques des Bormettes, St Bel, les Malines	
848	Dutilteul	Mines de Lens, Courrières, Clarence, Rochebelle, Gagnières, La Grand-Combe mine des Malines	
849	Guillemot	Mines de Bessèges, Molières, Gagnières, Rochebelle, La grand'Combe, Usines de Bessèges, du Tamaris.	
850	R Lallement	Mines de Lens, de Bully-Grenay ; usine d'agglomérés Dehaynin Mines de Noeux, Liévin, Anzin, Douchy – Usines de Denain-Anzin ; Verreries de Fresnes, d'Aniche ; Usine à zinc de St Amand	Rendu provisoirement le 25/6 1901
851	R Combe	Asphaltes et Ciments de l'Ain ; Mines et usines de Bessèges ; Verrerie Arrona Mines des Bormettes – Charbonnages des Bdes du Rhône – Mines de Béthune et Lens	~~[illegible]~~ à l'auteur non trouvé
852	Bret	Mines de Carmaux, La Béraudière, Commentry ; St Eloi Usines de Montluçon	

853	R Leichnam	Mines de Lens, Anzin ; Verrerie de Fresnes. Fabrication de soie artificielle à Besançon.	Rendu
854	Gesincourt (de	Mines de Douchy, Flines les Raches ; Verrerie de Lourches. Usine de Denain-Anzin.	
855	Dusuzeau	Mines et Verrerie de Blanzy.	
856	Jenner	Bassin houiller de l'Aveyron	
857	Amelin	Mines de Lens ; usine à ciment de Boulogne ; Verrerie d'Anor.	
858	Bidel	Mines de Lens, d'Ostricourt, de Pontpéan ; Ardoisières de Trélazé. Établissements industriels de la Basse-Loire.	
859	Ste Claire-Deville	Mines d'Anzin, de Montrambert — mines des Bouvettes — Charbonnages de Bernissart.	prêté à l'auteur
860	R Rodocanachi	Mines d'Anzin, Douchy ; Verrerie de Fresnes — Charbonnages de Mariemont ; de Produits de Flénu	Rendu le 6 novembre Rodocanachi
861	R Gay-Lussac	Mines de Blanzy — Bassin houiller de Decazeville —	prêté à l'auteur
862	Passage (du	Mines d'Anzin, Lens : Bassin de Charleroi	
863	Garnier	Mines de l'Escarpelle, de Bruay ; de Ludres et Chavigny ; Salines de Varangéville. Usines de Longwy, Micheville, Pompey	
864	Germain	Mines d'Aniche, Douchy.	
865	R Dinoire	Mines de Lens, Rochebelle, Romanèche, Les Malines — Usine à zinc de Malfidano. (3 cahiers envoyés à l'auteur 26 oct. 07)	

866		Papin-Beaufond	Mines de Thépy-Bracquegnies, Bernissart – Usines à Ciment de Tournai	
867		Capdeville	Mines et glacerie d'Aniche	
868	R	Brun	Mines de Bruay, de Pontpéan – Ardoisières d'Angers ; Usine de Basse-Indre – Corderie Bessonneau à Angers	Prêté à l'auteur
869	R	Tornin	Mines de Bruay – Usines à Ciment de Dannes, de Boulogne Mines de Flines-Les-Raches	Rendu à l'auteur le 17/6/1902
870		Bellan	Mines de Lens, de Béthune ; Charbonnage de Charleroi	
871		George	Mines de Bessèges ; usine à Chaux et Ciment du Teil	
872		Vibraye (de	Mines de Lens, d'Anzin – Charbonnages de Bernissart, Mariemont et Bascoup.	
873	R	Van-de-Walle	Mines et glacerie d'Aniche	Rendu provisᵗ à l'auteur le 12 juin 1903
874		Lemoine	Mines de Douchy	
875		Fargeon	Mines de Gagnières, Rochebelle ; mines métalliques de Malines Mines de Bessèges, Molières – Verrerie de Bessèges	
876		Derué	Mines de Noeux, de Béthune – Charbonnages de Marcinelle – Usines de l'Espérance, d'Angleur, de Coyhalie.	
877		Vatin	Mines d'Anzin – Usine à Coke d'Haveluy – Mines de Douchy	
878	R	Sever	Mines de Bruay – Salines d'Arzew – Mines de fer de Beni Saf. Tramway électrique d'Oran	

879	Lavauden	Bassin houiller et métallurgique de l'Aveyron ; Mines de Blanzy
880	Caillard	Mines de Commentry
881	Diniz	Mines de Lens — Tuilerie de Pampilhosa ; Verrerie de Marinha-grande, en Portugal
882	Dinopol	Mines d'Anzin ; Usine à coke de St Waast ; Verrerie de Fresnes. Mines de Douchy — Charbonnage de Mariemont.
883	Jaroslavitch	Mines d'Anzin
884	Poenaru	Mines de Blanzy, de Lens — Salines de Roumanie ; Usine d'électricité à Genève
885	Pavelesco	Mines de Lens ; mine de fer de St Rémy
886	Solonijan	Mines de Commentry, St Etienne, Montrambert, Beaubrun.
887	Saugy (de	Mines de Bruay — Tréfilerie Lazare Weiller, au Havre

1899

	888	Cuvillard	Houillères de St Etienne, Firminy, Bessèges ; Mines des ~~Bormettes~~ Malines Usines de Bessèges, Tamaris		
	889	Gourguechon	Houillères de Montrambert et la Béraudière ; Roche la Molière, Firminy, Bessèges Mines des Malines.		
	890	Loiret	Houillères de St Etienne, La Perronnière Usine d'Assailly		
	891	Cassanel	Houillères de Montrambert et la Béraudière Usine du Creusot		
	892	R Renard	Houillères de St Etienne, Roche-la-Molière, Montrambert ; Mine de Sain-Bel. Usines de St Etienne, St Jacques, Unieux, St Chamond, Chasse, Givors		Prêté à l'auteur
	893	R Mesuré	Mines de Blanzy – Usine du Creusot Prêté à l'auteur par % du Directeur		
	894	Denquin	Mines de La Grand'Combe, Firminy, Anzin ; Usines de Firminy, St Chamond, Montluçon, Anzin, Eritt-St Léger, Isbergues.		
846	895	R Sbarlé	Mines d'Anzin, Aniche – Aciéries du Nord et de l'Est – Usine de St Waast – glacerie d'Aniche. Prêté à l'auteur		
847	896	R Fleury	Houillères de Roche-La-Molière et Firminy, La Grand'Combe, Albi, Bessèges Usines de St Chamond, Firminy, Decazeville, Montluçon		Rendu prêté à l'auteur 25 7bre 1901
848	897	R Euan [illegible]	Mines de fer de La Baillate ; Usines d'Allevard, Commercy, Neuves-Maisons.		Prêté à M Euan
849	898	R de Barrigue	Mines de Douchy ; Usines de St Chamond. Prêté à l'auteur.		
850	899	R Franzoux	Mines de Vicoigne et Noeux, Béthune, Lens ; Charbonnages de Seraing	(2 vol.)	Rendu à l'auteur par les soins de M Bergez élève, le 2 mai 1903
851	900	R Jacquelin	Mines et Verrerie de Blanzy, Mines d'Epinac –	Schistes et Boghead du bassin d'Autun Rendu prêté à l'auteur le 25 Mai 1903	
852					

N°		Nom	Sujet		Observations
901	R	Dombre	Usines de Denain-Anzin — Prêté à l'auteur Mines de Liévin,		
902	R	Marsaut	Mines de Blanzy, Roche-la-Molière, Firminy, Blanzy, St Etienne Ronchamp — Charbonnages des Bouches du Rhône — Usines de St Etienne, Bessèges		Rendu 21 Oct. 1909
903		Sudre	Mines de Lens ; ardoisières d'Angers.		
904	R	Schérer	Usines de Gorcy, Neunkirchen, Longwy. Mines du bassin de la Sarre. Installations hydraulique & électrique de Genève —		prêté à l'auteur
905		Condamine (de la)	Houillères de St Etienne, la Béraudière. Usines de St Etienne, St Chamond, Assailly, Firminy.		
906		Bernard	Mines de Bessèges, Castellane, Valdonne, Gardanne.		
907	R	Gausserès	Mines de Noeux, Béthune, Lens, Seraing Rendu à l'auteur le 10 novembre 1909		
908		Guillain	Mines de Lens — Charbonnages des bouches-du-Rhône — Mines des Bormettes		
909		Pelvey	Mines & Verreries de Douchy ; Boulonnerie Sirot-Mallet ; Usine de Maubeuge, Verrerie de Lourches		
910	R	Jordan	Mines & usines du Bassin de Nancy — Mines d'Aniche, Denain-Anzin, Lens, Vicoigne & Noeux Usines du Boucau.		Prêté à l'auteur
911	R	Siméon (Rendu à l'auteur 3 Sept 09 par M. Coutin)	Mines de la Béraudière — Usines de Firminy, St Etienne, St Chamond, Assailly.		
912		Dabren	Mines du bassin de la Sarre ; Usines de Gorcy, Longwy, Neunkirchen		
913		Piette	Mines de Blanzy, Bessèges, Bully-Grenay Usines de Decazeville, Vivier		

Margin		N°		Nom	Détails		Remarques
	88	914		Renard	Mines de Douchy, Lens. Montceau les mines — Forges de Denain-Anzin.		
	88	915		Ponce	Mines de Noeux, Béthune ; Usines d'Ougrée, de Seraing.		
	89	916		Raygondeau	Mines de Lens — Usine St Jacques à Montluçon ; fonderie de Fourchambault.		
	89	917	R	Pla	Mines de Douchy, Lens ; Usine de Denain-Anzin		Rendu provisoirement à l'auteur 17 7bre 1902
	89	918		Jougüet-Duparc	Mines de Blanzy — tunnel du Simplon		
	89	919		Caillard	décédé		
	89	920		Malkenson	Mines de Douchy.		
846	89	921	R	Bankir	Mines de Lens — Usines du Creusot, St Etienne, Firminy.		prêté à l'auteur
847	89	922		Alfassa	Mines de Lens, Meurchin — Mines de fer de Ludres, usine de Pompey.		
848	89	923		Imalun	Mines de Blanzy — Mines de fer de l'Ile d'Elbe : Hts fourneaux de Follonica (Italie)		
849	89	924	R	Meguirditchian	Charbonnages de Sacré-Madame, réunis de Charleroi ; Usines de Monceau s/ Sambre, de la Providence ; Verrerie de Misomne.		Rendu à l'auteur
850	89	925		Izchakin	Usine Alexandre de la Société de Brianck ;		
851	90	926	R	Moscovici	Charbonnages réunis de Charleroi, de Sacré-Madame ; Usines de Montceau s/ Sambre, La Providence.		Rendu à l'auteur
852							

Année 1900

927	Defline	Mines d'Anzin & Charbonnages belges — Mine de Pontpéan Ardoisières de Trélazé
928	R Mérigeault Rendu à l'auteur le 30 mars 1911	Mines d'Anzin, de l'Escarpelle — Usines de Valenciennes, Cockerill, Pompey, Pont-à-Mousson Mines de Vat-de-fer
929	Vauderille	Mines d'Anzin, l'Escarpelle, Lens — Prêté à l'auteur Usines de Lens, Cockerill, Pompey, Neuves-maisons — Mine de Vat-de-fer.
930	Vicaire	Usines de Denain-Anzin, Valenciennes — Aciérie Robert à Lens. Pompey, Pont-à-Mousson, Neuves maisons le Creusot — mines d'Anzin.
931	Dumas	Mines & Verreries de Blanzy, d'Epinac — mine de fer de Marenay — Houillère de Ronchamp.
932	Kissel	Mines de Lens — Bassin de Mons — usine Céramique à Pagny S. Saulx — Cristalleries de Belgique Usines de Jœuf, Longwy, Micheville (rendu à l'auteur le 31 octobre 1906)
933	R Coutin	Mines de Douchy — Charbonnages de La Haye — Usine d'Angleur (rendu à l'auteur 3 sept. 09) Mines de Liévin
934	R Niedergang	Houillères du Creusot, La Machine, Montceau — Prêté à l'auteur Mines de fer de l'Est — Mine de Sel de Saint-Phlin.
935	Cachin	Mines de Bruay, Lens, Meurchin, Nœux — Usine à ciment de Pernes — Mines de l'Ariège.
936	R Mignot	Prêté à l'auteur (13 décembre 1907) Mines de Marles — Charbonnages de Ham — Ardoisières de la Meuse — Usine d'Angleur
937	Buret de Ste Anne	Le Creusot, Montceau-les-mines, Decize — Mines de fer de l'Est — Salines de Lanœuveville & de Varangéville.
938	Granger	Usine d'agglomérés de St Florine — Houillères de Brassac, Montrambert, Malafolie
939	R Farrige	Mines de Carvin — mine des Bormettes — prêté à l'auteur

940	Pierlot	Mines de Bruay, de l'Escarpelle – Usines à plomb & à zinc de Belgique – Charbonnages de Westphalie – Usines de l'Est de la France.
941	Raoux	Mines de Aniche, Béthune, L'Escarpelle, Liévin – Usine d'Isbergues
942	Rabjeau	Mines de Douchy; Charbonnage de La Haye – Usine d'Angleur – Ardoisières d'Angers
943 R	Juville	Charbonnage Micheroux – Mines & usines à zinc de Belgique – Usine à porcelaine à Limoges – Rendu à l'auteur
944	Normand	Mines de Bruay, L'Escarpelle – Charbonnages de Dortmund – Saline de Varangéville. Usine de Brache St Waast; usine à zinc de la Vieille Montagne – Usine de Bleyberg.
945	Le Chatelier	Usine St Jacques, à Montluçon – Commentry – Firminy – La Chaleassière. Houillères de Firminy & de St Etienne
946 R	Pellissier	Mines de Liévin, Vicoigne & Noeux, Rochebelle – Mariemont & Bascoup (Prêté à l'auteur) Usine de la Sté des Aciers de France – Mines d'antimoine de Freelgerette (Lozère)
947 R	Marsaut	Houillères de St Etienne, Montrambert, Firminy, Blanzy, Ronchamp. Usine de Bessèges (rendu 21 oct. 1919)
948	Gilnicki	Mines de Carvin; Mine métallique des Bormettes
949 R	Fouquet	Etablissement & construction du port de Bourgas par le gouvernement bulgare. Rendu provisoirement à l'auteur le 14/12/03
950 R	Thomas (rendu à l'auteur 19/1/07)	Houillères de Rochebelle, Meisseix – Mines d'antimoine de Dèze – Phosphates d'Auxerville Ardoisières des Ardennes – ~~Charbonnages de~~ Fléron – Usine d'Eguilles.
951 R	Philippot (11/2/20)	Mines de Lens, Liévin, Noeux.
952 R	Lugoy (Prêté à l'auteur le 7 Août 1903.)	Mines de Blanzy, Commentry, Roche-la-Molière, Villebœuf, Decazeville – Mines de galène & blende de La Baume – Usines de St Chamond

953		Craponne	Mines d'Aniche, l'Escarpelle, Lens, Marles, Anzin — Usines de Biache S^t Waast, Angleur C^ie du gaz de Lyon ; Bassin houiller du Gard — Travaux du tunnel du Simplon —	
954	R	Mougenot	Houillères de S^t Etienne, Roche-la-Molière, S^t Eloi, Commentry — Mines de Val-de-fer mines et usines d'antimoine de la région de Brioude	Prêté à l'auteur
955		Clément	Mines de l'Escarpelle, Lens, Marles, Lourches, Anzin — Mariemont et Bascoup Glacerie d'Aniche — Usine d'Angleur.	
956	R	Riban	Exploitation d'antimoine près de Brioude — Mines de fer de Mazenay — Schistes bitumineux de Saône et Loire. Houillères de S^t Etienne, Commentry, Epinac. Cédé provisoirement à l'auteur	
957		Burguet	Mines de Béthune et Lens — Mines de fer de Boudouville — Salines de Lanceuveville	
958		Basset	Mines de Blanzy, Le Creusot — Charbonnages de Haye — Usine d'Ougrée Société générale des accumulateurs de S^t Ouen.	
959	R	Catrice	Mines de Liévin — Charbonnages de Mariemont et Bascoup	Rendu à l'auteur 7 Décembre 08
960	R	Denonvilliers	Mines de Villebœuf, La Péronnière, Firminy, Montrambert, Lens.	rendu à l'auteur le 29 janvier 1909
961	R	Stévenin	Mines de Villebœuf et de Firminy — Exploration géologique en Normandie Mines de fer de S^t Remy —	Rendu à l'auteur le 3/2/1909 — P.O.
962		Viteau	Mines de Lens, Anzin, Bruay, Marihaye — Usines à ciments du Pas-de- Calais — Usines et Verreries de Belgique	
963		Blanquet du Rouville	Mines de Villebœuf, Firminy, La Béraudière — Mine métallique de Pierrefitte	
964		Récamier	Charbonnages de La Haye — Mine de Sain-Bel — Métallurgie du zinc et du plomb à Bleyberg)	
965		Lequin	Mines de Lens, Béthune — Mine métallique de Sain-Bel	

1900

966	Zérolo	Mines de Lens – Charbonnages de Marcinelle, Mariemont, Sacré-Madame, Maubourg – Usines de La Providence.	
967	Séphériadès	Houillères de Montrambert & la Beraudière	
968	Kefala	Houillères de Montrambert & la Beraudière	
969	Carapanos	Charbonnages du Hasard – Usines d'Angleur, Flône	
970	R Paiva-Morão (de	Mines de Lens, Liévin, Douchy, Bruay – mines de Pintor (Portugal) Charbonnages de La Haye usines d'Ougrée & de la Vieille Montagne. Rendu à l'auteur le 23 Juillet 1903.	
971	R Katz	Mines d'Anzin, Montrambert – Charbonnages réunis & de Sacré-Madame. Rendu à l'auteur le 23/6/02	
972	Richner	Mines d'Anzin, Lens – Charbonnages de Sacré-Madame, Trieu-Kaisin	
973	X R Lobel	Mines de Lens – Usines d'Herstal & d'Angleur En Espagne : Usine Esperanza à Malaga – Bilbao, Almaden	Rendu provisoire à l'auteur
974	Wahby	Charbonnages de Sacré-Madame, Bois d'Avray	

118

1901

975 Aron. Mines de Commentry, Montceau, St Eloy Montrambert
Salines de l'Est — Prêté à Mr Zeiller
Usines d'Assailly, St Etienne, Firminy, Pont à Mousson, Pompey, Micheville

976 Rigaudias. Mines de Lens, Liévin
Usines de Denain Anzin Micheville, Homécourt.

977 R Siegler. Mines d'Anzin, Lens, Liévin
Usines de Valenciennes, Denain Anzin Longwy, Differdange
Angleterre. Cleveland. Ecosse Newcastle, Cardiff.
Rep. à l'auteur le 7 X^bre 1903, p.c. de M. Pelletan

978 R Heurteau. Mines d'Anzin, Lens
Rendu à l'auteur 25 décembre 07
Usines de Denain Anzin, Micheville Homécourt
Hayange, Moyeuvre, Joeuf. Montluçon. Commentry.

979 Clerget. Mines de Douchy, Liévin. Usines du Boucau

980 Girard. Mines de Blanzy, La Chapelle s/ Dun.
Houillères de St Etienne. Mines de Lens, Le Creusot
Verrerie de St Galmier. Usines de Denain-Anzin

981 Gottraux. Mines de Douchy. Verreries de Lourches

982 Alfassa. Mines d'Anzin. Usines de Denain-Anzin, Crits St Léger

983 Rouzière. Mines de Lens et de Noeux. Marihaye
Usines de Longwy, Joeuf, Micheville, Ougrée — Manque
Verreries du Val St Lambert

984 Mathieu. Mines de la Gde Combe. Hts fourneaux et forges de Marnaval

985 François. Mines de Douchy et Anzin.
Usines de Denain Anzin Pompey, Homécourt
Etablissements de la Vieille Montagne
Usine Cockerill

986 Chabert. Mines de Lens, Anzin. Mines de fer d'Auboué
Neuves maisons
Usines de Denain-Anzin, Valenciennes, Micheville, Jarville
Usine à Cuivre de Dives.

1901

987 Féder. Mines de l'Escarpelle, Liévin
Usines du Mont St Martin, Gorcy, Micheville, Villerupt

988 Hoh. Mines de la Charotte. Charbonnages Belges, Espérance et Bonne Fortune, Patience-Beaujonc
Usines de Denain-Anzin, Fives-Lille Erith-St Léger, Cockerill.
Cristallerie de Val St Lambert.

989 Retz (de) Roche-la-Molière et Firminy
Usines de Montluçon, Unieux, Firminy, St Chamond.

990 Jasson

991 Mecquenem (de) Mines de Courrières, l'Escarpelle, Noeux,
Ardoisière de Rimogne, Monthermé, Haybes,
Usines d'Auberives, La Val-Dieu, Isbergues

992 Legrand. Mines de Marles et de l'Escarpelle
Usines d'Isbergues, Denain-Anzin

993 Cahen. Houillères de Commentry, St Eloy, Brassac, Decazeville
Bitumes de Pont du Château
Usines de Montluçon Commentry.
Usines à zinc de Viviez et Penchot. [illegible] 23 août 1904. [illegible]

994 Bavier-Chauffour. Mines de Bruay, Lens, Marles.

995 Quilliard. Mines de Marles, Anzin, Oignies-Aiseau
Usines de Vezin-Aulnoye Homécourt.

996 Fagniez. Mines de Douchy. [illegible] 3 [illegible] 1904

997 Laligant. Mines de Béthune, Noeux
Usine d'Isbergues.

998 Briot. Houillères de l'Espérance et Bonne-Fortune, de Patience-Beaujonc
Usines de Denain-Anzin, Erith St Léger
Cockerill, Ougrée, Neuves Maisons.

1901

999 R Feuchère. Mines de Liévin, Courrières, Douchy. — Rendu à l'auteur le 16 mai 1905 autorisation de Mr. le directeur

1000. R Boyer. Mines de la Gde Combe, Meigle et Prades, Champclauson
2 cahiers
Usine de Bessèges. Usine à Ciment du Theil.
Verrerie de Vals. prêté à l'auteur 7 Avril 1906

1 Magniez. Houillères d'Ahun et de Campagnac
Usine de Decazeville.

2 Gaudibert. Mines d'Anzin, Marles, Blanzy, Trélys
Etablissements Deutsch au Havre
Raffinerie de Lucibine à Rouen.

3 Marais (du) Mines de Marles, Lens, Noeux, Anzin, Montrambert
Usines de Denain, Firminy, St Chamond.

4 Long-Depaquit. Houillères de Montceau, Bessèges. Usines du Creusot.
Usine de produits réfractaires de Bollène

5 Wielhorski. Usine de Neuves-Maisons. Mines d'Anzin

6 Verdavainne. Mines d'Anzin, Marles, Charbonnages d'Oignies-Aiseau
Usine à gaz de Reims. Distillerie des Marets près Reims.

7 Weinfeld. Mines de la Beraudière, Firminy, St Etienne. Usines de Firminy du Marais et du Creusot.

8 Monckton. Mines de Lens, Vicoigne et Noeux, Liévin. Usine d'Isbergues.

9 Antippa. Mines de Roche-la-Molière et Firminy Montrambert et la Beraudière
Aciéries de St Etienne. Usine d'Eguilles.

10 Vilter. Mines d'Anzin. Usine Nicopol Marioupol

11 R Emilian. Mines de Blanzy (Envoyé à l'auteur à Craiova (Roumanie)
14 Novembre 1905

1902

12 R **Nicou**. — Mine de Pyrite de Sain-Bel. — Mine de fer d'Allevard. —
Usine à ciment de Voreppe. — Charbonnages de Belgique. — Tunnel du Simplon.

(rendu à l'auteur janv. 1903 P. Ok. [illegible])

13. — **Schlumberger** (de) — Mines de la Grand' Combe. — Bassin de St Etienne. — Mines de Pontpéan, Pechelbronn, les Bormettes.

14. — **Macaux**. — Bassins houillers de l'Aveyron, du Tarn, du Gard, de St Etienne. —

15. — **Morette**. — Bassin de St Etienne, mines de Montceau, de Sain-Bel, Val de fer, Jœuf, mines de sel de St Nicolas.
Usines de St Etienne, St Chamond, Jarville, Neuves-Maisons, Pont à Mousson, Jœuf, Hayange

16. R **Dupont**. — Mines d'Anzin, Bruay, Douchy, Lens, Liévin, Marles.
(rendu à l'auteur le 14 nov. 1904 o/ Directeur)

17. — **Guillet**. — Mines d'Anzin, Nœux, Lens; usines de St Waast. —

18. — **Daussy**. — Mines de Montrambert, Firminy, La Péronnière.
Houillères de St Etienne.

19. — **Fournel**. — Mines d'Anzin, Bruay, Douchy, Lens, Liévin. —

20. — **Legrand**. — Mines de Lens, Liévin, Bruay; Corderie Stiévenart à Lens; Mines d'Anzin, Douchy.

21. — **Gouge**. — Mines de Lens, Bruay, Marles.

22. R **Sylvany**. — Houillères de Montrambert et la Béraudière. — [illegible] St Étienne.
(prêté à l'auteur (29 oct. 05))

23 — **Dulac**. — Mines d'Anzin, Lens, Nœux — Métropolitain de Paris —
Mines du Harz: Clausthal, Lautenthal, Julius-Hütte — Salines de Vienenburg. —

24. — **Bernard**. — Mines de houille de Blanzy — Usines d'agglomérés de Villebœuf et Montceau-les-Mines. — Forges et aciéries de St Chamond — Verreries de Rive-de-Gier

25. R **Lestelle**. — Mines de Nœux; Usine d'Isbergues; Mines de Lens. — Corderie Stiévenart. — Mines et glacerie d'Aniche. — Usine à ciment de Boulogne
(rendu à l'auteur 25 nov. 1904 o/ de M. [illegible])

26. R **Mandiargues** (de). — Houillère de St Eloi. — Forges de Commentry. —
(rendu à l'auteur, autorisation de Mr le Directeur)

1902

Usine St Jacques à Montluçon : hauts-fourneaux et fonderies — Usine à Zinc de Viviez.

27. — Duterme. — Mines d'Aniche, Lens, Nœux.
Usine d'Isbergues. — Glacerie et Verrerie d'Aniche. —

28. — Livonnière (de) Mines du Rammelsberg; Mines et usines de Clausthal, Lautenthal. — Usines de Denain. — Charbonnages de Mariemont. —

29. — Rothschild (de) Mines de St Eloy, Decazeville, La Grand'Combe; usines St Jacques à Montluçon, usine à Zinc de Viviez — Mine de blende de La Baume.

30. R Persoz (Rendu à l'auteur le 20 avril 1912) Houillères de St Etienne, Villeboeuf, La Péronnière, Commentry.

31. — Aguillon. — Mines de Commentry, St Eloi, Decazeville, La Grand'Combe, St Martin de Valgalgue, Usines de Viviez, Eguilles, Les Bormettes.

32. — Manent. — Mines de Béthune, l'Escarpelle, Marles, Nœux —
Verreries d'Hénin-Liétard et d'Origny.

33. — Claus. — Mines d'Anzin - Douchy, Lens. — Aciéries du Nord et de l'Est à Valenciennes. — Verrerie de Courches. — Usine Saint-Waast

34. R Parmentier — Mines d'Anzin, Lens, Liévin — Verrerie Caton à Aniche
Rendu à l'auteur - c/ dudit directeur 5 juin 1905

35. R Cocu. — Mines de Bruay, Marles, Lens, Anzin, Douchy —
Verrerie de Courches. Prêté à l'auteur

36. R (27 juin 20) Quantin. — Métropolitain de Paris; Mines d'Anzin, Firminy, Lens, Marles, Nœux.
Mines d'anthracite de Lamotte d'Aveillans.

37. — Solacroup. — Aciéries de St Etienne, — usine du Marais. — Mines d'Anzin, Roche-La-Molière et Firminy

38. — Wittier — Mines de Lens, Liévin, — Verrerie de Denain

39. — Chalonge (de). — Mines de Bessèges, Rochebelle, La Grand'Combe, — Usine des Tamaris.

40. R Georgacopoulos — Mines de Blanzy; Charbonnages de Ghlin (3 cahiers)
(rendu - Mme Georgacopoulos le 14 mai 07)

1902

41. — Grunberg. — Charbonnages Grand-Mambourg, Sacré-Madame, Hasard, Hauts-fourneaux de la Providence — Mines et usines de Bleyberg, Diepenlinchen, Moresnet. — Verrerie de Jumet

42. — Joudelevski. — Houillères de Blanzy et de St Etienne. — Mine de fer de Mazenay. —

43. — Corbesco. — Mines de Blanzy

44. — Schwartz. — Mines de Lens.

— 1903. —

45. Japiot. — Mines de Lens, d'Anzin, du bassin de St Etienne et du Gard, Locomotives belges et tunnel du Simplon. Mines Belges

46. Guillaume. — Visites aux mines du Nord, du Pas de Calais et de Belgique — Tunnel du Simplon.

47. Henry-Gréard. — Voyage en Westphalie ; visites aux usines du Nord — du Pas-de-Calais — de la Loire et de Saône et Loire.

3 cahiers 48. Lochard. — Visites aux mines du nord de la France — de la Belgique — Bassin de St Etienne.

49. R Frantzen. — Voyage en Westphalie — mines du Nord — Pas de Calais — St Etienne Mines de fer d'Auboué. Rendu 20 déc. 1919

50. — Darbois. — Stage aux mines de la Chazotte — Mines de Nœux

51. Laurent. — Stage aux mines d'Aniche. — Mines du Nord et du Pas de Calais.

2 cahiers 52. R Bourdoire. — Stage à l'Escarpelle. — Mines du Nord et du Pas de Calais.
(Rendu à l'auteur 29 nov. 1910)

53. R Callot. — Mines d'Anzin et de Nœux. — Mines du bassin de St Etienne —
prêté à l'auteur 2 avril 1906

54. Flamant. — Stage aux mines de Lens — Bassin de la Loire — Haute Loire.
([illegible])

Prêté à l'auteur — Autorisation de M. le Directeur —

55. R Chavane. — Stage aux mines de Ronchamp. 18 juillet 1903 — Mines d'Anzin. — Bruay — Mines de Lens et d'Aniche.

56. Grauce — Mines de Marles. — Mines de la Loire et du Pas de Calais

57. R Cagniant. — Visite aux mines du bassin de Saint-Etienne. — Stage à la Béraudière.
Rendu 19/1/07

58. Leprince-Ringuet. — Stage aux mines d'Anzin ~~de~~ Marles, (Bassin) de la Loire. — Stage aux Bormettes. — Visite à la galerie de la Mer (Marseille à Gardanne)

59. R Séjournet. — Même voyage que Mr Callot. Rendu à l'auteur

60. Haïk-Mouradian. — Stage à la Compie de Douchy. — Voyage aux mines du Pas-de-Calais

61. Vétillart. — Stage aux Mines de Bruay — (rédaction en commun avec M. Rosenberg) Visite aux mines de Béthune.

62. Gruner. — Stage à Montceau-les-Mines — Visite aux houillères de Commentry, de St Eloy, de la Cie de Montrambert et de la Béraudière.

63. Teissier du Cros. — Stage à la Grand'Combe — Blanzy. — Usines du Tunnel du Simplon

64. R Bault. — Aciéries de Decazeville — Fabrique de porcelaine de Limoges — Mines de Carmaux et de Campagnac.
rendu à l'auteur 21 avril 1909

65. de la Maisonneuve. — Mines d'Anzin et de Douchy.

66. Bardier. — Stage à la Cie de Béthune. — Mines du bassin du Nord. — Bassin de la Loire. — Usine à gaz d'Auxerre.

67. R Massing. — Stage aux mines de Lens. — Mines de Liévin, de Bruay, de Marles — Cie des Mines de Béthune. prêté à l'auteur 22 mars 1906

68. R Durnerin. — Mines de la Chazotte — de la Loire — de Bruay — de Marles — de Noeux. Prêté à l'auteur [illegible],

69. R Alvès da Veiga. — Mines du Pas de Calais et du Nord ; — visite aux mines métalliques du Nord (du Portugal) et en Angleterre. (Cornouailles [illegible])
[Prêté à l'auteur] [

1903

70. Goldschmidt. — Stage aux mines de Courrières.

71. Rouaix. — Stage aux mines d'Anzin

72. R Romieux. (Rendu à l'auteur 13 Juin 1905 autorisation de Mr le Directeur) Stage aux mines de Montceau — Voyage en Lot et Garonne

73. Malapert. — Stage aux houillères de St Etienne. — Visite aux forges et fonderies de St Jacques — aux mines de Commentry, de Saint-Eloi de Carmaux

74. Fontzen. — Visite aux travaux du Métropolitain de Paris. Stage aux houillères de St Eloi — Visite à la mine de Molières

75. Blanchet. — Stage aux mines d'Aniche

76. × Rosenberg. — Stage aux mines de Bruay — Visite aux mines de Blanzy

77. R Grandjean. — Stage aux houillères de Ronchamp — mines d'Aniche — de Lens et d'Anzin (Prêté à l'auteur autorisation de Mr le Directeur 20 mai 1905)

78 Morély — Stage aux Mines de Carmaux.

79 Daireaux — Visite aux mines de Douchy — Voyage en Angleterre visite aux mine

80 R Mole. (Prêté à l'auteur 30 juillet 1905 — autorisation de Mr Directeur) Stage aux mines de Commentry — Visite des mines et forges de Decazeville — Carmaux — mines métallurgiques de l'Ariège

81 R Marty — Stages aux mines de Lens, de St Eloy. Visites aux mines de Béthune et de Marles rendu à l'auteur o/de M. Carnot 15 déc. 1905

82 R Guillier. — Stage aux mines de Dourges rendu à l'auteur le 30-5-13

83 Deniau — Stage aux mines de Firminy — Visite à Decazeville et à Carmaux

84 Bellanger — Stage à la Cie houillère de Liévin.

1904

MM.rs

Elèves Ingénieurs.

2 vol.	85 R	Aubrun (prêté à l'auteur le 12 février 1906)	Mines de fer d'Auboué — Hauts-fourneaux et fonderies de Pont à Mousson — Mines de Bruay, Béthune, Nœux, Marles, Lens, Courrières, Liévin, Dourges — Aciéries d'Isbergues — H.ts f.x et aciéries de Denain
3 vol.	86 R	Danlos (prêté à M. Niewenglowski en 1906)	Ciments de la Porte de France, mine de La Mure — Salines de St Nicolas — Usines de Pont à Mousson, Auboué, Longwy — Aciéries de Differdange — Mines de la Loire — Aciéries de St Etienne, St Chamond, Firminy, Montrambert, la Béraudière.
2 vol.	87	Ulrich	Houillères de St Etienne, Firminy — Aciéries de St Etienne, de la Marine — Houillères de Montrambert, de la Béraudière, de Saint Bel — Fonderies de Pont à Mousson, de Boudonville — Mines de Varangéville, d'Auboué, de Jœuf, d'Homécourt, de Micheville, d'Aniche
2 vol.	88.	Lavaste	Houillères de St Etienne, de Firminy — Mines de Montrambert, La Béraudière, Saint-Bel — Salines de Varangéville — Fonderies de Neuves-Maisons, Pont à Mousson, Jœuf, Courrières, Lens, Liévin, Béthune, Bruay, Nœux, Marles.
2 vol.	89. R	Niewenglowski (prêté à l'auteur - 1906 -)	Aciéries de St Chamond — Houillères de St Etienne, La Béraudière — Aciéries de St Etienne — Usines et mines d'Idria — Usine de Pibram — Mines de Javorzus et Szczakowa — Usine de Wieliczka
1 vol.	90 R	Mulleret (prêté à l'auteur le 7 juin 1906)	Mines d'Anzin, — Usine de St Waast-la-Haute — Forges et Aciéries de Denain-Anzin — Mines de Bruay, de Marles, de Béthune — Usine d'Isbergues
3 vol.	× 91	Monteils	Soc. des houillères de St Etienne — Usine de Fourchambault — Forges et Aciéries de la Marine de Guérigny — Aciéries de St Etienne. — Forges de Tamaris.

1904

2 vol.	92.		MMrs Maillard	Houillères de St Etienne, Montrambert, la Béraudière. — Aciéries de Micheville — Longwy — Fonderies de Pont à Mousson — Ardoisières d'Angers
1 vol.	93.	R	Martin (prêté)	Stage à Chatelus — Visite aux mines de Montrambert La Béraudière — Aciéries de St Etienne — St Chamond
2 vol.	94	R	Pillard	Stage aux houillères de St Etienne — Visite aux Forges de Fourchambault, de la Chaussade, Gueugnon — Mines de Terre Noire, de Rochebelle — Aciéries de St Chamond — de Tamaris (prêté à l'auteur 11 Juin 1906)
1 vol.	95	R	Charbaut. (renvoyé à l'auteur le 31 mars 1908) aux Mines de Marles	Mines de Bruay, d'Anzin — Forges et aciéries de Denain — Four à coke de St Waast — Verrerie de Mariemont — Zollern II — Usine Krupp - Aciérie Hoesch
2 vol.	96	R	Bernard. (prêté à l'auteur le 7 juin 1906)	Stage aux Mines de Montrambert et la Béraudière. — Forges et Aciéries de St Etienne, Firminy — Hts fourneaux de Chasse, St Chamond — Ardoisières de Misengrain — Aciéries de Trignac. —
2 vol.	97.	R	Robert. Rendu le cahier N°2 à l'auteur. 22 Juillet 1909	Stage à la Cie d'Aniche — Usine à Ciment de Voreppe — Usine hydroélectrique de Champ (Isère) — Carrière et Marbrerie d'Echaillon — Mines d'anthracite de la Mure — Houillères de St Etienne, de Firminy — Bassin de Mons, Lens, Béthune — Pont transbordeur de Nantes — Usines de Trignac — Ateliers d'Indret.
2 vol.	98.		Daix.	Stage aux mines de Bruay — Mines de Marles, Liévin Lens, Béthune — Usines de Pont à Mousson.
2 vol.	99.	R	Coquegnot. Prêté à l'auteur le 18 Déc. 1909.	Stage à Epinac et aux Ardoisières d'Angers — Usines à gaz d'éclairage de Lyon — Cimentrie de la Porte de France. Mines de la Mure — Montceau les Mines, Firminy, Usines de St Chamond, [redacted], Le Creusot,
1 vol.	100.	R	Bley. Prêté à l'auteur	Stage aux Mines de Ronchamp — Forges et Aciéries de Jarville, Pompey, Neuves-Maisons — Mines de Lens, Courrières, Anzin.

1904

MM^rs

Prêté à ~~M. Reynaud~~ l'auteur le 30 juin 1906.

4 Vol. 101 — R Dupuis. —— Stage aux Mines de Blanzy — Voyage en commun avec M^r Nivoit — Visite aux hauts-fourneaux de Dommeldange — Ateliers de Dudelange — Aciéries de Differdang, Mont-S^t-Martin, Micheville, Neuves-Maisons, Chatillon-Commentry, Jarville, Frouard — fonderies de Pont à Mousson, Auboué.

Prêté à M^r Nivoit, Insp. gén.

1 Vol. 102. R Nivoit. —— Stage à Decazeville, Aubin et Carmaux — Voyage avec M^r Dupuis.

4 Vol. 1 atlas 103. R Cloup. rendu à l'auteur —— Stage aux Mines de la Bouble —— Mines de S^t Eloy.

3 Vol. 1 atlas 104. Tannery. —— Stage à Decazeville. (voir 107 — Le Chatelier)

1 Vol. 105. Thibaudier. —— Stage à la Roche-Molière et à Firminy —— Aciéries de S^t Chamond, S^t Etienne — Mines de la Béraudière et Montrambert — Stage de 3 semaines à Bessèges.

5 Vol. 106 — Vergnole. —— Stage à la mine de S^t Eloy —— Forges de Commentry — Usines à porcelaine de Limoges.

3 Vol. 1 atlas 107. — Le Chatelier. —— Stage à Hayange, Gross-Moyeuvre et Jœuf —— Mines et usines de Esch, Dudelange, Differdange, Rumelange, M^t S^t Martin, Micheville, Frouard, Auboué, Pont à Mousson, Neuves-Maisons, Jarville (texte et atlas en commun avec M^r Tannery)
(atlas prêté à M. H. Le Châtelier, professeur)

1 Vol. 108. — Ricard. —— Stage aux mines de Douchy —— Établissements Schneider à Cette — Mines de Courrières.

2 Vol. 109 Rivoiret. —— Stage aux mines d'Anzin — Visite d'usines en Angleterre — Aciéries de Denain et d'Anzin.

3 Vol. 1 atlas 110. R Perrenet. —— Stage à Montceau — Verrerie de Blanzy —— Mines de Saint-Bel, la Béraudière — Aciéries de Firminy, Aciéries de la Loire.
rendu à l'auteur 21 janvier 1910

2 Vol. 111. Barrié. —— Stage à Roche-la-Molière et Firminy

2 Vol. 112. Camy. —— Stage aux Mines de Carmaux —— Aciéries de Pamiers — Hauts-fourneaux de Tarascon — Mines d'Albi —— Mines et usines de Decazeville

1904

		MM^rs	
1 vol.	113.	R Schmitt (Prêté à l'auteur le 28 Juillet 1905)	Stage à Montceau les Mines et Molières — Visite au Creusot, à Firminy, S^t Chamond — Hauts-fourneaux de Chasse, Sain-Bel — Usines de céramique de S^t Vallier
1 vol.	114.	* Smolizanski	Stage à la C^ie d'Aniche — Visite aux mines de Lens.
2 vol.	115.	Thomas.	Stage aux mines de Courrières — Usines de Pont à Mousson de Frouard, de Jarville.
1 vol.	116.	Vienne.	Stage à Liévin — Bassin houiller d'Ecosse. — Etablissement Dixon à Glascow — Mines de Burhope — Etablissements métallurgiques Sammelsot de la North Eastern C^o — Usines à briquettes de Newport.
2 vol.	117.	Labbesse.	Stage aux mines de la Péronnière — Mines de Courrières — hauts-fourneaux de Pont à Mousson, de Frouard, de Jarville...
3 vol.	118.	Goudard.	Stage à l'Escarpelle — Mines de Liévin, Aniche, Lens, — Aciéries d'Isbergues, Courrières.
1 vol.	119.	Villa.	Stage à Firminy et Roche-la-Molière — S^t Chamond — Mines de Sain Bel, Carmaux, Decazeville, Commentry, Rive-de-Gier.
2 vol. 1 broch.	120.	Luc	Stage à Lens, Courrières, Béthune — Ciments de la Porte de France — Hauts-fourneaux de Chasse, Aciéries de S^t Chamond, S^t Etienne et Firminy
3 vol.	121.	Bétim.	Stage aux mines de Courrières — Mines de Lens — Voyage au Brésil : Mines de Manganèse — L'or au Brésil — Usine de sucre de Porto Real — Gaz de Rio de Janeiro
2 vol.	122.	Rubinstein.	Stage aux mines de Dourges — Salines de Roumanie
1 vol.	122^B	R Glachant (prêté à l'auteur le 28 mars 1906)	Stage à Commentry — Forges de Firminy, Montrambert, Malafolie
1 vol.	123.	R Hardy. (prêté à l'auteur le 24 janvier 1905)	Stage à Anzin — Etablissements de S^t Waast. — C^ie houillère de Vicoigne? / Urvencelles

1905.

MM.rs

Elèves - Ingénieurs.

Vol.			Nom	
2	124	R	Stouvenot (renvoyé à l'auteur 16 Avril 1908)	Bassin houiller de la Loire. Mines de Montrambert, St Etienne, Firminy. Bassin du Nord. Mines de Lens, Liévin, Courrières, Dourges, Bruay, Marles, Anzin. Recherches de charbon en Lorraine. St Chamond, Le Creusot, St Etienne - Forges de Denain. Aciéries du Nord-Est, Pont à Mousson, Joeuf - Exposition de Liège.
3	125	R	Breynaert (Rendu à l'auteur le 16 avril 1909)	Bassin du Centre - Le Creusot - Montceau les Mines, St Etienne, La Bérandière, St Chamond, Roche la Molière, Varangeville, Neuves-Maisons, Pont à Mousson, Joeuf, Differdange - Aciéries de Denain, Liévin, Marles et Lens.
5	126	R	Remy (rendu à l'auteur le 4 déc. 07)	Dans le Centre. Schistes d'Autun, Creusot, Blanzy, St Eloi, La Boulle, St Jacques, St Etienne, Montrambert, Roche la Molière, St Chamond. Tunnel du Simplon. Exposition de Liège. Dans le Nord: Lens, Courrières, Dourges, Liévin, Bruay, Marles, Anzin, Aniche, fours à coke de Sayant.
2	127	R (prêté à Mr Pesson Didion le 10 mai 1905)	Marchal. En commun avec Pesson - Didion.	Le platine dans l'Oural, Mines de la Loire, St Eloy, Fonderies de Pont à Mousson. Industrie métallurgique de l'Oural, Mines de Laponie, de Scanie, Aciéries de Sandwicken -
2	128	R (prêté à l'auteur le 10 mai 1905)	Pesson - Didion. En commun avec Marchal.	
2	129	R	Scherrer (prêté à l'auteur)	Stage de 1 mois aux mines de Courrières, mines de Dourges, métallurgie du fer à Drombrowa -
3	130	R	Calligé (rendu à Mr Calligé 22 mai 1917)	Stage aux mines de Liévin - Voyages aux Mines de Lourches, Béthune, métallurgie du Creusot. Houillères de St Etienne, St Chamond -

1905

1	131	R	Dunaime (prêté à l'auteur. 18 juin 1907)	Stage aux Mines de Douchy, voyage aux mines de Lourches, Denain, Lens, Liévin, Marles, Marchais, Cockerill. En Westphalie, Zollern II, Rhein Elbe III, Preussen I et I – Forges de Laval-Dieu.
1	132	R	Lahoussay (prêté provisoirement à l'auteur 8 juin 1907)	Stage aux Mines de Douchy, Verrerie de Lourches Hts fourneaux de Jarville, de Maxéville, Frouard Pompéi Auboué, Jœuf, Micheville.
1	133		Roger	Stage aux Mines de Lens à Pont à Vendin. Voyage aux Mines de Liévin, Dourges, Bruay, Marles, Anzin. Etablissements Cockerill, Aciéries de Micheville, Longwy Jœuf, Auboué, Pont à Mousson, Neuves-Maisons.
2	134		Raverot	Stage à la Compagnie des Mines de la Loire voyage aux usines de Pont à Mousson, Auboué, Jœuf, Jarville. Aciéries de St Etienne et de Micheville.
3	135		Demarquet	Stage à la Cie des Mines d'Aniche, visité aux Mines de Douchy Lourches, Anzin, Béthune, Lens, Liévin Hauts-fourneaux de Jarville, Frouard, Mont St Martin, Micheville, Jœuf et Auboué.
1	136		Louzon	Stage aux Mines de Marles, voyage aux Mines de Béthune, de Lens, Liévin, Escarpelle, Douchy, Aniche, Anzin, Usines de Jarville, Ludres, Maxéville, Frouard, Pompéi, Auboué, Jœuf, Micheville, Villerupt.
2	137		Carnot	Stage à Lens. Installation des Hauts Fourneaux (?) de Pont à Vendin.
1	138		Hecquet	Stage à la Compagnie des Mines d'Anzin, visite aux mines d'Aniche, de Lens, Liévin, Béthune, Marles, Bruay, Aciéries de Denain, Cockerill, Vieille Montagne.
6	139		de Charnacé	Stage aux Mines de Courrières, visite aux Mines du Creusot, Angouré, Angleur, mines de blende de Schmalgraf.

1905

1	140 R		Joyer prêté à l'auteur le 9 juin 1906	Stage aux Mines de Bruay, visites en Westphalie, mines de Sälzer, Langenbrahm, Rhein-Elbe, Zollern, Hauts fourneaux de Phœnix.
2	R 141		Meyrand	Stage aux houillères de St Étienne et d'Aniche, voyage des usines du Boucau.
2	142 R	Rendu à l'auteur 19 mai 1911	Poucquet	Stage à la Bérardière.
2	143		Dulieux	Stage aux houillères de St Étienne, visite aux Mines de Roche la Molière, Montrambert, Aciéries de Firminy, de Denain, Mines d'Aniche, Anzin, Établissements Cockerill.
4	144		Guéneau	Stage aux Mines de Béthune, visite aux aciéries d'Isbergues et aux Mines de Lens.
4	145		Sorel	Stage aux mines de l'Escarpelle, visite aux usines de Jarville, Pont à Mousson, Auboué, Longwy, mines de Bruay, Pont à Vendin, Lens, Aciéries de Denain, Angrée.
2	146		Menant avec Feintuch	En commun. Stage aux mines de Carmaux, visite aux mines d'Albi, de St Étienne, Decazeville, de Campagnac, Montluçon, St Éloi.
3 …artes	148		Jungck	Stage aux aciéries Röchlingen à Völklingen sur la Sarre, voyage en Westphalie, Zollern II, Rhein Elbe III. Partie commune avec Mouronval
2	147		Aubry	Stage aux Houillères de Ronchamps, visite aux mines de Ludres, Neuves-Maisons, Micheville, Longwy.
2	149		Feintuch avec Menant	En commun.
2	150		Mar	Stage aux Mines de Dourges. Voyages: Salines de Varangeville, mines de Douchy, Lens, Hauts fourneaux de Pont à Mousson, Jarville, Pompey et Micheville.

1905

2	151	R	Roux (rendu à l'auteur le 4 nov. 07)	Stage à Lens. Voyage aux mines de Liévin. Courrières, Béthune, Bruay, Marles. Métallurgie : Isberges, stage à Micheville, St Martin, Pont à Mousson, Jarville.
2 et 1 cahier de dess.	152		de Vallat	Stage à St Etienne. Voyages : Usine St Jacques à Montluçon, Commentry, La Grand Combe, Le Creusot.
2	153		Gindre	Stage aux mines d'Aniche. Voyage : verrerie d'Aniche, Aciéries d'Anzin, Firminy, Sondages de St Laurent de Mure.
2	154		Récopé	Stage à St Etienne. Voyage dans l'Est. Mont St Martin, Micheville, Differdange, Joeuf, Auboué, Jarville, Frouard, Neuves-Maisons, Exposition de Liège.
1	155		Salmon ~~[illegible]~~	Stage aux mines de Meurchin, voyage : mines de Bruay, Marles, Béthune, Anzin, Hauts-fourneaux de Longwy, Pont à Mousson. Cockerill.
1	156	R	Rançon (rendu à l'auteur le 16 décembre 1908)	Stage à la Compagnie d'Anzin. Voyages : Pont à Vendin, Lens, Marles, Micheville, Mont St Martin, Joeuf, Jarville, Ludres.
	157		Bonté	(n'a pas fait de journal de voyage)
1	158		Lefaure	Stage à la Compagnie d'Anzin. Voyages : Micheville, Differdange, Auboué, Joeuf, Jarville.
1	159		Henry-Couannier	Stage aux Mines de Noeux. Voyage aux mines de Bruay, Isberges, Marles. En Espagne : Bilbao.
1	160	R	Sequenot (rendu à l'auteur 4 nov. 07)	Stage aux mines de Blanzy. Voyage au Creusot, Bruay.
1	161		Gayet	Stage aux mines de Montrambert.
2	162		Mickly	Stage des forges de l'Adour. Visite aux mines de la Loire, aux usines de St Chamond.
2	163		Mouronval	Stage aux mines de l'Escarpelle. Voyage en commun avec Jungck en Westphalie. Mines de Mansfeld. Stassfurt, Schalbertd.

1905

3	164	R	Delaunay (rendu le cahier n°1)	Stage à la Cie des Chemins de fer départementaux du Morbihan, voyage de Belgique Anzin, Denain, Blenze Born, bassin de Liège. 25 oct 1919
2	165	R	Poinsot (renvoyé à l'auteur 24 mars 1906 aux mines de Marles)	Stage aux Mines de Blanzy, visite aux Usines du Creusot
1	166		Tribot-Laspierre (prêté à l'auteur)	Stage à Ronchamp, visites à Saarbruck, Ludres, Pont à Mousson, Neuves-Maison, Pompeï, Decazeville, Liège.
2 1 dessin	167		Dupont	Stage à Montchanin et Longpendu. Voyage au Tyrol, mines de sel de Hale. France: Creuzot, Decize.
1	168		Viehhauser	Stage aux mines de Bruay, voyage à Anzin, Denain, Mariemont, Cokerill.
2	169		Lalanne	Stage à la mine de Drocourt visite à Dourges, Marles, Bruay, Lens.
1	170		Visantis	Mines de Nœux. Dans le Caucase. mines de Sadon. Ste Alaghir à Mizour. En Belgique Cokerill, Neuves-Maisons.
2	171		Ramon	Stage aux forges de l'Adour, visite en Espagne. Bilbao. En France: St Chamond, Mines de la Loire.
2	172	R	Vallier (rendu à l'auteur le 19 juillet 1909)	Stage aux mines de Roche la Molière et Bessège. Visites: le Creuzot, Jarville, Frouard, Neuves Maisons, Jœuf Micheville.
1	173	R	Salin (Reçu le 4 Mars 1911 E. Salin)	Stage à la Société alsacienne de construction mécanique, notes de minéralogie et de Paléontologie, Région du Gothard.

1906

Nombre de cahiers	N°	MM.	
2	174	Grandjean. —	Mines de Lens, Liévin, Marles, Béthune, Autun, Montceau, Perronnière, Montrambert, S^t^ Eloy, Le Creuzot, Anzin — Forges de S^t^ Chamond
1	175	Parent. — Schistes	d'Autun — Creusot. — La Perronière — S^t^ Etienne, Montrambert, S^t^ Eloy. Champagnac Blanzy — Forges S^t^ Jacques à Montluçon — Ateliers de la C^ie^ du Nord à Lille — Forges et aciéries de Seraing — Ateliers de Construction Beer à Seraing. C^ie^ Internationale d'Electricité à Liège — Hauts-Fourneaux de la Chiers, à Longwy — Société Métallurgique de Gorcy — H^ts^ Fourneaux et Aciéries de Micheville — H^ts^ Fourneaux de Esch sur l'Alzette (Luxembourg) — Mines d'Auboué — H^ts^ Fourneaux de Jœuf — H^ts^ Fourneaux de Jarville — H^ts^ Fourneaux de Pont-à-Mousson — Mines de Lens —
1	176 R	Dubois. — (prêté à l'auteur 25 Janv 07)	Yorkshire: Walewood Colliery, Dinnington Colliery, Barrow Colliery, Cadeby Colliery, Parkgate Iron and Steel Works. Lancashire: Bradford Colliery, New Moss Colliery, Hulton Colliery, Bank Hall Colliery. Ligne électrique de Southport à Liverpool. — Glasgow: Gateside Colliery, Village ouvrier d'Hamilton Palace – Newton Steel Works, Ateliers North British Railway. — Edimbourg: Bowhill Colliery, Pumpherston Oil Works. — Staffordshire: É^ts^ Kynochs – Wolseley Autocar Works. Sneyd Colliery
1	177 R	Léauté. — (rendu à l'auteur 27 août 1909)	Mines de S^t^ Eloy, de Marles — Ateliers du Chemin de fer du Nord à Lille
1	178.	Grivault —	Stage aux Mines de la Loire, Aciéries de S^t^ Chamond, Forges et Aciéries de S^t^ Etienne. Etablissements du Creuzot. Mines de la Ferrière-aux-Etangs (Orne), C^ie^ Européenne du Gaz à Rouen, Ateliers des Chemins de fer de l'Ouest à Sotteville-les-Rouen.
1	179. R	Lécrivain. — (rendu à l'auteur 5 févr 08)	Stage à la C^ie^ de Marles — Visite aux Mines de Bruay, de Nœux, de S^t^ Eloy
3.	180. R	Gény. — Rendu à l'auteur le 15 Juin 1910	Stage aux Mines de l'Escarpelle — Visite aux Mines de Ronchamps, Usines de Jarville, Neuves-Maisons, Val-de-fer, Pont-à-Mousson, Carrières de Raon-l'Etape

1906

3.	181 R	Rabut. — (Rendu à l'auteur 2 juillet 1908)	Stage à Liévin — Aciéries d'Isbergues, de Denain — Mines de Courrières, de Lens — Usines de Chedde — hydroélectrique de Fure et Morges, de la Romanche, du Haut-Grésivaudan, Mines de la Mure, Aciéries d'Allevard, en Belgique, Vieille Montagne, Charleroi — Est de la France: Neuves-Maisons, Pont à Mousson, Auboué
3	182 R	Bourquin — (rendu 14 mai 1908)	Stage à la Cie des Mines de Vicoigne et Noeux — Visites aux mines de Bully-Grenay — Usines Kuhlmann Lille
1	183 R	Charroux. — (Prêté à l'auteur. — autorisation de Mr le Directeur)	Stage à la Cie des Mines de Bruay, — Aciéries d'Isbergues — Mines de Marles, Noeux, Anzin, Aciéries de Denain, Établissements Cail — Laboratoire d'essais de Frameries.
1	184 R	Laroque. (Rendu à l'auteur le 25 juin 1912)	Stage à Liévin — Visite aux mines de Béthune et de Lens.
1.	185 R	Masson Paul — (rendu à l'auteur 26 février 1909)	Stage aux mines de Drocourt — Visite aux Établissements métallurgiques de l'Est
1	186.	Lejeune. —	Stage aux mines de la Loire — Usines de St Chamond; Aciéries de St Etienne; Mines de fer de la Ferrière-aux-Étangs — Cie du Gaz de Rouen.
5.	187 R	Lubimoff. — (rendu à la famille)	
2.	188 R	Beigbeder. — (rendu à l'auteur 15 juin 08)	Stage à la Cie de Blanzy. En commun avec Schneider et Retel: Visite aux mines de Béthune, Bruay, Usines de Longwy, Micheville, Jarville, Pompey. Aciéries de Neuves-Maisons.
1.	189 R	Schneider. — (rendu ~~Prêté~~ à l'auteur le 9 octobre 1908)	Stage à Anzin. — Visite aux mines de Bruay; Société des Aciéries de Longwy, Micheville, Jarville, Neuves-Maisons — En Westphalie: Rhein Elbe II — Preussen II — Hibernia
2.	190 R	Espaignol. — (Rendu à l'auteur le 19 novembre 1909)	Stage aux mines de Lens — Visite à Liévin — Aciéries d'Isbergues.
1	191 R	Lallement. — (rendu à l'auteur 27 mai 1908)	(de Gorcy) Stage aux mines de Bruay — Visite aux mines de Marles.

1906

2.	192 R	Perrin — Rendu à l'auteur 5 Décem. 1908	Stage à Liévin — Visite aux mines d'Aniche — Bassin de la Ruhr, Rhein Elbe III, Zollern III, Schamrock III et IV — Hauts fourneaux de Pauillac.	
2.	193 R	de Genouillac. — Rendu à l'auteur 5 déc. 1908	Stage aux mines d'Anzin — Visite aux forges de l'Est aux mines de Lens. Courrières — Aciéries d'Isbergues; Differdange, Micheville, Mt St Martin, Pont-à-Mousson, Pompey.	Prêté à Mr Le Chatel le 13 Juin 1907
1.	194.	Masson Charles. Rendu à l'auteur le 12 juillet 1913	Mine de Klein Rosseln — Mine de Friedrichsthal — Mine d'Altenwald. — Usine métallurgique Burbach — Usine de Mont St Martin — Mine de fer de Mont St Martin — Aciéries de Micheville — Usines d'Hayange, de Gross Moyeuvre, Jœuf. — Fonderies de Pont-à-Mousson.	
2.	195.	Gabrié —	Stage aux houillères de St Etienne — Aciéries de St Etienne.	
2.	196 R	Toussaint — 1 cahier 1 carton de croquis	Stage aux mines de Lens, Visite aux mines de Vicoigne et Nœux, Dourges, Liévin — Aciéries de la Providence, Usines de Hautmont et Marchiennes, Aciéries de Micheville, Longwy, Hayange, Auboué, Pont-à-Mousson, Pompey, Neuves-Maisons.	rendu le carton de croquis le 11 Mars 1908
2.	197 R	Lechalas. —	Stage aux mines d'Aniche — Usines Cockerill, Angleur — Ateliers St Léonard — Charbonnages de Bonne-Fortune, du Hasard.	Prêté à l'auteur
3.	198.	Retel. —	Stage à Montceau — Visite aux usines: Jœuf Moyeuvre, Pont-à-Mousson, Frouard, Jarville, Neuves-Maisons — Guérigny.	1er cahier prêté à l'auteur
2.	199.	Ména. —	Stage aux houillères de Ronchamp.	
1.	200 R	Petitcollot. — Rendu à l'auteur 5 déc. 1908	Stage à Liévin — Visite à Lens et Courrières — Usines: Hayange, Auboué, Jœuf, Jarville.	
2.	201.	Serrault. —	Stage aux houillères de St Etienne	

1906

1.	202. R	Falempe — rendu à l'auteur 26 octobre 08.	Stage aux mines d'Ostricourt. — Usines: Isbergues, Denain, Anzin	
2.	203 R	Biju-Duval. —	Stage aux mines de Lens. — Visite aux mines de Dorchy, Anzin. — Lorraine: Jœuf, Moyeuvre, Auboué, Hayange. — Région de Longwy: Micheville, Mt St Martin, Gorcy, La Française, Hts Fx de Saintignon — Région de Maubeuge: Hts fours du Bassin, La Providence, Soc. française des tubes de Louvroil.	Rendu à l'auteur le 17-5-12 X
2.	204.	Brusseaux —	Stage à Lens — Usines: Burbach. Jœuf. Isbergues, Hayange, Longwy, Micheville — Mines: Petit-Rossel, Ronchamps.	
2.	205 R	de Rochecouste. —	Stage à Anzin — Mines: Courrières, Lens, Denain. — Usines: Micheville, Mt St Martin, Jœuf. Jarville.	rendu à l'auteur 11/7/12
1.	206 R	Chatard. —	Stage à Nœux; — Mines: Bruay. Lens. Liévin. — En Westphalie: Rhein Elbe III, Zollern III, Preussen I et II. Usines: Wendel. Jœuf. Hayange, Longwy, Differdange Micheville.	Prêté à l'auteur
1	207 R	Mayer. —	Stage à St Eloy. — Pont-à-Mousson — Etablissements de la Cie du Nord à Lille et Fives-Lille.	Prêté à l'auteur le 4 mai 1908
2.	208. R	Tastu. — (Rendu à l'auteur le 6 oct. 1910)	Stage à l'Escarpelle — Mines: Marles. Lens, Liévin, St Eloy — Forges de Commentry — Usines de Montluçon	
1.	209 R	Legrand. —	Stage à Montchanin — Creusot. —	21 Nov. 19
1	210.	Lenoir. —	Stage à Decazeville — Mines: Carmaux, Rochebelle.	
2	211.	Bousser. — Rendu à l'auteur.	Stage à Bruay — Visite à Maxéville, Jarville. Frouard, Pompey, Pont à Mousson, Longwy. Aciéries de Roellingen, de Burbach.	
3.	212. R	Ali Kenan — Rendu à l'auteur 20 juillet 1908	Stage à Montrambert — Aciéries de Firminy; Mines: St Etienne, La Mure; de fer d'Allevard	

1906

2.	2.	213.	Le Rumeur. —	Stage à Dourges. — Mines: Lens. Bruay — Aciéries d'Isbergues.	
2.	2.	214 R	de Savignac —	Stage à l'Usine à gaz de la Villette, de Clichy, de Nanterre — Mines de Lens — Hts fx de Longwy. Differdange: Micheville.	rendu à l'Intend le 27 nov. 1907
1.	1.	215. R 26/2/20	Bard —	Stage à la Cie de Béthune — Mines de Bruay — Usines: Isbergues, Micheville, Differdange.	
	1.	216 R (rendu à l'intendt 21 nov. 08)	Stein. —	En Piémont: Régime des Eaux, Société hydroélectrique de Castellemonte — Lombardie: Cies hydroélectriques de Paderno, de Turbigo, de Castellanza, de Zogno	

1907

1	217	Deschamps	Usines Saint Jacques à Montluçon – Houillères et Aciéries de Saint Etienne – Mines de la Loire – Aciéries de Firminy – Mines de Blanzy, Lens, Béthune, Bruay-Marles – Fonderies Pont à Mousson – Jarville, Jœuf, Neuves-Maisons –	
1 album	218	Fortier	Mines de Lens, Liévin, Bruay, Béthune, Aniche – Usines de la Providence, Fonderies de Pont à Mousson – Mont St Martin, Auboué, Micheville – En Belgique : Aciéries de la Providence, Ougrée, Cockerill – En Westphalie : Zollern II, Mathias, Rhein, Preussen –	
1 2 albums	219	Duval	Stage à Firminy, voyage en commun avec Chanove – Mines de Lens, de Béthune, de Bruay, de Liévin, d'Anzin, Forges de Denain, Aciéries de Longwy, du Nord et de l'Est, de Micheville, Frouard, Mines de fer d'Auboué.	Les albums ont été rendus à l'auteur
1	220	R Duran	Stage aux houillères de St Etienne, Métallurgie du bassin de la Loire, hauts-fourneaux de Chasse, Aciéries de St Chamond, de Firminy, de Bessèges – Houillères de Montrambert, de St Etienne, de Firminy, de Bessèges, Grand'Combe, mines métalliques de Malines, verrerie de Carmaux, Bassin de Decazeville.	Rendu à l'auteur
2 1 cah. de bleus	221	R Fabre	Stage aux houillères de St Etienne : visites – St Chamond, Bessèges, la Grand'Combe, les Malines, Bilbao, Santander, Mines de Carmaux.	~~L'album a été rendu à l'auteur~~ Rendu à l'auteur
2	222	Le Chatelier	Stage aux mines de Blanzy – En commun avec Tontée, visites des usines métallurgiques du centre de la France, Usine St Jacques à Montluçon, Aciérie Martin – Sondages de Blanzy – Station centrale des Alouettes, verrerie de Blanzy –	
1	223	R Gonard	Stage aux mines de Béthune, Voyage en Belgique, le Grand Hornu – Constructions électriques de Charleroi, mines d'Horloz, Usines de Flône, de Bleyberg – Voyage en Westphalie – Usines Phenix, Vulkan, Mines Rhein Preussen, Deutscher Kaiser –	rendu à l'auteur –

1907

1	224	Thiard	Stage à la Cie des Mines de Roche la Molière et Firminy - Aciérie de Firminy - Hautsfourneaux de Chasse, houillères de St Etienne, de Montrambert, de Blanzy, Usines du Creusot, Aciéries de St Etienne, St Chamond	
2	225	R Van Brock	Stage aux mines de Lens - En commun avec Carpentier - Voyage en Belgique, dans l'Est de la France. Aniche, Denain, Anzin - Cockerill, Flône, Jarville, Neuves-Maisons, Pont à Mousson, mines de Valdefer.	Rendu 1 vol à l'auteur
1	226	R Louvet	Stage aux mines de l'Escarpelle visite aux mines de Lens, de Courrières, Cie d'Aniche forges et aciéries du Nord et de l'Est, de Denain et Anzin, Micheville St Valdien, Auboué et Jarville.	Rendu à l'auteur
1	227	Lemay	Stage aux mines de Lens, visite aux mines d'Aniche - Bassin de la Loire - Houillères de St Etienne, aciéries de St Etienne.	
2	228	R Carpentier	En commun avec Van Broeck	1 vol. rendu à l'auteur
2	229	de Reboul	Stage aux mines de Blanzy, visite aux mines de Lens de Liévin, d'Anzin, forges de Denain. Aciéries de Longwy, Micheville, Pont à Mousson, Frouard, Creusot.	
1	230	de Boulard	Stage aux forges de Champagne; visites aux usines de Jarville, Pompey, Pont à Mousson Ludres, Longwy, Micheville, mines de Lens.	
3	231	Dubuisson	Stage aux mines de Lens; visite: mines de Liévin, Bruay, Marles, Aniche Bois-le-duc, Espérance et Bonne Fortune, Hasard, Bleyberg, Aciéries de St Martin, Nord et l'Est.	X
2	232	Toutée	En commun avec Le Chatelier.	

1907

2	233	Rhoné	Stage aux mines de l'Escarpelle. visites : Aniche, Lens, Courrières - Aciéries de Jarville, du Nord et de l'Est - Longwy - Micheville, Pont à Mousson, Auboué, mines de Ronchamp	
1	234	de Biran	Stage aux mines de Bruay - visites à Marles, Béthune, Carmaux, Albi, Decazeville.	
1 er 1 pochette de plans	235	R Renard	Stage à Béthune - Voyage : Région de Nancy, de Longwy, mines de Liévin.	Rendu à l'auteur
5 1 cahier de dessins	236	R Gautheron	Stage aux houillères de Ronchamp, Visite des Hauts fourneaux de Jarville, Frouard, Pont-à-Mousson, Auboué - Moyeuvre.	Rendu les cahiers 1 et 4
1	237	R Grocmé	Stage aux mines de Liévin, mines de Marles, aciéries d'Isberge, Usines de Ronchamp, Aciéries de Frouard, Jarville, Pont à Mousson, Auboué, Joeuf Micheville.	Rendu à l'auteur
1	238	Monier	Stage aux charbonnages de Mariemont, visites aux puits de la Cie de Béthune, de Noeux, Aciéries d'Isbergues, ardoisières de l'Anjou.	
1	239	R Boucherant	Stage à la Cie de Liévin. Visite : Pont à Vendrin, Flône ; Stage aux usines de Decazeville.	7 nov. 1919
1 et 2 croquis	240	Walter	Stage aux mines de Marles. Visite aux aciéries de Micheville - Pont à Mousson.	
2	241	R Simonet	Stage aux mines d'Anzin, visites aux charbonnages de l'Espérance de Mariemont, de Bascoup, Usine de Bleyberg, du Horsard - Aciéries de Micheville.	Rendu à l'auteur
1	242	R Guillot	Stage aux mines de Noeux ; visites : aux mines d'Anzin, de Béthune - Aciéries de Frouard.	Rendu à l'auteur

1907

			Pompey, Jarville, Pont à Mousson, Auboué, Mont St Martin, Micheville, Isbergues.	
1	243	R Massenet (rendu à l'auteur le 26 janvier 1910)	Stage aux mines de la Loire. Visites aux mines de Montrambert, de Firminy, aciéries de St Etienne, Firminy, St Chamond.	
3	244	R Dugas	Stage aux houillères de St Etienne ; visites aux Hauts fourneaux de Chasse St Chamond. Firminy.	Rendu
1	245	R Barnabé	Stage aux mines de Decazeville, visites aux mines de Campagnac, Carmaux, St Etienne.	Rendu à l'Auteur
2	246	R Louis (prêté à l'auteur le 22 janvier 1909)	Stage aux mines de Ronchamp. Usines à gaz de Besançon.	
1	247	R Belot	Stage aux houillères de Decazeville ; visite aux mines d'antimoine de Mérinchal (Creuse), de wolfram de St Léonard, fabrication de la porcelaine à Limoges, usines à zinc de la vieille montagne. Houillères de St Etienne. Aciéries d'Imphy.	Rendu à l'auteur
2	248	Legris	Stage aux mines de Bruay. Mines de l'Escarpelle. Aciéries de St Chamond.	
1	249	R Chanove	Stage à Firminy. En commun avec Duval.	Rendu à l'auteur
1	250	R de Gramont	Stage aux mines de Bruay. Visites aux aciéries de St Chamond et de St Etienne.	Rendu à l'Auteur
1	251	R Dardant (Rendu à l'auteur le 22 juillet 1909)	Stage aux mines de la Loire, visite aux hauts fourneaux de Chasse. Houillères de St Etienne.	
1	252	R Brulard	Stage à la Cie de Béthune. Visite aux mines de Jarville. Neuves-Maisons. Pompey, Pont à Mousson. Auboué. Hayange et Micheville.	Rendu à l'auteur

1907

2	253	R. Solacroup	Stage aux mines d'Anzin. Voyage en France, Forges de Douai, d'aciéries de Sambre et Meuse, du Nord et de l'Est, de Denain, Anzin. Pompey, Jarville, Nœux ; en Belgique Cockerill — En Allemagne Krupp à Essen, Bochumer, Verein, Zollern II, — Bismarck II — En Angleterre, Docks de Cardiff, Vickers sons et Maxim, Ateliers du Lancashire.	prêté à l'auteur 1 février 1909